




www.blackanddecker.eu



***Upozornění !
Určeno pro kutily.***

509111-58 CZ

**CD700
KX1600
KX1682
KX1683**

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Upozornění! Při používání elektrického nářadí musí být dodržovány následující bezpečnostní předpisy, aby se předcházelo úrazu el. proudem, riziku požáru a osobním zraněním. Před započetím práce s těmito přístroji si nejprve pozorně přečtete všechny pokyny a zajistěte jejich dodržování.

Pro bezpečnou práci:

- Doporučujeme používat ochranu sluchu při akustickém tlaku vyšším než 85,0dB (A).
- **Udržujte své pracoviště v čistotě.** Nepořádek na pracovišti zvyšuje možnost nehody.
- **Dbejte na pracovní prostředí.** Nevystavujte el. nářadí dešti. Nepoužívejte jej ve vlhku, mokru a ve výbušném prostředí. Dbejte na dobré osvětlení.
- **Chraňte se před úrazem el. proudem.** Vyhněte se doteku uzemněných předmětů jako např.: potrubí, topných těles, sporáku, ledniček a pod.
- **Chraňte el. nářadí před dětmi.** Nenechte nikoho dalšího dotýkat se el. nářadí nebo přívodního kabelu. Nepouštějte nikoho nepovolaného na pracoviště.
- **Bezpečně uložte nepoužívané el. nářadí.** Nepoužívané el. nářadí musí být uloženo na suchém a uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- **Nepřetěžujte elektrické nářadí.** Nejlépe a nejbezpečněji pracujete v doporučeném pracovním rozsahu.
- **Používejte správné elektrické nářadí.** Nepoužívejte příliš slabé el. nářadí pro těžké práce. Používejte el. nářadí jen k účelům a pracem, ke kterým je určeno. Např.: nepoužívejte ruční okružní pily ke kácení stromů nebo k řezání větví.
- **Používejte ochranné brýle.** Při prašných pracích používejte kryt obličejové nebo masku.
- **Užívejte řádný pracovní oděv.** Nenoste volný oděv ani žádné módní doplňky či šperky, mohou být zachyceny pohyblivými částmi el. nářadí. Při práci venku doporučujeme používat gumové rukavice a obuv s protiskluzovou podrážkou. Máte-li delší vlasy, noste sítku na vlasy.
- **Nepoužívejte přívodní kabel k jiným účelům.** Nikdy nepřenášejte el. nářadí za přívodní kabel a ani jej nepoužívejte k vytažení vidlice ze zásuvky. Chraňte přívodní kabel před horkem, olejem, mastnotou a ostrými hranami.
- **Zabezpečte opracovávaný předmět.** K upínání předmětu používejte upínacích přípravku, svorek nebo šroubového svěráku. Je to mnohem bezpečnější držení než rukou a můžete při tom el. nářadí ovládat oběma rukama.
- **Dbejte na pevný postoj při práci.** Vyvarujte se nepřirozeného držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a rovnováhu po celou dobu práce.
- **Provádějte pečlivě údržbu svého el. nářadí.** Udržujte nástroje ostré a čisté. Tyto jsou zárukou přesné a bezpečné práce. Dbejte pokynů pro údržbu a k výměně nástrojů. Přístroj udržujte v

čistotě, větrací otvory čisté a průchodné. Do motoru se nesmí dostat cizí tělíska. Kontrolujte pravidelně přívodní kabel a vidlice. Jsou-li poškozeny, nechte je neprodleně vyměnit odborníkem. Kontrolujte pravidelně prodlužovací kabel a je-li poškozen, nahraďte jej jiným. Rukojeti udržujte suché a čisté a chraňte je před olejem a mastnotou.

- **Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.** Po ukončení práce, před údržbou a před výměnou nástrojů a příslušenství všeho druhu, např.: pilových kotoučů, pilových listů, vrtáků, nožů a pod.
- **Používejte venkovní prodlužovací kabel.** Ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabel řádně označený a určený pro práci venku.
- **Nenechávejte zastrčeny žádné montážní klíče a klíčky.** Před zapnutím se přesvědčte, zda jsou z pohyblivých a rotačních částí el. nářadí odstraněny veškeré upevňovací či seřizovací klíče a klíčky.
- **Zabraňte neúmyslnému spuštění.** Nepřenášejte žádné el. nářadí zapojené do sítě s prstem na vypínači. Přesvědčte se, že před připojením do sítě je přístroj vypnut.
- **Budte vždy pozorní.** Věnujte pozornost tomu, co děláte. Postupujte rozumně. Nepoužívejte elektrické nářadí jste-li nesoustředěni nebo unaveni.
- **Zapněte odsávání prachu.** Je-li přístroj vybaven odsáváním prachu nebo přípojkou pro připojení vnějšího odsávání prachu, přesvědčte se, je-li připojené a řádně pracuje.
- **Zkontrolujte, zda el. nářadí není poškozeno.** Před každým dalším použitím pečlivě zkontrolujte ochranné kryty a všechny lehce poškozené části a posuďte, zda jsou schopny řádně pracovat a plnit všechny určené funkce. Zkontrolujte všechny pohyblivé části, které mohou ovlivnit správnou funkci el. nářadí a posuďte, zda jsou funkční. Poškozené díly a ochranné kryty musí být řádně opraveny nebo vyměněny odborným servisem Black & Decker. Poškozené vypínače nechte neprodleně vyměnit odborným servisem Black & Decker. Nepoužívejte el. nářadí, které nelze vypínačem vypnout nebo zapnout.
- **Upozornění.** V zájmu Vaší vlastní bezpečnosti používejte pouze příslušenství a přídatná zařízení uvedená v katalogu Black & Decker nebo v návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství, než takového, které je doporučeno v katalogu Black & Decker nebo v návodu k obsluze, snižuje Vaší osobní bezpečnost.
- **Případnou opravu vyžádejte u pověřeného servisu Black & Decker.** Toto el. nářadí odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Veškeré opravy musí být prováděny kvalifikovanými osobami za použití originálních náhradních dílů.

DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO HORKOVZDUŠNÉ OPALOVAČE

- **Před odložením vždy přístroj vypněte.**
- **Zvýšenou pozornost věnujte při odstraňování**

nátěru. Oloupy, zbytky laku a výpary mohou obsahovat olovo, které je jedovaté. Budovy, které byly stavěny před rokem 1960 mohly být v minulosti natírány barvami s obsahem olova a poté přetřeny novou barevnou vrstvou. Při jejich odkrytí může dojít k požití olova. I velmi malá množství mohou způsobit poškození mozku a nervového systému; obzvláště ohroženy jsou nenarozené a malé děti. Nekuřte, nejezte a nepijte v postorách, které by mohly být kontaminovány olovem. **Olovnaté barvy musí být ostraňovány odborným pracovníkem a nesmí být odstraňovány pomocí horkovzdušných opalovačů.**

- **Při odstraňování barev se ujistěte, že pracujete v uzavřeném prostoru.** Doporučuje se používat masku proti prachu.
- **Barvu nespalujte.** Používejte dodanou škrabku, případně udržujte trysku ve vzdálenosti nejméně 25mm (1") od povrchu, čímž udržujete požadovanou maximální teplotu 450°C. Pokud odstraňujete barvu z vertikální plochy, pracujte směrem odshora dolů, aby se barva nedostala zpět do přístroje a nezačala hořet. Veškeré zbytky barev ekologicky odboujte, a ubezpečte se, že pracovní místo je po skončení práce řádně uklizeno.
- **Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí a nebo tam, kde by ve vzduchu mohly být zápalné plyny** a v blízkosti hořlavých materiálů. V prostorách pod prkny, stropy, podlahami a ve stěnách dřevěných domů mohou být hořlavé materiály. Před použitím horkovzdušného opalovače si zjistěte složení materiálu.
- **Přístroj nechte zcela vychladnout předtím, než jej uklidíte.**
- **Při používání přístroje zajistěte řádné větrání,** mohly by se tvořit toxické páry.
- **Nepoužívejte horkovzdušný opalovač jako fén na vlasy!** Má mnohem vyšší teplotu.
- **Přívod vzduchu a tryska musí zůstat průchozí,** aby nedocházelo k přehřívání přístroje a tím k jeho poškození.
- **Nesměřujte proud horkého vzduchu proti jiným osobám.**
- **Nedotýkejte se kovové trysky.** Při práci se zahřívá na vysokou teplotu a zůstává horká ještě asi 30 minut po skončení práce.
- **Tryska se** během práce ani bezprostředně po jejím skončení **nesmí ničeho dotýkat.**
- **Do trysky nic nekládejte,** hrozí nebezpečí elektrického šoku. Během práce se do trysky nedívejte, je velmi horká.
- **Zabezpečte, aby zbytky laku neulpěly** na trysce a nebo škrabce, po nějaké době by mohlo dojít k jejich vznícení.
- **Přístroj nepoužívejte,** je-li zavěšen na závěsném oku.
- Teplo může být odváděno do hořlavých materiálů, které nejsou vidět nebo aniž na ně směřujete proud vzduchu.
- Nechávejte přístroj v provozu bez obsluhy.

Tyto bezpečnostní předpisy opatrujte a dobře je uložte!

DVOJITÁ IZOLACE



Toto el. nářadí je plně odizolováno podle normy ČSN EN50144. To znamená, že dvě na sobě nezávislé izolační vrstvy Vás chrání před tím, abyste přišli do styku s kovovými částmi vedoucími el. proud. Toho je dosaženo tak, že je mezi elektrické a mechanické části přístroje umístěna izolační bariéra. Takto Vám dvojitá izolace poskytuje extrémní ochranu před elektrickým proudem.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Přesvědčte se, že použitý zdroj odpovídá napětí uvedenému na výkonovém štítku. Přístroj je opatřen dvoužilovým kabelem a vidlicí.

PRODLUŽOVACÍ KABELY

Lze použít prodlužovací kabel do délky 30 metru, aniž by došlo k přílišnému poklesu výkonu.

Poznámka: Prodlužovací kabel by měl být použit pouze v naprosto nevyhnutelných případech. Použití nevhodného prodlužovacího kabelu může mít za následek nebezpečí požáru a úrazu el. proudem. Musíte-li prodlužovací kabel použít, přesvědčte se, že je správně zapojen, obsahuje předepsanou pojistku odpovídající doporučení v příslušné literatuře a je v dobrém el. stavu.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

O nevhodnějších doplňcích se informujte u Vašeho odborného prodejce nářadí Black & Decker.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Hladina akustického tlaku el. nástroje odpovídá požadavkům daným legislativou. Při práci s bruskou je nutno používat prostředky na ochranu sluchu.

	CD700	KX1600	KX1682	KX1683
Power	1400W	1600W	1600W	1600W
Délka kabelu	2/3 m	3 m	3 m	3 m
Spínač - poloha 1	550°C	140°C	140°C	140°C
Spínač - poloha 2	-	560°C	380°C	380°C
Spínač - poloha 3	-	-	560°C	560°C


Poznámka: Tento návod k použití zahrnuje více než jedno katalogové číslo z výrobní rady. Popis Vašeho výrobku je uveden na obalu.

Váš přístroj má všechny nebo některé z těchto částí.

POPIS




DRŽENÍ PŘÍSTROJE



Nezakrývejte rukou vzduchové otvory ani je jinak neblokujte.


Přerušení proudu vzduchu by vedlo k přehřívání přístroje.

Přístroj držte jednou rukou.




DOPORUČENÍ PRO PRÁCI

Pouze pro KX1682 a KX1683:



Přístroj zapněte posunutím oranžového přepínače dopředu do polohy 1, 2 nebo 3 (poloha 3 pouze u KX1683). Jednotlivým polohám odpovídají teplotní hodnoty uvedené v tabulce. Přístroj vypněte nastavením oranžového přepínače zpět do polohy vypnuto.

Pouze pro KX1600/CD700:



Přístroj zapněte přepnutím spínače do polohy "I" a vypněte přepnutím spínače do polohy "0".


Poznámka: Před začátkem práce nechte přístroj po dobu několika sekund zahřát. Z přístroje může vystoupit trochu kouře; to je normální a brzy to přestane.

CHLADNUTÍ

Během práce se tryska velmi zahřívá. Chladnutí přístroje po skončení práce věnujte zvýšenou péči.

Pouze pro KX1682, KX1683:

Abyste zkrátili dobu chladnutí přístroje, přepněte oranžový přepínač několik minut před vypnutím do polohy I.




Poté přístroj zavěste na závěsné oko nebo ho položte do polohy "nezávislý provoz". Přístroj nechte chladnout po dobu nejméně 30 minut.

Pouze pro KX1682, KX1683:

Přístroj je vybaven zařízením, jež neumožňuje postavení teplometu tryskou dolů a tím je zajištěna ochrana odkládacích ploch proti poškození.


NEZÁVISLÝ PROVOZ



S přístrojem je rovněž možné pracovat v poloze na stojanech. Přístroj směrujte vždy směrem od těla. Zajistěte kabel tak, aby nedošlo ke stržení přístroje ze stojanu. Trysky se nedotýkejte a přesvědčte se, že do ní nic nespadlo. Přístroj opatrně vypněte a nechte vychladnout (viz kapitola chladnutí).


NASAZENÍ ŠKRABKY (KX1682, KX1683)

Ujistěte se, že je přístroj studený.




Srovnejte otvor pro škrabku s výčnělkem držáku škrabky a umístěte pod zajišťovací šroub.

Poznámka: Ujistěte se, že otvor ve škrabce je vlevo od šroubu v držáku.



Utáhněte šroub. Nasadte držák na trysku a přesvědčte se, že je vyrovnaný. Malý výstupek na vnitřní straně držáku zapadá do prohlubně na trysce. Utáhněte šroub držáku.

ODSTRAŇOVÁNÍ BAREVNÝCH NÁTĚRŮ




Při odstraňování barev u skleněných ploch je třeba sklo chránit před teplem. Black & Decker nabízí k tomuto účelu speciální nástavec - chránič skla. Přístroj není určen k odstraňování barev z oken

s kovovou konstrukcí, protože kov vede teplo vycházející z přístroje a mohlo by dojít k prasknutí skla. Pokud možno, dřevo opalujte po letech. Nemiřte přístrojem příliš dlouho na jedno místo, povrch by se mohl spálit nebo vznítit.

Pouze pro KX1682, KX1683:

Přístroj je určen k odstraňování barevných nátěrů pomocí škrabky.

Postupujte následovně:



Ujistěte se, že tryska je studená a nasadte škrabku. Přístroj se škrabkou držte vzhledem k ploše materiálu pod úhlem 30-40°. Seškrabávejte změklou barvu. K dosažení co

nejlepšího výsledku zjistěte optimální dobu zahřívání zkoušením. Seškrabávejte změklou barvu ihned, jinak opět ztvdne. Dbejte na to, aby se na škrabce neusazovaly zbytky barev a nečistoty, mohlo by dojít k jejich vznícení. Pokud vzniknou nějaké nánosy, opatrně je očistěte nožem. Vertikální plochy opalujte směrem shora dolů, zabráníte tak padání nečistot do trysky.

Poznámka: Pokud pracujete v blízkosti skleněných ploch, použijte namísto škrabky speciální nástavec (trysku chránič sklo) - k samotnému oškrabávání je zapotřebí ruční škrabka.

Pouze pro KX1600/CD700:

Přístroj umožňuje změknutí barvy a laku a jejich následné odstranění pomocí kvalitní ruční škrabky.

Postupujte následovně:

Přístroj nasměřujte na místo, odkud má být odstraněn starý barevný nános. Pevným tlakem seškrabujte změklou barvu. K dosažení co nejlepšího výsledku zjistěte optimální dobu zahřívání zkoušením. Seškrabávejte změklou barvu ihned, jinak opět ztvdne.

DALŠÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ TEPLOMETU:

Při nízké teplotě (KX1682, KX1683):

- Sušení barev a laku.
- Odstraňování nálepek a dekorací.
- Voskování a odstraňování vosku (např. u lyží).
- Sušení mokrého dřeva před pilováním.
- Smršťování plastu a izolačních materiálů.
- Roztavení zamrzlého potrubí.

Při střední teplotě (KX1683):

- Svařování plastu.
- Ohýbání plastových trub a tabulí.
- Uvolňování zarezlých nebo příliš utažených matic a kovových šroubů.

Při vysoké teplotě (CD700, KX1600, KX1682, KX1683):

- Odstraňování barev a lakových nátěrů.
- Zapálení dřevěného uhlí v domácím grilu.
- Pájení spojů domovního potrubí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

A9883	Chránič skla
A9884	Reflektorový nástavec
A9887	Bodový nástavec
A9881	Plochý nástavec
A9890	Souprava příslušenství

ČIŠTĚNÍ

K čištění přístroje použijte jemné mýdlo a navlhčenou hadru. Většina domácích čistících prostředků obsahuje chemikálie, které by mohly poničit plast. Rovněž nepoužívejte benzín, terpentýn, laky, ředidla a podobné prostředky. Zabraňte vniknutí tekutiny do přístroje a nikdy neponořujte žádné části přístroje do tekutiny.

Ochrana životního prostředí



Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte výrobek do místní sběrný tříděného odpadu.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách nebo v místě nákupu výrobku.

Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje společnost Black & Decker možnost recyklace těchto výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.

Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající se našeho poprodejněho servisu, můžete nalézt také na internetové adrese: www.2helpU.com

ES Prohlášení o shodě



Prohlašujeme, že výrobky **CD700, KX1600, KX1682, KX1683** odpovídají normám 98/37/EC, 89/336/EEC, EN55014, 73/23/EEC, EN55104, EN50144, HD400, EN61000, EN60335-1 + EN60335-2-45

Měřený akustický tlak	68 dB (A)
Měřený akustický výkon	81 dB (A)
Ruka / paže měřené vibrace	<2,5 m/s ²

Brian Cooke - technický ředitel
Black&Decker Ltd, Spennymoor,
County Durham, DL166JG United Kingdom

Politikou firmy Black&Decker je neustálé zdokonalování našich výrobků a proto si vyhrazujeme právo na provádění změn technických parametrů výrobků bez předešlého upozornění.

Politika služby zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl.

Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na nejbližší servis Black & Decker, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka Black & Decker 2 roky

Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního výrobku Black & Decker.

Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům.

Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.

Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní vady v průběhu **24 měsíců** záruční lhůty, garantujeme jejich bezplatné odstranění případně, dle našeho uvážení, bezplatnou výměnu přístroje za následujících podmínek:

- Příklad bude dopraven (spolu s originálním záručním listem Black & Decker a s dokladem o nákupu) do jednoho z pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.
 - Příklad byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídatnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je výslovně doporučeno jako vhodné k používání spolu s přístroji Black & Decker.
 - Příklad byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
 - Příklad nevykazuje žádné příčiny poškození způsobené opotřebením.
 - Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou patrné žádné známky poškození vnějšími vlivy.
 - Do přístroje nebylo zasahováno nepovolanou osobou. Osoby

povolané tvoří personál pověřených servisních středisek Black & Decker, která jsou autorizována k provádění záručních oprav.

Navíc servis Black & Decker poskytuje na veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, brusný papír a pod.).

Black & Decker nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek, jejichž seznam naleznete na záručním listu.

Black & Decker

Klásterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika

Tel.: +420 244 402 450
Fax: +420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

02/2007

BLACK & DECKER

Klásterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika

Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6

Fax: 00420 2 417 70 204

Servis: 00420 2 444 03 247

www.blackanddecker.cz

www.dewalt.cz

recepce@blackanddecker.cz

BAND SERVIS

K Pasekám 4440

760 01 Zlín

Tel.: 00420 577 008 550,1

Fax: 00420 577 008 559

www.bandservis.cz

bandservis@bandservis.cz

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00421 2 446 38 121,3

Fax: 00421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

BAND SERVIS

Paulínska 22

917 01 Trnava

Tel.: 00421 33 551 10 63

Fax: 00421 33 551 26 24

www.bandservis.sk

p.talajka@bandservis.sk


BAND SERVIS



Garbiarska 5

040 01 Košice

Tel.: 00421 55 623 31 55

bandserviske@zoznam.sk





CZ ZÁRUČNÍ LIST

PL KARTA GWARANCYJNA

H JÓTÁLLÁSI JEGY

SK ZÁRUČNÝ LIST



**BLACK &
DECKER**®

CZ měsíců
H hónap

24

PL miesiące
SK mesiacov

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
H	Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
PL	Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014

(PL)

Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javítási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecset Aláírás
	Jótállás új határideje					
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis