


359207 - 79 BG







Превод на оригиналните инструкции







www.blackanddecker.eu







BES700







BES710

















Предназначение

Вашият BLACK + DECKER BES700, BES710 пълзящ се фугорез е проектиран само за рязане на дърво, пластмаса и цветни метали. Този инструмент е предназначен за лична употреба от непрофесионални потребители.

Инструкции за безопасност

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



Предупреждение! Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с електроинструмента. Неспазването на предупрежденията и указанятията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.

Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.

1. Безопасност на работното място

a. Пазете работното място чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.

b. Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на запалителни течности, газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.

c. Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента. Всяко отклоняване на вниманието може да ви накара да загубите контрол.

2. Електрическа безопасност

a. Щепсилите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени (замасени) електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.

b. Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.

- b. Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишива опасността от токов удар.
- g. Не насиливайте електроинструментите. Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
- d. При работа с електрически инструменти на открито да се използва удължителен кабел, подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- e. Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което на английски е Residual Current Device (RCD). Употребата на RCD намалява риска от токов удар.

3. Лична безопасност

- a. Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или медикаменти. Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- b. Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Предпазни средства, като противопрахова маска, предпазни обувки, каска или слухова защита, използвани за съответните условия, намаляват личните наранявания.
- c. Предотвратяване на случайно задействане. Уверете се, че превключвателят е на позиция изключен, преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на прекъсвача или стартирането на електроинструменти, когато прекъсвачът е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.
- d. Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента. Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- e. Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това позволява

- по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
- e. **Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си и дрехите си далече от движещите се части.** Висящите дрехи, бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.
 - ж. **Ако са предоставени устройства за прахоулавяне или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно.** Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.
 - 3. **Не допускайте поради навика от честото използване на инструмента да пренебрегвате принципите за безопасност при работа с него.** Едно невнимателно действие може да доведе до тежки наранявания в рамките на части от секундата.
 - 4. **Използване и грижа за електроинструментите**
 - a. **Не насиливайте електроинструментите.** Използвайте правилния инструмент за вашето приложение. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
 - b. **Не използвайте електроинструмента, ако превключвачът не го включва и изключва.** Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
 - v. **Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.** Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
 - г. **Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента и тези инструкции други хора да работят с електроинструмента.**
Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
 - e. **Поддръжка на електроинструменти и аксесоари.** Проверявайте за неправилно разположение или свързване на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлият на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електрически инструменти.
 - e. **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остираха по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
 - ж. **Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера на работата.** Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предписан, може да доведе до опасни ситуации.
 - 3. **Пазете дръжките и повърхностите за захващане сухи, чисти от масло и грес.** Хълзгави дръжки и повърхности не са условие за безопасна работа и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.
 - 5. **Сервизиране**
 - a. **Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части.** Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.
- ### Инструкции за безопасност за фугорези
- ◆ **Фугорезите са предназначени за рязане на дърво или подобни на дърво продукти, те не могат да се използват с абразивни отрезни колела за рязане на железни материали като пръти, шпилки и др.** Абразивният прах причинява запушване на движещите се части, като например по-ниския щит. Искрите от абразивно рязане ще изгорят долния щит, вложката на прореза и други пластмасови части.
 - ◆ **Използвайте скоби за закрепване на детайла, когато е възможно.** Ако поддържате детайла на ръка, винаги трябва да държите ръката си поне на 100 mm от всяка страна на остирието. Не използвайте този трион, за да отрежете парчета, които са твърде малки, за да бъдат здраво затегнати или държани на ръка. Ако ръката ви е поставена твърде близо до остирието, има повишен риск от нараняване от контакт с остирието.
 - ◆ **Детайлът трябва да е неподвижен и притиснат или закрепен, както срещу оградката, така и към масата.** Не подавайте детайла в режещия диск и никога не режете със "свободни ръце". Неограничените или движещите се детайли могат да се извърсят при високи скорости, причинявайки нараняване.
 - ◆ **Вкарайте фугореза през детайла.** Не дърпайте триона през детайла. За да направите срязване, повдигнете главата на триона и го издърпайте над детайла, без да режете, стартирайте двигателя, натиснете главата на триона надолу и натиснете триона през детайла.

БЪЛГАРСКИ

- Рязането на хода на издърпване може да доведе до изкачване на режещия диск на върха на детайла и бурно изхвърляне на режещия механизъм към оператора.
- ◆ **Никога не пресичайте с ръка предназначенната линия за рязане или пред или зад режещия диск.** Поддържането на детайла „кръстосано“, т.е. задържане на детайла отдясно на острите с лявата ръка или обратно, е много опасно.
 - ◆ **Не се пресягайте зад оградката с която и да е ръка по-близо от 100 mm от която и да е страна на острите, за да свалите дървените подпорки, или по друга причина, докато острите се върти.** Близостта на въртенето на режещия диск до ръката ви може да не е очевидно, и може сериозно да се нараните.
 - ◆ **Проверете детайла преди рязането.** Ако детайлът е наклонен или изкривен, затегнете го с лицевата страна към оградата. Винаги внимавайте да няма празнина между детайла, оградката и масата по протежение на линията на рязането. Огънатите или изкривени детайли могат да се завъртят или изместят и могат да предизвикат съвързване на въртящия се трион при рязане. В детайла не трябва да има никакви пирони или чужди тела.
 - ◆ **Не използвайте триона, докато масата не е изчистена от всички инструменти, дървени отпадъци и т.н., с изключение на детайла.** Малки отломки или хлабави парчета дърво или други обекти, които се допират до въртящата се лопатка, могат да бъдат хвърленi с висока скорост.
 - ◆ **Режете по един детайл наведнъж.** Натрупаните многобройни детайли не могат да бъдат достатъчно закрепени или затегнати и могат да се огънат на ножа или да се изместят по време на рязане.
 - ◆ **Преди употреба се уверете, че циркуляра е монтиран или поставен на равна, твърда работна повърхност.** Равната и твърда работна повърхност намалява риска от неустойчивост на фугореза.
 - ◆ **Планирайте работата си.** Всеки път, когато променяте наклона и скосяването на фугореза, се уверете, че регулируемата оградка е настроена правилно, за да поддържа работния детайл и няма да пречи на острите или охранителната система. Без да „ВКЛ.“ инструмента и без детайла на масата, преместете режещият диск чрез пълно симулирано рязане, за да се уверите, че няма да има смущения или опасност от рязане на оградката.
 - ◆ **Осигурете адекватна поддръжка, като удължители за маса, поставка за триони и т.н. за детайл, който е по-широк или по-дълъг от горната част на масата.** Работните детайли, които са по-дълги или по-широки от масата за рязане, могат да наклонят фугореза, ако не са надеждно укрепени.

Ако отрязваният елемент се наклони, той може да повдигне долния щит, или да бъде изхвърлен от въртящия се диск.

- ◆ **Не използвайте друго лице като заместител на удължителя за маса, или като допълнителна поддръжка.** Нестабилната опора на детайла може да предизвика огъване на острите или изместване на детайла по време на рязане, като може да издърпа вас и помощника ви във въртящото се острие.
- ◆ **Отрязаното парче не трябва да се забива или притиска по никакъв начин срещу въртящия се диск.** Ако се ограничи, т.е. ако се използва ограничител на дължината, отрязаното парче може да се закрепи срещу острите и да се изхвърли насилиствено.
- ◆ **Винаги използвайте скоба или приспособление, предназначено за правилно поддържане на кръгли материали, като пръти или тръби.** Пръчките имат склонност да се търкалят, докато се режат, причинявайки „захапване“ и издърпване на детайла в острите, на ръка.
- ◆ **Оставете ножа да достигне пълната скорост преди да докоснете детайла.** Това ще намали риска от изхвърляне на детайла.
- ◆ **Ако заготовката или острите заседнат, изключете фугореза.** Изчакайте всички движещи се части да спрат и извадете щепсела от източника на захранване и/или извадете батерията. След това работете, за да освободите заседналия материал. Продължителното рязане със заседнал детайл може да причини загуба на контрол или повреда на фугореза.
- ◆ **След като приключите срязването, освободете превключвателя, задръжте главата на триона надолу и изчакайте острите да спре, преди да извадите прекъсвача.** Опасно е да се пресягате с ръка в близост до спускащо се острие.

Допълнителни инструкции за безопасност за фугорези

- ◆ **Дръжте ръчката здраво, когато извършвате непълно рязане или когато отпуснете ключа, преди главата на триона да е изцяло в долно положение.** Спирачното действие на триона може да доведе до внезапно изтегляне на главата на триона надолу, което води до риск от нараняване.
- ◆ **Предназначението е описано в това ръководство.** Използването на аксесоар, приспособление или изпълнението на каквато и да е операция с този инструмент, различни от препоръчаните в това ръководство, представлява рисък от нараняване и/или повреда на имущество.

- ◆ Не използвайте напукани/огънати/повредени/деформирани ножове.
- ◆ Сменете плочата с прореза, когато се износи.
- ◆ Не използвайте острите с по-голям или по-малък диаметър от препоръчелния. За правилните размери на острите вижте техническите данни. Използвайте само острите, указанi в това ръководство, които са в съгласие с EN 847-1.
- ◆ Не използвайте високоскоростни стоманени триони (HSS).



Предупреждение! Контактът или вдишването на прах, в резултат на рязане, могат да застрашат здравето на оператора и на трети лица в близост. Носете защитна маска срещу прах, специално създадена за предпазване от прах и изпарения, и внимавайте лицата в или влизащи в работната зона също да са защитени.

- ◆ Не работете с материал, съдържащ азбест. Азбестът се счита за канцерогенен.
- ◆ Носете ръкавици при работа с триони и груб материал (ножовете трябва да се носят в държач, когато е възможно).
- ◆ Носете защита на слуха, за да се намали рисъкът от индуцираната загуба на слуха.
- ◆ Помислете си за използването на специално проектирани за намаляване на шума острите.
- ◆ Носете предпазни очила, за да намалите риска от нараняване.
- ◆ Използвайте торбата за прах, предоставена при рязане на дърво.
- ◆ **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, при която аксесоара за рязане може да засегне скрито окабеляване или собствения си кабел.**
Прерязването на "жив" кабел ще зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар
- ◆ Изберете правилният диск за материала, който ще бъде срязван.
- ◆ Не работете с машината без поставен щит. Не работете с машината, ако щита не работи или не се поддържа правилно.
- ◆ Уверете се, че рамото е здраво закрепено, когато извършвате скосени срязвания.
- ◆ Преди всяко рязане се уверете, че машината е стабилна.
- ◆ Поддържайте дръжките сухи, чисти и незамърсени от масло и смазка.
- ◆ Съхранявайте околното пространство на машината добре поддържано и свободно от насипни материали, например чипове и отрязъци.

- ◆ Уверете се, че машината и работното място са снабдени с подходящо общо или локално осветление.
- ◆ Не позволяйте на необучени хора да работят с тази машина.
- ◆ Преди употреба се уверете, че режещият диск е монтиран правилно.
Уверете се, че диска се върти в правилната посока. Поддържайте диска оствър. Следвайте инструкциите за смазване и смяна на аксесоарите.
- ◆ Внимавайте скоростта, обозначена върху режещия диск, да е поне равна на скоростта, обозначен върху триона.
- ◆ Уверете се, че всички използвани разредки и шпиндел пръстени са подходящи за целта, както е определено от BLACK+DECKER.
- ◆ Ремонтьт на системата за насочване на линията на рязане трябва да се извърши от оторизирани сервизи или сервизен персонал на BLACK + DECKER.
- ◆ Изключете машината от електрическата мрежа, преди извършването на каквато и да е поддръжка или когато сменяте острите.
- ◆ Никога не извършвайте почистване, поддръжка, отстраняване на отрязани части или други части на обработваната част от зоната за рязане, когато машината работи и главата на триона не е в положение на покой.
- ◆ Когато е възможно, винаги монтирайте машината на пейка.
- ◆ Уверете се, че всички заключващи копчета и дръжки са стегнати преди започване на всяка операция.
- ◆ Никога не използвайте триона без вложката за масата.
- ◆ Никога не се опитвайте да спрете бързо движеща се машина чрез запречването на инструмент или друго средство пред острите; по този начин може да се стигне до сериозни инциденти по непредразливост.
- ◆ Преди да използвате или монтирайте някой от аксесоарите, консултирайте се с ръководството за употреба. Неправилното използване на аксесоар може да доведе до щети.
- ◆ Повдигнете острите от вложката за маса в обработвания детайл, преди да освободите ключа за включване/изключване.
- ◆ Не вклинявайте нищо срещу вентилатора, за да дръжките моторният вал.
- ◆ Предпазителят на острите на вашия трион ще се видigne автоматично, когато рамото на триона е свалено; той ще снижи острите, когато рамото на триона е повдигнато. Предпазителят може да бъде повдигнат ръчно, когато сваляте или поставяте острите на триона или за проверка на триона. Никога не повдигайте ръчно предпазителя на острите, освен ако машината не е изключена.
- ◆ Периодично проверявайте въздушните отвори на мотора дали са чисти от трески.

БЪЛГАРСКИ

- ◆ Никога не правете предупредителните знаци на електроинструмента неразпознаваеми.
- ◆ Никога не стойте върху електроинструмента. Сериозни наранявания могат да възникнат, когато електроинструментът се преобърне или при контакт с острието.
- ◆ Не хващайте острието след работа, преди да се охлади. Режещото острие може да се нагорещи по време на работа.
- ◆ За да избегнете нараняване от изхвърлените материали, извадете щепсета от контакта, за да избегнете случайно стартиране, и след това извадете малките материали.
- ◆ Преди употреба и след всяка поддръжка трябва да се провери предпазителя на острието, за да се гарантира правилното функциониране. Това изпитване трябва да се извърши с изключен и изведен от ел. мрежа.
Ръката трябва да бъде повдигната и спусната, за да се гарантира, че щита покрива острието и ножът не влиза в контакт с предпазителя. Ако предпазителят не работи правилно, поддръжката на електроинструмента трябва да се извърши от квалифициран сервизен техник. Обадете се на BLACK+DECKER за най-близкият сервизен агент.
- ◆ Този фугорез е предназначен само за рязане на дърво, пластмаса и цветни метали. Не използвайте триона, за да режете други материали, освен препоръчаните от производителя.
- ◆ Не хващайте острието след работа, преди да се охлади. Режещото острие може да се нагорещи по време на работа.



Предупреждение! Рязането на пластмаси, дървесината, покрита със смола и други материали може да доведе до натрупване на разтопен материал върху върховете на ножовете и корпуса на режещия диск, което увеличава риска от прегряване и свързване на ножчетата по време на рязане.

Допълнителни рискове

Следните рискове са присъщи при използването на триони:

Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати.

Те включват:

- ◆ Наранявания, причинените от докосване до въртящи се/движещи се части.
- ◆ Увреждане на слуха.
- ◆ Риск от инцидент, причинен от непокрити части на въртящото се острие на триона.
- ◆ Опасност от нараняване при смяна на части, остриета или аксесоари.

- ◆ Риск от притискане на пръст при отваряне на щитовете.
- ◆ Опасности за здравето, причинени от вдишването на прах, в резултат от рязане на дърва, особено дъб, бук и MDF.
- ◆ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой инструмент за продължителни периоди от време, е необходимо да си взимате редовни почивки.

Шум

Заявявяните стойности на шумовите емисии са измерени в съответствие със стандартен метод за изпитване и могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг. Декларираните стойности на изльчваният шум могат, също така, да бъдат използвани при предварителната оценка за излагането.

Предупреждение! Стойността на изльчваният шум по време на действителното използване на електроинструмента може да се различава от обявените стойности, в зависимост от начина, по който се използва инструмента, особено по отношение на вида обработван материал.

Предупреждение! Винаги носете подходяща лична защита на слуха. При някои условия и продължителност на употреба, шумът от този продукт може да допринесе за загубата на слуха. Бъдете наясно със следните фактори, които влияят на излагането на шум:

- ◆ Използвайте остриетата на триона, които са създадени за намаляване на шума,
- ◆ Използвайте само добре подострени остриета, и
- ◆ Използвайте специално проектирани дискове за намаляване на шума.

Етикети по инструмента

Следните пиктограми, заедно с кода за дата, са показани на инструмента:



Предупреждение! За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.



Носете защитни очила и маска



Носете защита за ушите



Носете маска срещу прах



Този продукт не трябва да се използва от деца под 16 години



Пазете ръцете си далече от острието



Забранена за ръце зона - Дръжте пръстите и ръцете далеч от въртящите се режещи дискове



Носете ръкавици при работа с триони



Не се взирайте в работната лампа



Не излагайте на дъжд.



Изключете захранващия щепсел, ако кабелът се повреди или оплете.

Електрическа безопасност



Този инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.

- ♦ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на BLACK+DECKER, за да се предотврати злополука.

Напрежението спада

Внезапното протичане на токове предизвикват къси напрежения. При неблагоприятни условия на захранване, може да бъде повлияно друго оборудване. Ако системният импеданс на захранването е по-нисък от $0,178 \Omega$, е малко вероятно да възникнат смущения.

Използване на удължителен кабел

Винаги използвайте одобрен удължителен кабел, подходящ за входящо захранване на вашият инструмент (вик Технически данни). Преди употреба проверете удължителния кабел за признаки на повреда, износване и стареене. Сменете удължителният кабел, ако е повреден или дефектен.

При използване на кабели на макари, винаги развивайте докрай кабела.

Използването на удължителен кабел, който не е подходящ за захранването на инструмента, или който е повреден или дефектен, може да доведе до риск от пожар и токов удар.

Характеристики

Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.

1. Плъзгащи се прътове
2. Копче, регулиращо наклона
3. Поддържаща стойка
4. Скоба за обработвания детайл
5. Релс за удължението на масата
6. Дупки за болтове
7. Индикатор за ъгъла на скосяване
8. Втулка за масата
9. Заключваща ръкохватка на фугореза
10. Основна платка
11. Въртяща се маса
12. Задна оградка
13. Острие на трион
14. Предпазител на острието
15. Монтажна плоча на предпазителя
16. Корпус на мотора
17. Заключващ щифт на трионната глава
18. Основна дръжка
19. Пусков превключвател
20. Защитен лост за освобождаване
21. Бутон за вкл./изкл. на светлината на линията на рязане
22. Дръжка за носене
23. Торба за събиране на прах
24. Регулируемо поддържащо краче
25. Индикатор за ъгъл на наклон
26. Мащаб на ъгъла на наклон
27. Ъгъл на наклон
28. Плъзнете фиксиращият винт
29. Дълбочина на отрязаният винт
30. Инструмент за смяна на острието
31. Заключване на шпиндела
32. Освобождаване на заключването на фугореза
33. Затягащ винт на удължителната релса
34. Винт за заключване на скобата
35. Плъзнете фиксиращият винт за оградката
36. Кабелна обвивка

Сглобяване

Вашият фугорез е сглобен от части в кашона.

- ◆ Отворете кутията и извадете острието.
- ◆ Поставете триона на гладка, равна повърхност като работна маса или здрава маса.
- ◆ Разгледайте диаграмата за монтаж на страница 2 от това ръководство, за да се запознаете с триона и различните части. Разделът за корекциите ще се позовава на тези термини и трябва да знаете какво и къде са частите.
- ◆ Когато машината се транспортира, дръжката се заключва в спуснато положение чрез фиксирация щифт на трионната глава (17). Дръжнете фиксирация щифт на трионната глава (17) и го завъртете на 90°, по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, както е показано на фигура А.
- ◆ Ключът за фиксиране на фугореза (9) не е сглобен за транспортиране. Свалете копчето за фиксиране (9) от опаковката и завийте винта, вижте фигура В за позиция.

Удължител за маса (Фиг. С и D)

Вашият фугорез е снабден с 2 релса за удължаване на масата (5) за поддържане на дълги надвиснали детайли.

- ◆ Издърпайте удължителя на масата (5) до необходимата дължина за детайла, както е показано на фигура С.
- ◆ Закрепете в положение чрез затягане на фиксирация винт (33) на удължението, както е показано на фигура D.
- ◆ Повторете процеса от другата страна.

Стойка за поддръжка - само BES710 (Фиг. Е)

Вашият BES710 циркуляр е снабден с 1 опорна стойка (3), разположена в задната част на уреда, за подобряване на стабилността.

Монтаж на пейка (фиг. F)

Фугорезът може да бъде завинтен с четири болта (6a) (не са предвидени) до равна и стабилна повърхност с помощта на отворите за болтове (6), предвидени в основата на инструментите. Това ще помогне за предотвратяване на преобръщане и възможни наранявания.

Прахов колектор (Фиг. G)

Използването на торбичката за прах (23) прави операциите по рязане чисти, а събирането на прах лесно.

- ◆ За да закрепите торбичката за прах (23), монтирайте я върху дюзата за прах (23a).
- ◆ Когато торбата за прах (23) е наполовина пълна, отстранит я от инструмента.
- ◆ Изпразнете торбичката с прах от съдържанието ѝ, леко я почукайте, за да отстраните частиците,

прилепнали към вътрешностите, които могат да попречат на по-нататъшното събиране.

Забележка: Ако свържете вакум в работилницата към вашия трион, могат да се извършват по-ефективни и по-чисти операции.

За да монтирате скоба на детайла (Фиг. H)

- ◆ Вкарайте скобата (4) в отвора (4c) зад оградата. Скобата трябва да е насочена към задната част на фугореза. Улеят на пръчката на скобата трябва напълно да се вкара в основата. Уверете се, че улеят е напълно вкарал в основата на фугореза. Ако улеят е видим, скобата не е закрепена.
- ◆ Въртете скобата на 180° към предната част на фугореза.
- ◆ Разхлебете копчето (4b) за регулиране на скобата нагоре и надолу, след това използвайте копчето (4a) за фина настройка, за да закрепите здраво обработваният детайл.

Забележка: Поставете скобата на противоположната страна на основата, когато скосявате. ВИНАГИ ПРАВЕТЕ ПРОБНИ ПУСКАНИЯ (БЕЗ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ), ПРЕДИ ЗАВЪРШВАЩИ СРЯЗВАНИЯ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ПЪТЯ НА ОСТРИЕТО. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СКОБАТА НЕ СИ ПРЕЧИ С ДВИЖЕНИЕТО НА ТРИОНА И ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ.

Смяна или инсталiranе на нов нож (Фиг. I, J, K)

Предупреждение! За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете инструмента и го изключете от източника на захранване, преди да се опитате да го преместите, сменете аксесоарите или направете някакви настройки.

Предупреждение! Никога не натискайте бутона на ключалката на шпиндела (31), докато острието е в мощност или свободно движение.

Предупреждение! Не режете железен метал (който съдържа желязо или стомана) или зидария или фиброкаментни продукти с настолния циркулярен трион.

Свалияне на острието

- ◆ Изключете триона.
- ◆ Повдигнете рамото до горната позиция и бутнете щита (14) възможно най-високо.
- ◆ Разхлебете, но не свалийте винта на предпазната скоба (13c), докато скобата може да се повдигне достатъчно далеч, за да достигне винта на ножа (13a). Долният предпазител ще остане вдигнат поради позицията на винта на скобата на предпазителя, както е показано на фигура I.
- ◆ Натиснете бутона на заключването на шпиндела (31), докато внимателно въртите режещия диск на ръка, докато се захване заключването, както е показано на фигура J.

- ◆ Като държите бутона натиснат, използвайте другата ръка и инструмента за смяна на ножа (30), за да разхлабите винта на ножа (13a). (Завъртете по посока на часовника, лява резбовка.)
- ◆ Свалете винта на ножа (13a), външната скоба (13d), ножа (13) и адаптера на ножа (13e), ако се използва. Вътрешната закрепваща шайба (13f) може да се остави на шпиндела.

Поставяне на острието

- ◆ Изключете триона.
- ◆ Когато рамото е вдигнато, предпазителят е отворен, а предпазната скоба е вдигната, поставете острието върху шпиндела, върху адаптера на острието и към вътрешната скоба на острието, като зъбите в долната част на острието сочат към задната част на триона.
- ◆ Монтирайте външната закрепваща шайба на шпиндела.
- ◆ Монтирайте винта на диска и като захватнете ключалката на шпиндела, затегнете винта здраво с предоставеният гаечен ключ (завъртете по посока на часовника, лява резбовка).

Регулиране на ъгъла на скосяване (Фиг. L)

- ◆ Разхлабете ръкохватката (9) чрез завъртане обратно на часовниковата стрелка.
- ◆ Използвайте разхлабващата скоба (32), за да преместите въртящата се маса (11) в положението, където стрелката (7) сочи към желания ъгъл на скалата за скосяване (26), затегнете ръкохватката по часовниковата стрелка.
- ◆ Регулируемият опорен крак (24) служи за поддържане на баланса на инструмента. След всяко регулиране на ъгъла на въртене трябва да завъртите копчето на крака по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка, докато дъното му докосне земята. Има две позиции в зависимост от дълбоchina на вашата работна маса.

Дълбоchina на пробиване

- Ако искате да изрежете хлеб, можете да зададете дълбоchina на рязане с помощта на болта за дълбоchina на рязане (29) или на острието.
- ◆ Завъртете винта за дълбоchina на рязане (29) и го закрепете с контра гайка.

Регулиране на оградката

Преди рязане под наклон, уверете се, че нито една част от инструмента не се допира до оградката (12), когато спускате и повдигате ръкохватката докрай в някое положение и дърплате или притискате носача докрай в най-ниската позиция. Преди да започнете работа с инструмента, уверете се, че пъзгащата се ограда е здраво закрепена чрез фиксиращия винт (35).

Предупреждение! Когато извършвате скосяване, наклонете пъзгащата се оградка наляво и я закрепете. В противен случай той ще се свърже с остието или част от инструмента, причинявайки възможно сериозно нараняване на оператора.

Този инструмент е снабден с пъзгащата се оградка, която обикновено трябва да бъде разположена централно. Въпреки това, при извършване на ляв конусен отрез, го поставете в лява позиция, ако главата на инструмента се свърже с него. Когато операциите за рязане под наклон са завършени, не забравяйте да върнете пъзгащата се оградка в първоначалното положение и да я закрепите чрез здраво затягане на фиксиращия винт (35).

Регулиране на ъгъла на скосяване (Фиг. M)

Когато накланяте носача наляво, разхлабете лоста (2) в задната част на инструмента по посока, обратна на часовниковата стрелка. Отключете рамото, като натискате ръкохватката малко в една посока.

- ◆ Наклонете режещият диск, докато стрелката (25) сочи към желания ъгъл на скалата (27).
- ◆ Затегнете лоста (2) по посока на часовниковата стрелка, за да фиксирате рамото.

Предупреждение! Когато накланяте режещия диск, уверете се, че повдигнете ръкохватката напълно. След промяна на ъгъла на скосяване, винаги закрепвайте рамото чрез затягане на лоста по часовниковата стрелка.

Предупреждение! При накланяне на острието винаги внимавайте за теглото на главата и се уверете, че няма да пропадне надолу.

Включване (Фиг. N)

Внимание! Преди да включите инструмента, винаги проверявайте дали превключвателят (19) се задейства правилно и се връща в позиция ИЗКЛ., когато бъде освободен.

- ◆ За да стартирате инструмента, преместете лоста за освобождаване (20) надясно с показалеца си.
- ◆ Натиснете спусъка на превключвателя (19).
- ◆ За да спрете инструмента, освободете пусковият превключвател (19).

Предупреждение! Никога не използвайте инструмент без напълно задействан спусък. Всеки инструмент с неработещ превключвател е ВИСОКО ОПАСЕН и трябва да се поправи преди употреба.

Използване на системата от линии за рязане (Фиг. N)

Забележка: Настолният циркулярен трион трябва да се свърже към електрическото захранване.

Системата за линията на рязане е оборудвана с ключ за включване/изключване (21).

БЪЛГАРСКИ

Системата за линията на рязане е независима от пусковия ключ на фугореза.

Не е необходимо лампата да е включена, за да работите с триона.

За да сръзвате парче дърво по направена с молив линия:

- ◆ Включете системата за линията на рязане, след това дръгнете надолу работната дръжка (18), за да доближите остирието на триона до дървото. Сянката на остирието ще се появи на дървото.
- ◆ Подравнете линията на молива с ръба на сянката на остирието.
Може би ще трябва да регулирате ъглите за наклонено или скосено рязане, за да си съвпадне точно линията на молива.

Кръстосано сръзване

Кръстосаното сръзване се прави чрез рязане на дърво през влакната под всеки ъгъл. Прав, напречен разрез се прави със скосено рамо при положение на нулева степен. Нагласете и заключете рамото на фугореза на нула и дръжте здраво дървото на масата и към оградката. Със затегнато копче на релсата включете триона чрез извъртане на пусковият превключвател (19).

Когато трионът набере скорост (около 1 секунда), свалете леко и бавно рамото, за да срежете през дървото.

Оставете остирието да спре напълно, преди да повдигнете рамото.

Когато режете нещо по-голямо от 51 mm x 102 mm, използвайте движение надолу-назад с разхлабения бутон за фиксиране на релсата.

Издърпайте триона навън към вас, снижете главата на триона надолу към обработвания детайл и бавно натиснете, за да извършите сръзването. Не допускайте контакт на остирието на триона с горната част на обработвания детайл, докато издърпвате. Трионът може да върви срещу вас, като евентуално може да причини наранявания или повреди на обработваният детайл.

Предупреждение! Винаги използвайте работна скоба за поддържане на контрола и намаляване на риска от повреда на детайла и наранявания.

Забележка: Копчето за заключване на релсата трябва да е хлабаво, за да позволи на триона да се плъзга по релсите.

Кръстосаното рязане под наклон се прави с фугореза под някакъв ъгъл, различен от нула. Този ъгъл на сръзване често е 45° за правене на ъгли, но може да се настройва между нула и 47° наляво или 47° надясно. Направете сръването, както е описано по-горе.

За да сръзвате парче дърво по направена с молив линия, съчетайте ъгъла възможно най-близо. Изрежете дървото малко прекалено дълго и измерете от линията на молива до ръба на рязане, за да определите в коя посока да регулирате ъгъла на рязане и да го срежете отново. Това ще изисква известна практика, но това е често използвана техника.

Позиция на тялото и ръката (Фиг. О1 – О4)

Подходящата позиция на вашето тяло и ръце при работа с фугорез ще направи рязането по-лесно, по-точно и по-безопасно.

Никога не поставяйте ръката си близо до зоната на рязане. Ръцете ви не трябва да са по-близо от 152 mm от остирието. Дръжте здраво обработванияят детайл към масата и преградата, когато режете. Пазете ръцете си на позиция, до освобождаване на пусковият превключвател и до пълното спиране на остирието. ВИНАГИ ПРАВЕТЕ ПРОБНИ ПУСКАНИЯ (БЕЗ ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАХРАНВАНЕ), ПРЕДИ ЗАВЪРШВАЩИ СРЪЗВАНИЯ, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ ПЪТЯ НА ОСТИРИЕТО. НЕ КРЪСТОСВАЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ, КАКТО Е ПОКАЗАНО НА ФИГУРА О3 и О4.

Краката трябва да са стабилни на пода и да се поддържа подходящ баланс. При преместване на рамото на триона наляво и надясно, следвайте го и стойте леко встрани от остирието. Поглеждайте през жалузите на предпазителя, когато следвате линия от молив.

Перпендикулярен наклон към регулирането на масата (Фиг. Р)

За да изравните остирието перпендикулярно към масата, заключете рамото в позиция надолу с щифта за заключване надолу. Поставете квадрат към диска, като се уверите, че квадрата не е над зъбец.

Отхлабете копчето за заключване на откоса и се уверете, че рамото е напълно стабилно срещу ограничението на откоса при 0°. Завъртете винта за регулиране на скосяването с 0° с гаечния ключ 10 mm (не е предвиден), ако е необходимо, така че остирието да е на 0° скосено към масата, измерено с квадратчето.

Рязане на рамки за картини, кутии за сянка и други четиристрани проекти (Фиг. Q1, Q2)

За да разберете как най-добре да направите изброените тук предмети, ви предлагаме да опитате няколко прости проекти, като използвате отпадъчно дърво, докато не развиете „усещане“ за вашият трион.

Вашият трион е идеалния инструмент за скосяване на ъгли, като показаните на Фигура Q1. Скица А във фигура Q2 показва фуга, направена с помощта на конична настройка за скосяване на краищата на двете дъски при 45°, за да се получи ъгъл от 90 °. За това съединение, рамото на фугореза е заключено в нулево положение

и регулировката на скосяването е заключена при 45°. Дървото е поставено с широката плоска страна към масата и тесния ръб към оградката. Разрезът може да бъде направен и чрез затягане надясно и наляво с широка повърхност срещу оградката.

Формоване на ламели за рязане и други рамки (Фиг. Q2)

Скица В на фигура Q2 показва фугата, направена чрез поставяне на рамото на фугореза на 45° към скосяването на двете дъски, за да се образува ъгъл от 90°. За да направите такава сглобка, поставете приспособлението за рязане под ъгъл на нула и рамото на приспособлението за скосено рязане на 45°. Още веднъж, поставете дървото с широката плоска страна срещу масата и тесният край срещу оградката.

Цифрите Q1 и Q2 са само за четиристрани обекти.

С промяната на броя на страните, се променят и ъглите на скосеното срязване и срязването под ъгъл.

Графиката по-долу дава правилните ъгли за различни форми.

Брой страни	Ъгъл за скосяване или наклон
4	45°
5	36°
6	30°
7	25.7°
8	22.5°
9	20°
10	18°

Графиката предполага, че всички страни са с еднаква дължина. За форма, която не е показана в таблицата, използвайте следната формула: 180° разделено на броя на страните е равно на ъгъла на рязане (ако материалът се срязва вертикално) или ъгъла на скосено срязване (ако материалът е легнал).

Рязане на композитни скосявания (фиг. Q3)

Съставното скосяване е срязване, направено с използването на ъгъл за скосяване и ъгъл за вертикално срязване едновременно. Това е вида срязване, който се използва за правене на рамки или кутии с наклонени страни, като показаната на фиг. Q3.

Забележка: Ако ъгълът на срязване се различава от срязване на срязване, проверете дали копчето за заключване на скосеното срязване и дръжката на заключването на вертикалното срязване са здраво заключени. Те трябва да бъдат заключени след правене на промени в двета вида срязвания.

Формоване на основата за рязане (Фиг. R)

Право срязване на 90°:

Поставете дървото срещу оградата и го задръжте на мястото си, както е показано на фигура R. Включете триона, оставете остието да достигне пълната скорост и плавно спуснете рамото през отрязъка.

Срязване на основата до 70 мм/90 мм

вертикално срещу оградата

BES700 - 70 мм за 216 мм

BES710 - 90 мм за 254 мм

Поставете детайла, както е показано на фигура R. Всички разфасовки трябва да бъдат направени с гърба на формовъчната конструкция към оградката и с дъното на формоването срещу масата.

	Вътрешен ъгъл	Външен ъгъл
Лява страна	Скосяване наляво 45° Запазете лявата страна на рязането	Скосяване надясно 45° Запазете дясната страна на рязането
Дясна страна	Скосяване надясно 45° Запазете дясната страна на рязането	Скосяване наляво 45° Запазете дясната страна на рязането

Материала до 70 мм/90 мм може да се среже според описаният по-горе начин.

BES700 - 70 мм за 216 мм

BES710 - 90 мм за 254 мм

Срязване на гипсови отливки

За да се сложи подходящо, гипсовата отливка трябва да се обработи комплексно с изключителна точност.

Двете плоски повърхности на дадено парче от гипсовата отливка са под ъгъл, който, когато се добавя заедно, е равен точно на 90°. Повечето, но не всички гипсови отливки имат горен заден ъгъл (частта, която се вписва плоско към тавана) от 52° и долния заден ъгъл (частта, която пасва плоско към стената) от 38°.

Вашият фугорез има специални предварително настроени точки на затваряне под ъгъл 31,6° наляво и надясно за рязане на гипсовата отливка под правилният ъгъл.

Има също така и отбелнязване на скалата на приспособлението за скосено срязване от 33,9°.

Диаграмата за настройка на наклона/типа на рязане, дава правилните настройки за рязане на гипсовата отливка. (Номерата за настройките на скосяването и наклона са много прецизни и не са лесни за точно задаване на вашият трион.) Тъй като повечето стани нямат ъгли от точно 90°, ще трябва да регулирате настройките си така или иначе.

Инструкции за рязане на гипсова отливка и използване на съставните елементи

- ◆ Поставете отливката с широка задна повърхност надолу върху масата на триона (фиг. S1).
- ◆ Настройките по-долу са за всички стандартни гипсови отливки от 52° и 38°.

Настройки на наклона	Вид рязане
33,9°	ЛЯВА СТРАНА, ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ: 1. Горна част на отливката към оградката 2. Масата за скосяване с дясна настройка на 31,6° 3. Запазете левият край на срязването
33,9°	ДЯСНА СТРАНА, ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ: 1. Долната част на отливката към оградката 2. Масата за скосяване с лява настройка на 31,6° 3. Запазете левият край на рязането
33,9°	ЛЯВА СТРАНА, ВЪНШЕН ЪГЪЛ: 1. Долната част на отливката към оградката 2. Масата за скосяване с лява настройка на 31,6° 3. Запазете левият край на рязането
33,9°	ДЯСНА СТРАНА, ВЪНШЕН ЪГЪЛ: 1. Горна част на отливката към оградката 2. Масата за скосяване с дясна настройка на 31,6° 3. Запазете левият край на рязането

Забележка: Когато настройвате скосените и наклонени ъгли за всички композитни фугорези, не забравяйте, че ъглите, представени за гипсовите отливки, са много прецизни и трудни за точно задаване. Тъй като те могат лесно да се преместят леко и много малко стават имат точно квадратни ъгли, всички настройки трябва да бъдат тествани на отпадни отливки.

Алтернативен метод за срязване на гипсова отливка

Формовката се поставя под ъгъл между оградката (12) и масата на триона (11), като горната страна на отливката на масата и долната страна на отливката на оградката, както е показано на фигура S2.

Предимството при рязане на гипсова отливка с този метод е, че не се налага рязане под наклон. Може да се направят малки промени в ъгъла на скосеното срязване, без да се повлияват ъглите на срязването под ъгъл. По този начин, когато са необходими по-различни ъгли от 90°, трионът може да се пренастрои бързо и лесно за тях.

Инструкции за срязване на гипсова отливка, поставена под ъгъл между оградката и основата на триона за всички срязвания

Този трион може да изреже до 14 mm x 92 mm вложка.

- ◆ Наклонете отливката така, че нейното дъно (частта, която е разположена срещу стената, когато е монтирана) е към оградката (12) и горната част на отливката е поставена върху масата на триона (11), както е показано на фигура S2.
- ◆ Ъгловите "плоскости" отзад на отливката трябва да се сложи здраво на оградката и масата на триона.

	Вътрешен ъгъл	Външен ъгъл
Лява страна	Скосяване надясно при 45° Запазете дясната страна на рязането	Скосяване наляво при 45° Запазете дясната страна на рязането
Дясна страна	Скосяване наляво при 45° Запазете дясната страна на рязането	Скосяване надясно при 45° Запазете дясната страна на рязането

Специални срязвания

Никога не правете срязване, докато материала не е здраво закрепен на масата към оградката.

Извит материал (фиг. T1, T2)

Когато срязвате извит материал, винаги го поставяйте както е показано на Фигура T1 и никога така, както е показано на Фигура T2. Неправилното поставяне на материала ще причини защипване на острите към края на срязването.

Срязване на кръгли материали

Овалните материали трябва да се закрепват или държат здраво към оградката, за да я пази от търкаляне. Това е изключително важно, когато се правят ъглови срязвания.

Срязване на големи материали (Фиг. U)

От време на време може да се наложи да срязвате по-голямо парче дърво, което не може да се сложи под долният предпазител.

За да изчистите предпазителя над дървото, с изключен трион и дясната ви ръка върху ръкохватката, поставете десния си палец извън горната част на предпазителя и го превърнете достатъчно, за да изчистите дървото, както е показано на фигура U Отпуснете предпазителя, преди да стартирате двигателя. Защитният механизъм ще функционира правилно по време на рязането. Направете го само, когато е необходимо.

НИКОГА НЕ ЗАВЪРЗВАЙТЕ, НЕ ЗАЛЕПВАЙТЕ ИЛИ НЕ ДРЪЖТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ, КОГАТО РАБОТИТЕ С ТОЗИ ТРИОН.

Предупреждение! Винаги внимавайте инструментът да е изключен и от ел. мрежа, преди да регулирате или проверите функцията на инструментите.

След употреба

- ◆ След употреба, изтрийте стружките и прахта, прилепени към инструмента, с кърпа или други подобни.
- ◆ Дръжте предпазителя на острото чисто според указанията в предишния раздел.
- ◆ Смажете плъзгачите се части с машинно масло, за да предотвратите ръждясване.
- ◆ При съхраняване на инструмента, издърпайте напълно носачът към вас.

Носене на инструмента

- ◆ Уверете се, че инструментът е изключен.
- ◆ Закрепете острото под ъгъл на скосяване от 0° и завъртете основата до десния ъгъл на скосяване напълно с фиксиращия щифт (28).
- ◆ Закрепете плъзгачите, след като издърпate носачът напълно към вас.
- ◆ Снижете докрай дръжката и я заключете в положението, като натиснете буталото (17).
- ◆ Носете инструмента, като държите дръжката за носене (22).
- ◆ Ако отстраните скобата, торбичката за прах и т.н., можете да носите инструмента по-лесно.
- ◆ Носете инструмента с една ръка, като държите дръжката за носене (22) и едната ръка се държи за основата на инструмента.

Внимание! Винаги подсигурявайте всички движещи се части, преди да носите инструмента.

Заключващият щифт на трионната глава (17) е само за пренасяне и съхранение, а не за всякакви операции по рязане.

Оправяне на проблеми

Проблем	Възможна причина	Решение
Моторът не се стартира	Трионът не е включен.	Проверете дали всички кабели са включени.
Неточен ъгъл на рязане	Отключчен настолен фугорез.	Използвайте ръкохватката за заключване на настолният фугорез (вижте Регулиране на ъгъла на накланяне).
	Твърде много дървени стърготини под масата.	Изпрахосмучете или издухайте праха. Носете защита за очите.
Ръкохватката не може да се види напълно, или предпазителят на острото не може да се затвори напълно	Повреда на части.	Свържете се със сервизен център.
	Пружинната опора не се сменя правилно след сервизно обслужване.	Свържете се със сервизен център.
	Натрупват се стърготини.	Почиствайте и смазвайте движещите се части.
	Заключващият щифт на трионната глава не е поставен правилно.	Проверете, регулирайте и правилно поставете фиксиращия щифт на трионната глава.
Острото се огъва, задръства или трепери	Режещият диск е повреден.	Сменете острото.
	Тъло острие.	Сменете или подострете острото.
	Неподходящо острие.	Сменете острото.
	Хвърлящо искри острие.	Сменете острото.
Трионът выбира или трепери	Режещият диск е повреден.	Сменете острото.
	Режещото острие е разхлабено.	Затегнете валовия болт.
	Трионът не е закрепен правилно.	Закрепете триона към пейката, стойката или масата.
	Обработваният детайл не е добре укрепен.	Укрепете добре и захванете обработваният детайл.

Зашита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батерии, отбележани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батерите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намалява търсениято на сировини.

Моля, рециклирайте електрически продукти и батерии в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com

БЪЛГАРСКИ

Технически данни

		BES700 Тип 1	BES710 Тип 1
Напрежение	V	230	230
Обороти	/мин.	4800	5000
Външен диаметър на острието	мм	216	254
Диаметър на вътрешния отвор	мм	30	30
Тегло	кг	12,1	14,9
Пълтност на диска	мм	1,8	1,8
Макс. ширина на диска	мм	2,8	2,8
Рязане под откос (максимални позиции)	°	+/- 47	+/- 47
Откос (максимални позиции)	°	47	47
Максимален капацитет на пресечено срязване при 90°	мм	305	305
Максимален капацитет на наклон 45°	мм	203	203
Максимално дълбоначинно рязане при 90°	мм	70	90
Максимален капацитет на дълбоначинно рязане 45°	мм	35	40

BES700 Ниво на звуковото налягане според EN 62841:
L_{PA} (звуково напрежение) 97,5 dB(A), Колебание (K) 3 dB(A)
L_{WA} (звукова мощност) 108,0 dB(A), Колебание (K) 3 dB(A)

BES710 Ниво на звуковото налягане според EN 62841:
L_{PA} (звуково напрежение) 96,0 dB(A), Колебание (K) 3 dB(A)
L_{WA} (звукова мощност) 107,5 dB(A), Колебание (K) 3 dB(A)

ЕО декларация за съответствие ДИРЕКТИВА ЗА МАШИННИТЕ



BES700, BES710 Пъзгащ се, композитен фугорез

Black & Decker декларира, че тези продукти, описани под "технически данни" са в съответствие с:
EN62841-1:2015, EN62841-3-9:2015+A11:2017

Тези продукти също са в съответствие с Директива 2006/42/EC, 2014/30/EC и 2011/65/EC.

За повече информация се свържете с Black & Decker на следния адрес или вижте задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Black & Decker.

A. P. Smith

А. П. Смит
Технически директор
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания

1.3.2019 г.

Гаранция

От Black & Decker сме уверени в качеството на изделияята си и предлагаме изключителна потребителска гаранция от 24 месеца от датата на закупуването. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

За да изискате гаранция, искът трябва да е в съответствие с Правилата и условията на Black & Decker и трябва да предоставите доказателство за покупка на продавача или на оторизирания сервизен агент. Правилата и условията на 2 годишната гаранция на Black & Decker и адреса на най-ближкия упълномощен сервизен агент можете да намерите на www.2helpU.com, или като се свържете с най-ближкия офис на Black & Decker на адреса, указан в това ръководство.

Моля, посетете нашия уеб сайт www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате вашето ново изделие на BLACK+DECKER и да сте в течение на нови изделияя и специални оферти.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turtulelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05