





**511888 - 60 SK**  
Preložené z pôvodného návodu

**D21585**

Obr. 1




Obr. 2




---

Obr. 3




---


Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



# VRTAČKA NA JADROVÉ VRTANIE

## D21585

### Blahoželáme Vám!

Zvolili ste si elektrické náradie značky DeWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DeWALT jedného z najspoloahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.

### Technické údaje

#### D21585

Napájacie napätie (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)	V	230
	V	230/115

Typ		1
-----	--	---

Prikon	W	2500/2220
--------	---	-----------

Výkon	W	1500/1350
-------	---	-----------

Otáčky naprázdno		
1. prevodový stupeň	min <sup>-1</sup>	0 – 500
2. prevodový stupeň	min <sup>-1</sup>	0 – 1200
3. prevodový stupeň	min <sup>-1</sup>	0 – 2000

Otáčky pri zátazí		
1. prevodový stupeň	min <sup>-1</sup>	0 – 290
2. prevodový stupeň	min <sup>-1</sup>	0 – 760
3. prevodový stupeň	min <sup>-1</sup>	0 – 1280

Závit hriadeľa		1 1/4" (vonkajší)
----------------	--	-------------------

Trieda ochrany		I
----------------	--	---

Maximálny tlak vody	bar	3
---------------------	-----	---

Hmotnosť	kg	11,2
----------	----	------

#### KAPACITA VRTANIA

##### Rozsah vŕtania do muriva

1. prevodový stupeň	mm	52-300
2. prevodový stupeň	mm	52-300
3. prevodový stupeň	mm	52-250
max. prípustná dĺžka	mm	400

##### Rozsah vŕtania do betónu

1. prevodový stupeň	mm	52-250
2. prevodový stupeň	mm	52-200
3. prevodový stupeň	mm	52-150
max. prípustná dĺžka	mm	400

D21585		
$L_{PA}$ (akustický tlak)	dB(A)	84,3
$K_{PA}$ (odchýlka akustického tlaku)	dB(A)	3
$L_{WA}$ (akustický výkon)	dB(A)	97,2
$K_{WA}$ (odchýlka akustického výkonu)	dB(A)	3

Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 61029:

Úroveň vibrácií $a_h$	m/s <sup>2</sup>	2,4
Odchýlka K =	m/s <sup>2</sup>	2,1

Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN 61029 a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.



**VAROVANIE:** Deklarované hodnoty vibrácií sa vzťahujú na štandardné použitie náradia. Ak je však náradie použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa vykonáva jeho nedostatočná údržba, veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže počas celkovej práce čas pôsobenia vibrácií na obsluhu značne predĺžiť.

Odhad miery pôsobenia vibrácií na obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď je náradie vypnuté alebo keď je v chode naprázdno. Počas celkového pracovného času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií na obsluhu značne skrátiť.

Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú: údržba náradia a jeho príslušenstva, udržovanie rúk v teple, organizácia spôsobu práce.

#### Poistky:

Európa	Náradie 230 V	10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko	Náradie 230 V	13 A v zástrčke prívodného kabla

**POZNÁMKA:** Toto zariadenie je určené na pripojenie k napájaciemu systému s maximálnou prípustnou impedanciou Zmax = 0,28Ω na bode rozhrania (rozvodná skriňa) napájacieho systému používateľa.

Používateľ musí zaistiť, aby bolo toto zariadenie pripojené iba k napájaciemu systému, ktorý spĺňa výšie uvedené požiadavky. Ak je to nutné, používateľ môže požiadať distribútoru elektrickej energie o informácie týkajúce sa impedancie systému v bode rozhrania.

## Definícia: Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorné návod na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.



**NEBEZPEČENSTVO:** Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá v prípade, že sa jej nezabráni, povedie k spôsobeniu **vážneho alebo smrteľného zranenia**.



**VAROVANIE:** Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k **vážnemu alebo smrteľnému zranieniu**.



**UPOZORNENIE:** Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť k **ľahkému alebo stredne vážnemu zraneniu**.

**POZNÁMKA:** Označuje postup **nesúvisiaci so spôsobením zranenia** ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť ku škodám na majetku.



Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom.



Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.

## ES Vyhľásenie o zhode v rámci EÚ

### SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA



D21585

Spoločnosť DeWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:  
2006/42/EC, EN 61029-1:2009,  
EN 61029-2-6:2010

Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DeWALT.

Horst Grossmann

Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510, Idstein, Germany

1. 1. 2010



**VAROVANIE:** Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia si prečítajte tento návod na obsluhu.

## Bezpečnostné pokyny



**VAROVANIE!** Pri použití elektrického náradia sa musia dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, aby sa znížilo riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb, vrátane nasledujúcich.

Pred použitím tohto náradia si prečítajte všetky uvedené bezpečnostné pokyny a tieto pokyny uschovajte.

**TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ ĎALŠIE POUŽITIE.**

## Všeobecné bezpečnostné pokyny

### 1. Udržujte poriadok na pracovisku.

Neporiadok na pracovisku alebo na pracovnej ploche môže viesť k úrazu.

### 2. Berte ohľad na okolie pracovnej plochy.

Nevystavujte náradie vlhkosti. Nepoužívajte náradie vo vlhkom prostredí. Zaistite si kvalitné osvetlenie pracovného priestoru. Náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.

### 3. Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.

---

**4. Okolostojace osoby udržujte mimo pracovného priestoru.**

Zabráňte okolostojacim osobám, najmä deťom, aby sa dotýkali náradia alebo predĺžovacieho kábla a udržujte ich mimo pracovného priestoru.

**5. Náradie, ktoré nepoužívate, uskladnite.**

Ak sa náradie nepoužíva, musí byť uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež vhodne zabezpečené, mimo dosahu detí.

**6. Náradie nepreťažujte.**

Práca je účinnejšia a bezpečnejšia, ak používate náradie a nástroje na účely, na ktoré sú určené.

**7. Používajte vhodné náradie.**

Nepreťažujte malé náradie pri práci, ktorá je určená pre výkonnejšie náradie. Nepoužívajte náradie na iné účely, než na ktoré je určené. Nepoužívajte napríklad okružnú pilu na rezanie kmeňov alebo vetiev stromov.

**8. Vhodne sa obliekajte.**

Nenoste volný odev a šperky. Môžu byť zachytené pohyblivými časťami. Pri práci vo vonkajšom prostredí používajte protišmykovú obuv. Ak máte dlhé vlasy, používajte vhodnú pokrývku hlavy.

**9. Používajte prvky osobnej ochrany.**

Vždy používajte ochranné okuliare. Ak sa pri práci s náradím práší, používajte respirátor proti prachu alebo ochranný štít.

**10. Pripojte zariadenie na zachytávanie prachu.**

Ak je náradie vybavené adaptérom na pripojenie zariadenia na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.

**11. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrnne.**

**Nikdy nevyťahujte zástrčku zo zásuvky škľbaním za prívodný kábel.** Vedte kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.

**12. Obrobok si upnite.**

Ak je to možné, používajte na upnutie obrobku svorky alebo zverák. Je to bezpečnejšie, než keď ho držíte v ruke.

**13. Neprekážajte sami sebe.**

Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.

**14. Vykonávajte dôkladnú údržbu náradia.**

Udržujte ostré a čisté pracovné nástroje. Tak bude zaistený bezpečnejší a výšší výkon náradia. Dodržujte pokyny pre údržbu a výmenu príslušenstva. Náradie pravidelne kontrolujte a ak je poškodené, nechajte ho opraviť v autorizovanom servise.

Predĺžovacie káble pravidelne prezerajte a ak sú poškodené, vymeňte ich. Udržujte rukoväti píly suché a čisté. Dabajte na to, aby neboli znečistené olejom alebo mazivom.

**15. Náradie odpojte.**

Ak sa náradie nepoužíva, pred vykonávaním údržby a pred výmenou príslušenstva, ako sú rezné čepele, pracovné nástroje a nože, náradie vždy odpojte od elektrickej siete.

**16. Odstráňte nastavovacie prípravky a kľúče.**

Vyvorte si návyk, aby ste pred použitím náradia kontrolovali, či na náradí nezostali nastavovacie kľúče a zaistite ich odstránenie z náradia.

**17. Zabráňte nechcenému zapnutiu.**

Pred pripojením zdroja napäťia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.

**18. Používajte predĺžovacie káble určené na vonkajšie použitie.**

Ak používate náradie vonku, používajte iba predĺžovací kábel určený na vonkajšie použitie, ktorý je i takto označený.

**19. Budťte pozorní.**

Stále sledujte, čo robíte. Pracujte s rozvahou a ak ste unavení, náradie nepoužívajte.

**20. Kontrolujte stav náradia.**

Skôr než budete náradie používať, starostlivo skontrolujte, či pracuje správne tak, ako bolo skonštruované. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa časti, opotrebovanie jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod náradia. Zničené alebo iné poškodené diely nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servise, ak v tejto príručke nebude uvedený iný spôsob odstránenia poruchy. Poškodené vypínače nechajte vymeniť v autorizovanom servise. Ak nie je možné hlavným vypínačom náradie zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.



**VAROVANIE!** Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia, než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.

**21. Opravy tohto náradia vždy zverujte kvalifikovaným servisným technikom.**

Toto elektrické náradie zodpovedá platným bezpečnostným normám. Opravy by mali vykonávať iba kvalifikovaní technici, ktorí budú používať originálne náhradné dielce. V iných prípadoch môže dojsť k veľkému ohrozeniu používateľa.

## Špecifické doplnkové bezpečnostné predpisy pre jadrové vŕtačky

- Počas použitia náradia sa použité pracovné nástroje, vlastná vŕtačka a oblasť vrtu zahrievajú. Preto pri manipulácii s týmto nástrojmi používajte rukavice.
- Jadrovú vŕtačku používajte pod trvalým dozorom.
- Uistite sa, či nerežete cez elektrické vedenie, plynové alebo vodovodné potrubie. Pred vŕtaním použite detekčný systém.
- Uistite sa, či je vŕtacia korunka riadne upevnená.
- Pred použitím vŕtačky skontrolujte, či sú všetky skrutky pevne dotiahnuté.
- Pri vŕtaní smerom dole sa uistite, či môže jadrový vŕtak bezpečne dopadnúť bez toho, aby zasiahol niekoho, kto sa dole nachádza.
- Po celý čas práce s ohľadom na lepšiu kontrolu reakčnej sily krútiaceho momentu stojte na stabilnej ploche a udržujte rovnováhu.
- Pred každým použitím stroj skontrolujte. S vŕtačkou nepracujte, ak je akákoľvek porucha v sieťovej zástrčke, prívodnom káble, spínači alebo akejkolvek časti krytov. Zariadenie nechajte opraviť v autorizovanom servise.
- Nepoužívajte náradie vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Ak zistíte akékoľvek presakovanie vody, vŕtačku ihned vypnite.
- Po prerušení rezu vŕtačku nezapínajte, ak sa vŕtak nemôže voľne otáčať.
- Vždy vŕtačku vypnite, aby nedošlo k jej neúmyselnému vlastnému zapnutiu. Tento úkon vezmite do úvahy hlavne pri prerušení napájania alebo pri vytiahnutí sieťovej zástrčky zo zásuvky.
- V prípade, že sa jadrový vŕtak zasekne, odpojte vŕtačku od siete, odstráňte príčinu, prečo sa zasekol a až potom vŕtačku znova zapnite.

## Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre vŕtačky s vodným systémom

- Pred použitím skontrolujte jadrové vŕtaky. Nikdy nepoužívajte poškodené alebo zdeformované jadrové vŕtaky.
- Používajte iba jadrové vŕtaky skonštruované a odporúčané pre toto náradie. Vždy

dodržujte minimálny a maximálny povolený priemer a dĺžku uvedenú v technických údajoch.

- Vždy používajte prostriedky na ochranu slchu na zníženie rizika jeho straty.
- Používajte bezpečnostné okuliare alebo inú ochranu zraku. Pri vŕtaní dochádza k odlietaniu úlomkov. Odlietavajúce úlomky môžu spôsobiť poranenie zraku s trvalými následkami.
- Používajte rukavice na manipuláciu s jadrovým vrtákom a iným drsným materiálom na zníženie rizika poranenia o ostré hrany.
- Používajte protišmykovú obuv na ochranu pred zranením na klzkej podlahe.
- Vŕtanie so stojanom je možné iba smerom dole alebo vodorovne. Stojan musí byť pevne inštalovaný, bud' s upevnením skrutkami (napr. D215825), alebo s vákuovou fixáciou.
- Skontrolujte plochu, na ktorej bude stojan vŕtačky upevnený. Nerovný povrch môže znatelne znížiť účinnosť nasávacieho systému. Lakovaný alebo laminovaný povrch môže byť počas práce vytiahnutý.
- Pri použítií vákuovej pumpy zaistite pred vŕtaním a v jeho priebehu minimálnu úroveň podtlaku. Minimálny tlak nasávania by nemal klesnúť pod 650 milibarov (0,065 MPa).
- Na zaistenie bezpečného chodu a vákuovej fixácie by priemer jadrového vrtáka nemal byť väčší ako 82 mm.

## MOKRÉ VŔTANIE

- Vždy používajte zariadenie na ochladzovanie vody a systém so zásobníkom na vodu.
- Vždy používajte jadrové vŕtaky určené na mokré vŕtanie.
- Maximálny tlak vody je 3 bary. V prípade väčšieho tlaku vody používajte pretlakový ventil.
- Na účely chladenia používajte iba čistú vodovodnú vodu.
- Chráňte pred prienikom vody do priestoru motoru alebo do iných elektrických súčastí stroja. Uistite sa, či nie je prenosný prúdový chránič v kontakte s vodou.

## Ostatné riziká

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určite zvyškové riziká nemôžu byť vylúčené. Tieto riziká sú nasledujúce:

- Poškodenie sluchu
- Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi čiastočkami.
- Riziko popálenia spôsobené kontaktom s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas použitia.
- Riziko zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.

Nasledujúce faktory zvyšujú riziko dýchacích problémov:

- Pri suchom vŕtaní nie je pripojené žiadne odsávacie zariadenie
- Nedostatočné odsávanie prachu, ktoré je spôsobené zanesenými filtermi

## Štítky na náradí

Na náradí sú nasledujúce piktogramy:



Varovania týkajúce sa bezpečného použitia



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu zraku.



Vždy používajte respirátor



Vždy používajte ochrannú obuv



Vždy používajte ochranné rukavice.



S prívodom vody



Volba prevodu otáčok



Vŕtanie muriva



Vŕtanie betónu



Ak vŕtačku používate, uistite sa, či je upevnená na stojane. Nedržte vŕtačku počas použitia v ruke, mohlo by dôjsť k stratke kontroly nad náradím a následnému úrazu.

## UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU

Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je vytlačený na kryte náradia.

Príklad:

2011 XX XX

Rok výroby

## Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 Jadrovú vŕtačku
- 1 Plochý klúč, 32 mm
- 1 Plochý klúč, 41 mm
- 1 Hadicu s ventilom
- 1 Návod na obsluhu
- 1 Výkresovú dokumentáciu

- Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho časti alebo príslušenstva.
- Pred začatím pracovných operácií venujte dostaťok času dôkladnému prečítaniu a pochopeniu tohto návodu.

## Popis (obr. 1, 2)



**VAROVANIE:** Nikdy nevykonávajte žiadne úpravy náradia ani jeho súčasti. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu osôb.

### OBR. 1

- Hlavný vypínač
- Varovná kontrolka preťaženia LED
- Trojýchlosný volič otáčok
- Hriadeľ
- Prípojné miesto vodného systému

### VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO (OBR. 2)

- D215854 Súprava medených krúžkov (5kusov)
- D27902 Odsávač prachových nečistôt
- D215851 Stojan vŕtačky
- D215824 Vodné čerpadlo
- D215852 Prietokový krúžok vody (na použitie s modelom D215851)
- D215853 Náhradné tesnenie pre prietokový krúžok (3 kusy) (na použitie s modelom D215852)

## POUŽITIE VÝROBKU

Vaša jadrová vŕtačka D21585 je určená na mokré vŕtanie do stavebných materiálov, ako sú tehla,

škvarobetónové tvárnice atď., rovnako ako konštrukčné tvárnice, kameň, betón a železobetón s diamantovými jadrovými vrtákmi na vŕtanie za mokra a s vodným systémom. Vŕtačka by sa nemala používať na suché vŕtanie.

Vŕtačka sa môže prevádzkovať iba na stojane. Vŕtačka by sa nemala nikdy držať pri vŕtaní v ruke.

**NEPOUŽÍVAJTE** toto zariadenie vo vlhkom prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.

Tieto jadrové vŕtačky sú elektrické náradie na profesionálne použitie.

**ZABRÁNTE** deťom, aby sa dostali do kontaktu s týmto náradím. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.

## Spojka s obmedzovačom momentu

Toto náradie je vybavené spojkou s obmedzovačom momentu, ktorá obmedzuje maximálne momentové reakcie prenášané na obsluhu náradia v situácii, keď dôjde k zaseknutiu vŕtaka. Táto funkcia tiež zabranuje zablokovaniu prevodov a elektromotora. Spojka s obmedzovačom momentu je nastavená výrobcom a nie je možné ju upravovať.

## Elektronická ochrana proti preťaženiu (obr. 1)

Elektronická ochrana proti preťaženiu ponúka dodatočné bezpečie: ak sa prúd blíži k určitej medzi, rozsvieti sa varovná kontrolka LED (b) ako signalizácia, že ak práca pokračuje s rovnakou úrovňou tlaku, vŕtačka beží v preťaženom režime. Zniženie tlaku obsluhy na vŕtačku vráti elektroniku späť do normálneho režimu.

Ak trvá prítlak na vŕtačku v preťaženom režime, vŕtačka sa vypne. Tak sa zabráni prehriatiu vinutia motora. Po uvoľnení vŕtačky zo záťaže bude opäť prevádzkyschopná.

## Tepelná ochrana

Ak je vŕtačka dlhší čas preťažená, tepelná ochrana ju s ohľadom na ochranu motora vypne. Po ochladení tepelnej ochrany bude vŕtačka opäť prevádzkyschopná. Čas ochladenia závisí od stupňa prehriatia motora a od okolitej teploty.

## Prívod vody

Vstavané chladenie vodným prúdom prechádza priamo hriadeľom motora tak, aby zaistilo pri mokrom vŕtaní trvalé chladenie jadrového vŕtaka.

## Elektrická bezpečnosť

Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.

VAŠE NÁRADIE DeWALT je uzemnené (trieda I) v súlade s normou EN 61029; preto nie je nutné použiť uzemňovacieho vodiča.



**VAROVANIE!** Modely s napájacím napäťom 115 V sa musia používať s bezpečnostným izolačným transformátorom s uzemňovacou mriežkou medzi primárnym a sekundárnym vinutím.

Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý kúpite u autorizovaného predajcu DeWALT.

## Použitie predĺžovacieho kábla

Ak je použitie predĺžovacieho kábla nutné, použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm<sup>2</sup>. Maximálna dĺžka je 30m.

V prípade použitia navijacieho kábla odvírite vždy celú dĺžku kábla.

## Výmena sietovej zástrčky (iba Veľká Británia a Írsko)

*Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:*

- *Bezpečne odstráňte starú zástrčku.*
- *Pripojte hnedý vodič k svorke pod napäťom na novej zástrčke.*
- *Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.*
- *Žltozelený vodič pripojte k nulovej svorke.*

*Dodržiavajte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.*

## Montáž zástrčky pri náradí s napájacím napäťom 115V (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)

- Montáž zástrčky by mala byť vykonaná kvalifikovanou osobou. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte autorizovaný servis DeWALT alebo kvalifikovaného elektrotechnika.
- Použitá zástrčka musí splňať požiadavky normy BS EN 60309 (BS4343), 16 A, uzemňovací kontakt v polohe 4h.

## Spínač DI (prenosný prúdový chránič PRCD) (obr. 1)

Stroj je vybavený prenosným prúdovým chráničom (PRCD) (r), ktorý chráni používateľa pred úrazom elektrickým prúdom prerušením elektrického okruhu, ak je detegovaný úbytok prúdu 10 mA alebo vyšší. Pri náradí s napájacím napäťom 115 V je pokles prúdu 6 mA.



**VAROVANIE:** *Nikdy nepoužívajte stroj bez zapojeného prúdového chrániča (PRCD). Nepoužívajte stroj, ak nie je prúdový chránič (PRCD) funkčný. Stroj musí byť pripojený k uzemnejnej nástennej zásuvke, aby bola zaistená funkcia prúdového chrániča (PRCD).*

### ZAPNUTIE PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA RCD

I = ZAPNUTÉ (rozsvietia sa červená kontrolka LED).

Zapnite stroj (pozrite pokyny v časti Zapnutie a vypnutie).

Vypnutie vykonáte postupom v obrátenom poradí.

### VYKONANIE TESTU PRÚDOVÉHO CHRÁNIČA (RCD)

O = Testovacie tlačidlo: vypínač musí prerušiť elektrický okruh (stroj sa vypne).



#### VAROVANIE:

- Ak testovací režim vypínača nepreruší elektrický okruh, odporúčame ponechať jednotku skontrolovať autorizovaným servisným technikom DeWALT.
- Nie je dovolené stroj akokoľvek upravovať, obzvlášť potom nie je dovolené otvárať prúdovú ochranu PRCD alebo opravovať či vymieňať kábel.
- Nikdy nepoužívajte prúdový chránič PRCD ako hlavný vypínač. Prúdový chránič PRCD spínajte, iba ak je stroj bez záťaže.

## MONTÁŽ A NASTAVENIE



**VAROVANIE!** *Z dôvodu zníženia rizika zranenia pred nasadením alebo odobratím príslušenstva, pred akýmkolvek nastavením, pred výmenou násadcov alebo pred vykonávaním opráv zariadenie vždy vypnite a odpojte prívodný kábel od siete. Uistite sa, či je spúšťaci vypínač v polohе vypnuté. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.*

## Montáž vŕtačky k stojanu (obr. 3)

Vŕtačka musí byť upevnená k stojanu D215851 pomocou montážnych konzol dodaných spolu so stojanom.



#### VAROVANIE: PREŠTUDUJTE SI TIEŽ NÁVOD NA POUŽITIE STOJANA PRE VŔTAČKU.

1. Montážnu konzolu upevnite k základní vŕtačky.
2. Podľa obrázka opatrne umiestnite vŕtačku s konzolou do držiaka konzoly umiestneného na stojane.
3. Utiahnutím skrutky posuvnou rukoväťou vŕtačku k stojanu zaistite.



**VAROVANIE:** *Vždy vŕtačku pevne upevnite, aby ste zabránili jej pohybu.*

## Montáž a demontáž príslušenstva (obr. 4)

Toto náradie používa jadrové vrtáky vybavené závitom a adaptérmi, ktoré sa naskrutkujú priamo na hriadeľ (d).

Odporúčame Vám, aby ste používali iba profesionálne príslušenstvo.

1. Zvolte si vhodný jadrový vrták na mokré vŕtanie.
2. Pri montáži príslušenstva sa riadte odporúčaním výrobcu jadrového vrtáka. Na upevnenie násady na hriadeľ môže byť potrebný adaptér.
3. Uistite sa, či ste medzi hriadeľ a jadrový vrták umiestili medený krúžok (f), aby sa po použití ulahčilo vybratie jadrového vrtáka.
4. Hriadeľ pomocou plochého klúča (l) pridržte a jadrový vrták (m) otáčaním plochého klúča (n) v smere chodu hodinových ručičiek dotiahnite.



**VAROVANIE:** *Pred začatím práce skontrolujte, či je celá zostava dotiahnutá.*

## Trojrýchlosný volič prevodového stupňa (obr. 1)

Vaše náradie je vybavené trojrýchlosným voličom (c) na zmenu pomeru rýchlosť / krútiaceho momentu.

1. Uvoľnite vypínač a po tom, čo sa motor celkom zastaví, zvolte požadovaný prevod.
2. Vždy zarovnajte šípku voliča so symbolom vyrazeným na kryte prevodovky.

3. Volbu príslušného prevodového stupňa vykonajte podľa údajov v technických údajoch s ohľadom na priemer jadrového vrtáka a vŕtaný typ materiálu.
4. Nemeňte prevody v maximálnych otáčkach alebo pri použití vŕtačky.

## Pripojenie prívodu vody (obr. 5)



### VAROVANIE:

- Nikdy nepoužívajte náradie bez dodaného prúdového chrániča PRCD spolu s náradím.
- Výmenu zástrčky napájacieho kábla by mal vykonávať vždy výrobca náradia alebo autorizovaný servis.
- Dbajte na to, aby sa do blízkosti elektrických časťí náradia a osôb v pracovnom priestore nedostala voda.

1. Skontrolujte, či bola vodná hadica (p) pevne dotiahnutá k prípojnemu miestu vodného systému (e).
2. Uzavrite vodný ventil (q).
3. Hadicu pripojte k vhodnému vodovodnému systému.



**VAROVANIE:** Uistite sa, či tlak privádzanej vody neprevyšuje hodnotu uvedenú v technických údajoch.

## Regulácia prietoku vody (obr. 5)

Vodný ventil (q) na vodnej hadici sa môže nastavovať, aby sa mohla vykonávať regulácia prietoku chladiacej vody smerom na vrták.

1. Ak chcete obmedziť prietok, otočte ventilom v smere chodu hodinových ručičiek.
2. Ak chcete zvýšiť prietok, otočte ventilom proti smeru chodu hodinových ručičiek.

## Pred použitím

1. Upnite vhodné príslušenstvo.
2. Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný otvor.

## OBSLUHA



**VAROVANIE:** Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia vždy vypnite náradie a odpojte náradie od zdroja napájania.

## Pokyny na použitie



### VAROVANIE:

- Z dôvodu zaistenia správnej funkcie sa uistite, či nie je príliš nízka teplota pracovného prostredia, či sa vykonáva riadna údržba stroja a príslušenstva a či je veľkosť jadrového vrtáka vhodná pre tento stroj.
- Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a príslušné nariadenia.
- Dávajte pozor na polohu potrubí a elektrických vodičov.
- Vyvájajte na náradie iba mierny tlak. Nadmerný tlak na náradie vŕtanie neučiní, ale zníži výkon náradia a môže skrátiť jeho prevádzkovú životnosť.

## Správna poloha rúk (obr. 6)



**VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia **VŽDY** používajte správne uchopenie náradia, ako je uvedené na obrázku.



**VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia držte náradie **VŽDY** pevne a očakávajte náhle reakcie.

Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu ruku na hornej časti stojanu vŕtačky a druhú ruku na rukoväť stojanu.

## Zapnutie a vypnutie (obr. 1)

Ak chcete náradie zapnúť, nastavte spínač zapnuté/vypnuté (a) do polohy I.

Ak chcete náradie vypnúť, nastavte hlavný vypínač (a) do polohy 0.

## Všeobecné rady pre vŕtanie diamantovými jadrovými vrtákmami



**VAROVANIE:** Pri volbe príslušenstva sa riadte odporúčaním výrobcu jadrového vrtáka.

**POZNÁMKA:** Použitie strediaceho vrtáka nie je nutné.

1. Zapnite motor vŕtačky.
2. Pomocou rukoväťi posuvu zapúšťajte vŕtaciu násadu pomaly do obrobku.
3. Na začiatku vŕtania mierne pritlačte, aby došlo k vyvŕtaniu počiatocnej ryhy.

- Pokračujte s použitím dostatočného tlaku na dosiahnutie hladkého pozvoľného vrtu. Nepoužívajte nadmernú silu.
- Buďte veľmi opatrní pred prerazením vrtáka obrobkom, aby ste zabránili štiepeniu materiálu.
- Po ukončení práce a pred odpojením prívodného kábla náradie vždy vypnite.



**VAROVANIE:** Nepoužívajte náradie na miešanie horľavých kvapalín označených zodpovedajúcou etiketou.

## Mokré vŕtanie

- Vŕtačku pripojte k vhodnému vodovodnému systému.
- Podľa potreby upravte prietok vody.
- Pokračujte vyššie uvedeným postupom.



**VAROVANIE:** Ak z odvodňovacieho otvoru v zúženej časti prevodovky uniká voda, ihneď ukončite prácu a vŕtačku nechajte u autorizovaného servisného zástupcu opraviť.

## ÚDRŽBA

Vaše náradie DeWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnym nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho bezproblémový chod.



**VAROVANIE:** Z dôvodu zníženia rizika zranenia vypnite zariadenie a odpojte prívodný kábel od siete pred nasadením alebo odobratím príslušenstva, pred akýmkolvek nastavením alebo pred opravami. Uistite sa, či je spúšťač vypínač v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Pravidelne nechávajte náradie v autorizovanom servise prezrieť. Prehliadka predstavuje kontrolu uhlíkových kief, doplnenie prevodového oleja a výmenu tesniacích krúžkov prevodovej skrine.

## Riešenie problémov

Ak sa Vám zdá, že náradie nepracuje správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov. Ak nedôjde týmto spôsobom k vyriešeniu problému, kontaktujte prosím autorizovaný servis.

### Jadrové vrtáky nevŕtajú

Vŕtaný materiál je pre jadrové vrtáky príliš tvrdý

- Zvolte vhodnejší jadrový vrták (s mäkkšími segmentmi).

Ak je možné, použite mokré vŕtanie.

### Segmenty vyzerajú ako glazované a lesklé

- Vykonalte vŕtanie do abrazívneho materiálu, aby sa obnažili diamantové segmenty.

### Odsávaná voda je príliš číra a tekutá

Prietok vody spomaľuje rezný proces a bráni samostreniu diamantových segmentov.

- Znižte prietok vody.

### Rýchlosť otáčok nie je zodpovedajúca

- Správne nastavenie otáčok nájdete v technických údajoch.

### Vjadrovom vrtáku sa hromadí usadený prach

Usadený prach znižuje rýchlosť vŕtania.

- Použite vhodné zariadenie na odsávanie prachu.
- Pravidelne odpájajte vrták pre odstránenie odrezkov.

### Segmenty a jadrový vrták sú opálené

- Zvýšte prietok vody.

### Segmenty sa príliš rýchlo opotrebuju

- Zvolte vhodnejší jadrový vrták (s tvrdšími segmentmi).
- Znižte prítlak na jadrový vrták.



## Mazanie

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



## Čistenie



**VAROVANIE:** Hned' ako sa vo vetracích drážkach a v ich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte náradie prúdom suchého stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a masku proti prachu.



**VAROVANIE:** Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákolvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

## Doplnkové príslušenstvo



**VAROVANIE:** Iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DeWALT, nebolo testované s týmto výrobkom. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou DeWALT.

Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

### SYSTÉM ODSÁVANIA PRACHU (OBR. 6)

Odsávač prachových nečistôt D27902 (g) zaistíuje riadne a bezpečné odvádzanie prachu pri všetkých vŕtacích úkonoch. Prietokový krúžok vody D215852 (j) je požadovaný na prispôsobenie zostavy pre mokré vŕtanie.

### VODNÉ ČERPADLO (OBR. 6)

Odstránenie úlomkov z pracovnej oblasti a chladenie jadrového vrtáka pri mokrom vŕtaní, vodné čerpadlo D215824 (i) zaistíuje prívod vody, ak nie je k dispozícii vodovodná prípojka.

### VŔTACÍ STOJAN (OBR. 6)

Vŕtací stojan D215851 (h) umožňuje rýchle zostavenie pre stacionárne použitie Vašej jadrovej vŕtačky.



**VAROVANIE:** NEPOUŽÍVAJTE stojan, ak je vákuové čerpadlo na stene alebo strope.

## Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Tento výrobok sa nesmie vyhodiť do bežného domového odpadu.

Ak nebudete výrobok DeWALT ďalej používať alebo ak si ho prajete nahradíť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opäťovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opäťovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recykláčne stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.

Spoločnosť DeWALT poskytuje službu zberu a reyklácie výrobkov DeWALT po skončení ich životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu DeWALT sa dozviete na príslušnej adrese uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam autorizovaných servisov DeWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## ZÁRUKA

Spoločnosť DeWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre profesionálnych používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štátach EÚ a Európskej zóne voľného obchodu EFTA.

### • 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •

Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DeWALT celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe vrátiť. Náradie musí byť v kompletnom stave ako pri kúpe a musí byť dodané na miesto, kde bolo kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze. Náradie musí byť v uspokojivom stave a musí byť predložený doklad o jeho kúpe.

### • JEDNOROČNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •

Ak sa musí počas 12 mesiacov po kúpe vykonať údržba alebo servis Vášho náradia DeWALT, máte nárok na jedno bezplatné vykonanie tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná v autorizovanom servise DeWALT. K náradiu musí byť predložený doklad o jeho kúpe. Táto oprava zahŕňa aj prácu. Tento bezplatný servis sa nevzťahuje na príslušenstvo a náhradné diely, ak nie sú tiež kryté zárukou.

### • JEDNOROČNÁ PLNÁ ZÁRUKA •

Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku DeWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy materiálu alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť DeWALT zaručuje bezplatnú výmenu všetkých poškodených častí – alebo podľa nášho uváženia – bezplatnú výmenu celého náradia, za predpokladu, že:

- Porucha nevznikla v dôsledku neodborného zaobchádzania.
- Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
- Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
- Bol predložený doklad o kúpe;
- Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými komponentmi.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhľadajte autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam autorizovaných servisov DeWALT a podrobnosti o popredajnom serwise nájdete aj na internetovej adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
Servis: 00420 244 403 247  
[www.dewalt.cz](http://www.dewalt.cz)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

### STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b  
811 06 Bratislava  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
[www.dewalt.sk](http://www.dewalt.sk)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

### BAND SERVIS

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

### BAND SERVIS

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624  
[www.bandservis.sk](http://www.bandservis.sk)  
[p.talajka@bandservis.sk](mailto:p.talajka@bandservis.sk)

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

**06/2014**

**CZ****ZÁRUČNÍ LIST****SK****ZÁRUČNÝ LIST**

# **DEWALT®**

**TYP VÝROBKU:**

<b>CZ</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>SK</b>	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

**(CZ) Dokumentace záruční opravy****(SK) Dokumentácia záručnej opravy**

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zákazky	Závada	Razítko
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Podpis

**(CZ)**

Adresy servisu  
Band servis  
Klášterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167

**(CZ)**

Band servis  
K Pasekám 4440  
CZ-760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

**(SK)**

Adresa servisu  
Band servis  
Paulínska ul. 22  
SK-917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624