






544666-92 SK


DW076



A





B




C1


D




C2




C3




C4




D1




D2




E1




E2



F



G1



G2

Blahoželáme vám!

Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoločnejších partnerov pre užívateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

DW076		
Napätie zdroja	V	9.6/12/14.4/18
Rýchlosť otáčok	min ⁻¹	600
Trieda lasera		3R
Trieda ochrany		IP54
Presnosť	mm/m	+/- 0.1
Rozsah automatického vyrovnávania	°	+/- 5
Prevádzková teplota	°C	-5 - +45
Vnútorný závit		5/8" x 11
Hmotnosť (bez akumulátora)	kg	2.5

Akumulátor	DE9095	DE9039
Typ batérie	NiCd	NiMH
Napätie zdroja	V	18
Hmotnosť	kg	1.1

Nabíjačka	DE9116	
Napätie siete	V _{AC}	230
Približná doba nabíjania	min	60
Hmotnosť	kg	0.4

Poistky:

náradie 230 V 10 A v napájacej sieti

V tomto návode sú použité nasledovné symboly:



Upozorňuje na riziko poranenia osôb, skrátenia životnosti náradia alebo jeho poškodenia v prípade nedodržania pokynov uvedených v tomto návode.



Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom



Nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 Otočný laser
- 1 Digitálny laserový detektor

- 1 Kufrík na náradie
- 1 Nabíjačku
- 1 Akumulátor
- 1 Návod na použitie

- Pred zahájením pracovných operácií venujte dostať času starostlivému prečítaniu a porozumeniu tomuto návodu.

Popis (obr. A)

Otočný laser DW076 je určený na projekciu pomocných laserových lúčov pri vykonávaní odborných prác. Tento prístroj môže byť použitý pri práciach vonku i pri práciach v miestnostiach na kontrolu vodorovnosti (hladiny). Rozsah použitia je od montovania podhládov až po vyrovnávanie do rovín a kladenie podláh. S náradím sa môžu používať akumulátory DEWALT s napäťom 9,6, 12, 14,4 a 18 V.

- 1 Hlavný vypínač
- 2 Prepravná rukoväť
- 3 Otočná laserová hlava
- 4 Akumulátor

Nabíjačka

Vaša nabíjačka DE9116 umožňuje nabíjať akumulátory DEWALT NiCd/NiMH v rozsahu napäťa od 7.2 V do 18 V.

- 4 Akumulátor
- 5 Uvoľňovacie tlačidlá
- 6 Nabíjačka
- 7 Indikátor nabíjania (červený)

Displej

- 8 Indikátor napäťa
- 9 Indikátor vyrovnávania (os X)
- 10 Indikátor vyrovnávania (os Y)
- 11 Tlačidlo manuálneho nastavenia (iba pre servis)

Funkcia automatického vyrovnávania

Funkcia automatického vyrovnávania vykoná rýchle nastavenie otočnej hlavy lasera. Táto funkcia sa spúšťa po zapnutí prístroja a vyrovná hlavu lasera do roviny podľa popísaných nastavení prístroja v rozpätiach až do +/- 5°.

Elektrická bezpečnosť

Elektrický motor je navrhnutý pre rôzne napäťia (viď technické údaje). Vždy skontrolujte, či napätie akumulátora zodpovedá napätiu

uvedenému na výkonovom štítku náradia. Uistite sa, či hodnota napäťa vašej nabíjačky zodpovedá hodnote napäťa vašej zásuvky v stene.



Vaše náradie DEWALT je chránené dvojitou izoláciou v súlade s normou EN 60335;

Použitie predlžovacieho kábla

Pokiaľ to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací kábel vhodný pre vašu nabíjačku (viď technické údaje). Minimálny prierez vodiča je 1 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.

Vybalenie

Nalepenie výstražných štítkov (obr. B)

Bezpečnostné varovania na výstražných štítkoch na prístroji musia byť uvedené v jazyku používateľa. Z tohto dôvodu sú s prístrojom dodávané samostatné papiere so samolepiacimi štítkami.

- Pokiaľ to je možné, predtým, ako prístroj prvý raz použijete, skontrolujte, či je bezpečnostné upozornenie na štítku uvedené vo vašom jazyku.

Výstražné štítky by mali vyzeráť nasledovne:

LASEROVÉ ŽIARENIE
NEPOZERAJTE SA DO LASEROVÉHO
LÚČA
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 3R

- Pokiaľ sú výstražné štítky v cudzom jazyku, postupujte nasledovne:
 - Požadovaný štítok oddeľte z listu papiera.
 - Pôvodný štítok v cudzom jazyku týmto starostlivo prelepte.
 - Štítok na mieste pritlačte.

Montáž a nastavenie



- Pred prevádzkaním montáže a nastavenia vždy vyberte akumulátor.
- Pred vložením alebo vybratím akumulátora náradie vždy vypnite.



Používajte iba akumulátory a nabíjačky DEWALT.

Akumulátor (obr. A & C1 - C4)

Nabíjanie akumulátora (obr. A)

Ak nabíjate batériu po prvý raz alebo po dlhodobom uskladnení, dôjde k jej nabitiu zhruba na 80% celkovej kapacity. Po prevedení niekoľkých nabíjacích cyklov dosiahne batéria svoju plnú kapacitu. Pred tým, než začnete nabíjať batériu, skontrolujte napätie v zásuvke. Pokiaľ je zásuvka pod prúdom, ale batéria sa nedá nabiť, predajte vašu nabíjačku autorizovanému servisnému zástupcovi spoločnosti DEWALT. Počas nabíjania môže dochádzať k zahrievaniu nabíjačky i batérie. Tento jav je zvyčajný a neznamená žiadnu chybu.



Akumulátor nenabíjajte, pokiaľ bude teplota okolia < 4°C alebo > 40°C. Oporučená teplota pre nabíjanie: približne 24°C.

- Batériový zdroj (4) nabijete tak, že ho vložíte do nabíjačky (6) spôsobom znázorneným na obrázku a nabíjačku zapniete. Uistite sa, či je batéria v nabíjačke riadne usadená. Červený indikátor nabíjania (7) začne blikáť. Po približne 1 hodine indikátor blikáť prestane a zostane trvale svietiť. Batéria je potom úplne nabitá a nabíjačka sa automaticky prepojí do vyrovnavacieho režimu. Po približne 4 hodinách sa nabíjačka prepne do udržiavacieho režimu nabíjania. Batériu je možné kedykoľvek vybrať, alebo ju ponechať akokoľvek dlho vloženú v nabíjačke.
- Pokiaľ sa behom nabíjania objavia potiaže, červený indikátor nabíjania začne rýchlo blikáť. Batériu vyberte a znova vložte, alebo skúste použiť iné batérie. Pokiaľ i inú batériu nebude možné nabíjať, nechajte nabíjačku otestovať u autorizovaného servisného zástupcu DEWALT.
- Pokiaľ nabíjačku pripojíme k takému zdroju napäťa ako je generátor alebo zariadenie konvertujúce jednosmerný prúd na striedavý (DC/AC konvertor), červený indikátor nabíjania môže dvakrát bliknúť, potom vypnite nabíjačku a opäť ju zapnite. Toto znamená len dočasné potiaže zdroja napäťa. Nabíjačka sa automaticky prepojí späť na normálnu prevádzku.

Vkladanie a vyberanie batérie (obr. C1)

- Akumulátor (4) zasuňte do rukoväte náradia až pokým nezavlkne.
- Pokiaľ chcete batériu vybrať, stlačte súčasne dve blokovacie tlačidlá (5) a batériu z náradia vytiahnite von.

Kryt batérie (obr. C2)

Ochranný kryt slúži na ochranu kontaktov odpojeného batériového zdroja. Pokiaľ by nebol nasadený, mohlo by dôjsť ku skratovaniu kontaktov kovovými predmetmi a tým i k jeho poškodeniu či k vzniku požiaru.

- Pred vložením batérie (12) do nabíjačky alebo do náradia z nej odstráňte ochranný kryt (4).
- Po vytiahnutí akumulátora z nabíjačky alebo z náradia naňho ihneď nasadte ochranný kryt.



Pred uložením alebo pred prenášaním odpojeného akumulátora zdroja sa uistite, či má nasadený ochranný kryt.

Vyrovnávací režim



Vyrovnávací režim napomáha udržovať optimálnu kapacitu batériového zdroja. Preto sa odporúča použiť vyrovnávací režim každý týždeň alebo po každých 10 cykloch nabitia/vybitia.

- Batériový zdroj nabite vyššie popísaným spôsobom.
- Pokiaľ indikátor nabijania prestane blikat, ponechajte batériu v nabíjačke ešte približne 4 hodiny.

Odloženie nabijania zahriatej batérie

Pokiaľ nabíjačka zistí, že je batéria príliš zahriata, automaticky zaradí funkciu odloženia nabijania a pozastaví nabijanie do tej doby, než batéria vychladne. Po vychladnutí batéria bude nabíjačka automaticky pokračovať v jej nabíjaní. Táto funkcia zaistí udržanie maximálnej životnosti batérie. V režime odloženia nabijania zahriateho/zadného zdroja červený indikátor (7) bliká striedavo dlho a potom krátko.

Indikátor vybitej batérie (obr. C1)

Výrobok je vybavený indikátorom nízkeho napätia batérie (8), ktorý je umiestnený na ovládacom paneli. Indikátor nízkeho napätia batérie sa rozsvieti po zapnutí prístroja. Ak je nutná výmena batérií, indikátor začne blikat a laserový prístroj sa automaticky vypne.

- Prístroj vypnite a vyberte z neho batériu (4), ktorú v prípade blikania indikátora ihneď nabite.



Prístroj zostane nefunkčný dotiaľ, než k nemu bude batéria opäť pripojená.

Typ batérie (obr. C3 & C4)

V prístroji je možné používať batérie rôznych napätií.

- Pokiaľ pripájate batériu s napäťom 18 V, otočte doštičku adaptéra (13) do polohy A.
- Pokiaľ pripájate batériu s napäťom 9,6 12 alebo 14,4 V, otočte doštičku adaptéra (13) do polohy B.

Vhodné akumulátory sú uvedené v tabuľke v zadnej časti.

Priprava prístroja (obr. D1 & D2)

Prístroj umožňuje rôzne nastavenia a tým je jeho využiteľnosť vysoká.

Umiestnenie na podlahu (obr. D1)

- Umiestnite prístroj na relatívne hladký a rovný povrch.
- Prevedte nastavenie prístroja na prevádzkanie meraní vodorovnej roviny.

Umiestnenie na statív (obr. D2)

Prístroj má závit na pripojenie statívu DE0735/DE0736 (doplnkové zariadenie) alebo iného typu zhodných technických parametrov.

- Umiestnite statív (14) na relatívne hladký a rovný povrch.
- Laser upevnite k statívu naskrutkováním čapu so závitom (15) do otvoru v spodnej časti prístroja (16).
- Prevedte nastavenie prístroja na prevádzkanie meraní vodorovnej roviny.

Nastavenie prístroja (obr. A)

- Prístroj umiestnite podľa obrázku do požadovanej polohy.
- Ak chcete zahájiť proces merania, zapnite prístroj. Procedúra nastavenia do roviny je určovaná blikaním indikátorov vyrovnávania výšky (9 & 10) a laserovým lúčom. Hned ako je prístroj vyrovnaný do vodorovnej polohy, indikátory a laserový lúč prestanú blikat a budú svietiť nepretržite.
- Pokiaľ indikátory a laserový lúč opakovane trikrát po sebe rýchlo prebliknú, znamená to, že je prístroj umiestnený vo svahu ktorý prekračuje povolený sklon 5° pre automatické nastavenie vodorovnej polohy.

Vypnite prístroj, upravte jeho nastavenie v rozsahu automatického vyrovnávania a znova prístroj zapnite.

Vyrovnanie čiary laserového žiarenia (obr. E1 & E2)

- So zapnutým náradím a rotujúcou hlavou lasera zarovnajte čiaru lasera s označením polohy.
- Ak je nastavovanie nutné, postupujte nasledovne:

S prístrojom umiestneným na podlahe (obr. E1):

- Na dosiahnutie potrebnej výšky sa môže prístroj položiť na stabilnú podložku.

S prístrojom umiestneným na statíve (obr. E2):

- Požadovanú výšku prístroja dosiahnete nastavením statívu.

Pokyny na obsluhu



Vždy dodržujte bezpečnostné predpisy a platné nariadenia.

- Vždy si označte stred laserovej čiary alebo bodu.
- Z dôvodu zväčšenia pracovnej vzdialenosťi a presnosti, umiestnite laserový prístroj do stredu pracovného priestoru.
- Extrémne zmeny teploty spôsobujú pohyb vnútorných častí prístroja, čo môže mať vplyv na jeho presnosť. Ak používate prístroj v takých podmienkach, pravidelne kontrolujte jeho presnosť.
- Hoci prístroj opravuje malé odchýlky automaticky, po náraze môže byť nutné jeho nové nastavenie.
- Ak došlo k pádu prístroja alebo k jeho prevráteniu, zverte kalibráciu hlavy lasera kvalifikovanému mechanikovi značkového servisu.

Pred zahájením prevádzky:

- Presnosť potvrdte prevedním kontroly priestorovej kalibrácie.
- Uistite sa, či bol prístroj správne nastavený.

Zapnutie a vypnutie (obr. A)

- Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte hlavný vypínač (1).
- Ak chcete prístroj vypnúť, zatlačte opäť hlavný vypínač (1).

Výstraha pri polohe mimo vodorovnú úroveň

Výstraha polohy mimo vodorovnú úroveň sa automaticky aktivuje 8 sekúnd po ukončení procedúry nastavenia do roviny. Hneď ako je výstraha polohy mimo vodorovnú úroveň aktivovaná, poloha úrovne prístroja bude nepretržite sledovaná. V závislosti od registrowanej úrovne odchýlky bude prístroj reagovať na odchýlku od vodorovnej polohy nasledovne:

- Odchýlka < 2 mm na vzdialenosť 10 m: vychýlenie je automaticky opravené bez upozornenia.
- Odchýlka 2 -20 mm na vzdialenosť 10 m: odchýlka je automaticky opravená. Hlava lasera sa môže dočasne pozastaviť a laserový lúč začne blikáť, čím upozorňuje na opäťovné nastavovanie prístroja do vodorovnej polohy.
- Odchýlka > 20 mm na vzdialenosť 10 m: vychýlenie vedie k prerušeniu chodu prístroja. Hlava lasera sa prestane otáčať a laserový lúč zhasne. Ozve sa rýchla prerušovaná zvuková signalizácia a súčasne bude blikať indikátor Zap/vyp. Opäťovné zapnutie:
 - Vypnite náradie hlavným vypínačom. Skontrolujte rovnováhu a nastavenie a podľa potreby ho pred opäťovným zapnutím prístroja upravte.

Digitálny laserový detektor (obr. F)

Detektor pomáha určiť polohu laserového lúča pri veľmi jasnom prostredí alebo pri väčších vzdialenosťach. Vytvára aj viditeľný aj zvukový signál pri kontakte laserového lúča s detektorm. Príslušenstvo je možné používať aj v miestnosti aj vo vonkajšom prostredí, všade kde je obťažne nájsť laserový lúč.

Presnosť

Pokiaľ je prístroj v prevádzke spolu s digitálnym laserovým detektorm, musí sa k úrovni presnosti prístroja pripočítať presnosť detektora.

- Konštantná presnosť (nastavenie detektora na úzke snímanie) +/- 1,0 mm/m
- Nominálna presnosť (nastavenie detektora na rozšírené snímanie) +/- 3,0 mm/m
- Najpresnejšie výsledky dosiahnete, pokiaľ prácu začnete s rozšíreným snímaním a skončíte s úzkym.

Doplnkové príslušenstvo

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva získate u svojho značkového predajcu.

Toto príslušenstvo je:

- DE0734 zameriavacia tyč
- Statív DE0735
- Statív DE0736

Akumulátory

Napätie zdroja	NiCd	NiMH
9.6	DE9061	DE9036
12	DE9071/DE9075	DE9037
14.4	DE9091/DE9092	DE9038
18	DE9095/DE9096	DE9039

Údržba

Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Pravidelná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémovú prevádzku.

Kontrola priestorovej kalibrácie (obr. G1 & G2)

Terénna kalibrácia musí byť vykonávaná bezpečne a presne, aby bola vytvorená správna diagnostika. Kedykoľvek sa zaregistruje chyba, zaistite si kalibráciu prístroja v autorizovanom servise.



Kalibráciu hlavy lasera vždy zverte iba kvalifikovanému zástupcovi značkového servisu.

- Prístroj umiestnite vo vzdialosti asi 15 m od zvislej steny.
- Prístroj na statíve nastavte na meranie roviny.

Prevedenie kontroly roviny osi X (obr. G1)

- Prístroj umiestnite tak, aby bola os X paralelná so zvislou stenou.
- Zapnite prístroj a otáčajte hlavou lasera tak, aby sa laserový bod objavil na zvislej stene.
- Vždy si označte stred laserového lúča.
- Prístroj vypnite a otočte ho o 180° tak, aby bola os X paralelná so zvislou stenou z opačnej strany.
- Zapnite prístroj a otáčajte hlavou lasera a opäť označte stred laserového lúča na zvislej stene. Vypnite prístroj.
- Odmerajte vzdialenosť medzi značkami.
- Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo

menej mm, laserová hlava je správne kalibrovaná.

- Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo viac mm, laserová hlava musí byť znova kalibrovaná.

Prevedenie kontroly roviny osi Y (obr. G2)

- Prístroj umiestnite tak, aby bola os Y paralelná so zvislou stenou.
- Rovnakým postupom, aký bol popísaný vyššie, označte na stene stred laserového lúča vo východiskovej polohe prístroja a následne v polohe prístroja otočenej o 180°.
- Odmerajte vzdialenosť medzi značkami.
- Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo menej mm, laserová hlava je správne kalibrovaná.
- Ak je rozdiel medzi značkami 3,2 alebo viac mm, laserová hlava musí byť znova kalibrovaná.



Cistenie

- Nabíjačku pred čistením krytov mäkkou handričkou odpojte od siete.
- Pred čistením z náradia vyberte batériu. Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
- Ak je to nutné, očistite šošovky prístroja mäkkou tkaninou alebo kúskom bavlny navlhčenej v liehu. Nepoužívajte iné čistiace prostriedky.

Ochrana životného prostredia



Triedený odpad. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Ked' nebude váš výrobok DEWALT ďalej potrebovať alebo uplynne lehota jeho životnosti, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opäťovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opäťovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.

Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie domáčich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu výrobku.

Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú službu a odovzdajte Vás nepoužívaný prístroj ktorémukoľvek autorizovanému servisnému stredisku.

Adresu vášho najbližšieho autorizovaného strediska DEWALT nájdete na zadnej strane tohto návodu. Zoznam servisných stredísk DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete taktiež na internetovej adrese: www.2helpU.com



Nabíjateľné batérie

Pokiaľ prestane batériový zdroj s dlhou životnosťou dodávať dostatočnú úroveň výkonu, je treba ho dobiť. Po ukončení jeho životnosti preveďte jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:

- Nechajte náradie v chode, pokiaľ nedôjde k úplnému vybitiu batérie a potom ju vyberte z náradia.
- Batérie NiCd a NiMH je možné recyklovať. Odovzdajte ho prosím dodávateľovi alebo v miestnej recykláčnej stanici. Zhromaždené batérie budú vhodne zlikvidované alebo recyklované.

Vyhľásenie o zhode



Spoločnosť DEWALT prehlasuje, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám: 73/23/EEC, 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60825-1 a EN 61010-1.

Ak chcete získať podrobnejšie informácie, kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT, na nižšie uvedenej adrese alebo na adrese, ktorá je uvedená na konci tohto návodu.

L_{PA} (akustický tlak) < 70 dB(A)*

Meraná hodnota vibrácií < 2,5 m/s²

* pôsobiaca na sluch obsluhy

Technický a vývojový riaditeľ

Horst Großmann

DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11

D-65510, Idstein, Germany

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pri používaní tohto náradia vždy dodržujte platné bezpečnostné predpisy, aby ste znižili riziko vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo riziko poranenia osôb. Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte celý návod. Tiež si preštudujte príručku každého elektrického náradia, ktoré bude s týmto náradím použité. Tento návod uložte pre ďalšie použitie.

Všeobecné

1 Udržujte poriadok na pracovisku

Neprehľadný a preplnený pracovný priestor, môže byť príčinou úrazu.

2 Berte ohľad na okolie pracovnej plochy

Nevystavujte elektrické náradie vlhkosti. Pracovný priestor udržujte dobre osvetlený. Náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov.

3 Ochrana pred úrazom spôsobeným elektrickým prúdom

Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi (napr. potrubie, radiátory, sporáky a chladničky). Pri práci v extrémnych podmienkach (napríklad vysoká vlhkosť, tvorba kovových pilín pri práci, atď.) môže byť elektrická bezpečnosť zvýšená vložením izolačného transformátora alebo ochranného ističa (FI).

4 Udržujte deti mimo dosahu prístroja

Náradie i predlžovací kábel držte mimo dosahu detí. Osoby mladšie ako 16 rokov môžu náradie obsluhovať iba pod dozorom.

5 Používajte vhodné náradie

Použitie tohto náradia je popísané v tomto návode. Nepoužívajte príliš slabé násady alebo prídavné zariadenia pri práci s výkonným náradím v ľahkých podmienkach. Náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak bude používané v takom výkonnostnom rozsahu, na aký bolo určené.

Varovanie! Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a prevádzkanie iných pracovných operácií než je odporučené týmto návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.

6 Starostlivosť o náradie

Z dôvodu bezpečnejšej a výkonnejšej prevádzky udržujte náradie v čistom a bezchybnom technickom stave.

Dodržujte pokyny na údržbu a výmenu príslušenstva. Pravidelne kontrolujte kabeláž a pokiaľ je poškodená, zverte jej opravu autorizovanému servisu DEWALT. Udržujte všetky ovládacie prvky čisté, suché a neznečistené olejmi či inými mazivami.

7 Uskladnenie nepoužívaneho náradia

Ak nie je náradie používané, musí byť uskladnené na suchom mieste a musí byť tiež vhodne zabezpečené z dosahu detí.

8 Kontrola poškodených častí

Skôr než budete náradie používať, starostlivo skontrolujte, či nie je poškodené, aby bolo zaistené jeho správne fungovanie. Skontrolujte vychýlenie a uloženie pohybujúcich sa častí, opotrebenie jednotlivých častí a ďalšie prvky, ktoré môžu ovplyvniť správny chod náradia. Poškodené kryty alebo iné chybné diely nechajte vopred opraviť alebo vymeniť podľa uvedených pokynov. Pokiaľ je vypínač chybný, náradie nepoužívajte. Vypínač nechajte vymeniť autorizovaným servisným zástupcom DEWALT.

9 Vyberte batériový zdroj

Vyberte z náradia batérie, ak toto náradie nepoužívate, pred jeho údržbou a pri výmene príslušenstva.

10 Opravy tohto náradia vždy zverujte mechanikom značkového servisu DEWALT.

Toto elektrické náradie zodpovedá príslušným bezpečnostným predpisom. Z bezpečnostného hľadiska je nutné, aby bolo zariadenie opravované výhradne technikmi s príslušnou kvalifikáciou.

Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov

- Tento typ lasera zodpovedá triede 3R podľa normy DIN EN 60825-1:2001-11 (max 5 mW, 600-680 nm). Laserovú diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak dôjde k poruche, zverte opravu prístroja autorizovanému servisu.

Inštalovať, nastavovať a obsluhovať laserové zariadenia môžu iba osoby kvalifikované a preškolené. Priestory, v ktorých sa používajú lasery triedy 3R, musia byť označené príslušným varovným označením.

- Nepoužívajte laser za iným účelom, než je projekcia laserových lúčov.

- Pred tým, ako prístroj prvý raz použijete, skontrolujte, či je bezpečnostné upozornenie na štítku uvedené vo vašom jazyku. Prístroj, ktorý neobsahuje varovné štítky vo vašom jazyku nepoužívajte!
- Z prístroja neodstraňujte akékoľvek varovné štítky.
- Nedovoľte deťom, aby sa dostali do kontaktu s laserom.

I keď je produkovaný lúč lasera triedy 3R dobre viditeľný i vo väčšej vzdialosti, možné riziko poškodenia zraku v dosahu prístroja zostáva nezmenené.

- Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne a priamo.
- Nikdy nesviette laserovým lúčom do očí iným osobám.
- Na sledovanie laserového lúča nepoužívajte optické prístroje, okrem výslovene schválených vedúcim pracovníkom na prevádzku lasera.
- Nenastavujte prístroj do takej výšky, aby mohol laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich očí.

Zvlášť opatrní buďte na prítomnosť schodov a zrkadliačich sa plôch.

Doplňkové bezpečnostné pokyny pre batérie



Nebezpečenstvo vzniku požiaru. Vyvarujte sa skratovaniu kovových kontaktov vybratej batérie. Batérie neskladujte ani ich neprenášajte bez krycích viečok kontaktov.

- Kvapalina v batérii je 25-30% roztok hydroxidu draselného, ktorý je veľmi nebezpečný. Zasiahnuté miesto ihneďopláchnite vodou. Neutralizujte ho slabou kyselinou ako je kyselina citrónová alebo ocot. Ak sú zasiahnuté oči, vyplachujte ich nepretržite 10 minút vodou. Vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.
- Nikdy sa nepokúšajte z akéhokoľvek dôvodu otvoriť batériu.

Štítky na nabíjačke a akumulátore

Okrem piktogramov uvedených v príručke môžu štítky na nabíjačke a akumulátore zdroji obsahovať nasledujúce piktogramy:



Nabíjanie batérie



Batéria nabitá



Chybná batéria



Nezasahujte s vodivými predmetmi



Poškodený akumulátor
nenabíjajte



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu



Používajte iba akumulátory DEWALT, iné typy môžu explodovať, spôsobiť úraz a hmotné škody



Zabráňte styku s vodou



Poškodený prívodný kábel ihned vymeňte



Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt 4°C až 40°C



Likvidáciu batérií prevádzajte s ohľadom na životné prostredie



Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.

Nálepky na náradí

Na výrobku sú nasledovné piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu



Upozornenie na laser



Laser triedy 3R



Nepozerajte sa do laserového lúča.



Trieda ochrany IP54



Bez diaľkového ovládania

Politika našich služieb zákazníkom

Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na najvyššej úrovni.

Záruka DEWALT

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku DEWALT. Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.

Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja na bezplatné prehliadky v autorizovanom servise DEWALT. Zárukou kvality firma DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú spotrebú, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie akékoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledovných podmienok:

- Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym záručným listom DEWALT a s dokladom o nákupe), do jedného z poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.
- Prístroj bol používaný iba s originálnym príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané ako vhodné na použitie spolu s prístrojom DEWALT.
- Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade s návodom na obsluhu.
- Motor prístroja neboli preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími vplyvmi.
- Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou osobou. Osoby povolené tvoria personál poverených servisných stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované na vykonávanie záručných opráv.

Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebne príslušenstvo (vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče, brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja poškodené opotrebovaním.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp. servisnému stredisku DEWALT poverenému vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom záujme si ho preto spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo uschovajte.

DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných servisných opravovní a zberných stredísk. Ich zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole uvedených telefónnych číslach a na internetovej adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 446 38 121, 3
Fax: +421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

02/2007

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk

Fax: 00421 2 446 38 122

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Fax: 00421 33 551 26 24

BAND SERVIS

Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.: 00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk

BLACK & DECKER


Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz

Fax: 00420 2 417 70 204

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Fax: 00420 577 008 559



CZ**ZÁRUČNÍ LIST****SK****ZÁRUČNÝ LIST****ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:****ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:**

- 24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebú (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
 12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikatelskej činnosti (§ 429 Obchodného zákoníka)

Od data prodeje/Od dátumu predaja:

Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:

- Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebú
 Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť

IČO:

Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:

TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

(SK)

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis