




371000-91 LV


DW085

Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	7
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	14


Attēls / Рисунок 1




Attēls / Рисунок 2




Attēls / Рисунок 3




Attēls / Рисунок 4




Attēls / Рисунок 5




Attēls / Рисунок 6




Attēls / Рисунок 7




Attēls / Рисунок 8




Attēls / Рисунок 9




Attēls / Рисунок 10




Attēls / Рисунок 11а




Attēls / Рисунок 11б



Attēls / Рисунок 11с



Attēls / Рисунок 11д



PIECSTARU PAŠLĪMENOJOŠS LĀZERA LĪMENRĀDIS DW085

Apsveicam!

Jūs izvēlējāties DeWALT instrumentu. DeWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.

Tehniskie dati

	DW085	
Sriegums	V	6
Veids		1
Akumulatora izmērs	4 x LR6 (AA)	
Lāzera jauda	mW	< 1,5
Lāzera klase		2
Vilņa garums	nm	630 ~ 680
Aizsardzības klase		IP54
Pašlīmenošanas diapazons	°	+/- 4
Darba temperatūra	°C	-10-50
Ligzdas vītne	6,35 mm (1/4 collas)	x 20 TPI
Svars	kg	0,66

Definīcijas. Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdū no pietriņbas pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.



BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.



BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējamību bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var iestāties nāve vai gūt smagus ievainojumus.



UZMANĪBU! Norāda iespējamību bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras rezultātā negūst ievainojumus, bet, ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.



Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.



Apzīmē ugunsgrēka risku.

Drošības norādījumi lāzeriem



BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet visus norādījumus. Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu ievainojumu.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

- **Lāzeru nedrīkst darbināt sprādziebīstamā vidē, piemēram, viegli uziļesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- **Lietojiet lāzeru tikai ar paredzētajiem akumulatoriem.** Ja izmantsiet citus akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.
- **Glabājet lāzeru, kas netiek darbināts, bēriem un neapmācītām personām nepieejamā vietā.** Lāzeri ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- **Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus, kas piemēroti šim modelim.** Piederumi, kas paredzēti vienam lāzeram, var būt bīstami un izraisīt ievainojumus, ja tos izmanto ar citiem lāzeriem.
- **Instrumenta remonts un apkope JĀVEIC tikai kvalificētiem remonta speciālistiem.** Ja remontu, apkalpošanu vai apkopi veic nekvalificēti darbinieki, var rasties ievainojuma risks. Lai noskaidrotu tuvāko pilnvaroto DeWALT remonta darbnīcu, skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku, kur pieejams pilnvaroto DeWALT remonta darbnīcu saraksts, vai apmeklējiet tīmekļa vietni www.2helpu.com.
- **Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai teodolītu.** Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- **Lāzeru nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka citas personas varētu apzinātī vai nejausi skatīties lāzera starā.** Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- **Lāzeru nedrīkst novietot atstarojošu virsmu tuvumā, kas varētu atstarot lāzera staru un novirzīt citu personu acīs.** Cītādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- **Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to.** Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds skatīsies lāzera starā.

- Nestrādājiet ar läzeru, ja tuvumā ir bērni, kā arī neļaujiet bērniem darboties ar läzeru.** Citādi var gūt smagus acu ievainojumus.
- Nedrikst noņemt vai sabojāt brīdinājuma uzlīmes.** Ja brīdinājuma uzlīmes ir noņemtas, operators vai citas personas var nejauši pakļaut sevi radiācijas iedarbībai.
- Novietojet läzeru stabili uz līdzzenas virsmas.** Ja läzers ir sabojāts vai saņēmis smagu triecienu, tas var apgāzties.
- Valkājiet piemērotu apģērbu.** Nevalkājiet vajigu apģērbu vai juvelierizstrādājumus. Sasieniet garus matus. Kustīgajām detaļām netuviniet ne matus, ne apģērbu, ne cimdus. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās. Bieži vien gaisa atveres nosedz kustīgās detaļas, tādēļ arī no tām ir jāuzmanās.



BRĪDINĀJUMS! Kontrolējot, regulējot vai veicot pasākumus, kas šeit nav norādīti, var izraisīt smagu radiācijas starojumu.



BRĪDINĀJUMS! LÄZERU NEDRĪKST IZJAUKT. Instrumentā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi. Ja läzers ir izjaukts, izstrādājuma garantijas vars nav spēkā. Instrumentu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.

Pārveidojot instrumentu, var izraisīt bīstamu läzera radiācijas starojumu.

Papildu drošības norādījumi läzeriem

- Šis läzers atbilst 2. klasei atbilstoši EN 60825-1:2007. Läzera diodi nedrīkst nomainīt pret cita veida diodi. Ja läzers bojāts, to drīkst remontēt tikai pilnvarota remonta darbnīca.
- Läzeru drīkst izmantot tikai läzera līniju projicēšanai, un nekādiem citiem mērķiem. Ja acis ir pakļautas 2. klases läzera starai iedarbībai ne ilgāk kā 0,25 sekundes, šo iedarbību uzskata par nekaitīgu. Acu plakstiņu refleksu parasti nodrošina pienācīgu aizsardzību. Vairāk nekā 1 m attālumā läzers atbilst 1. klasei un tādējādi uzskatāms par pilnīgi nekaitīgu.
- Nekad tieši un ilgstoši neskatieties läzera starā.
- Läzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem līdzekļiem.
- Läzers ir jāuzstāda tādā pozīcijā, lai läzera stars nevarētu iekļūt nevienas personas acīs.
- Neļaujiet bērniem aiztikt läzeru.

- Ja konstatējat šķidruma noplūdi, rīkojieties šādi
 - Uzmanīgi ar lupatīgu noslaukiet šķidrumu. Nepielāujiet tā nokļūšanu uz ādas vai acīs. Šķidrumu nedrīkst norīt.
 - Gadijumā, ja šķidrums nokļuvis uz ādas vai acīs, vismaz 10 sekundes skalojiet skarto vietu ar tekošu ūdeni un pēc tam meklējiet medicīnisku paslīdzību.



BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks! Neizraisiet tāssavienojumu atvienota akumulatora kontaktos.


Atlikušie riski

Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi riski:

- ievainojumi, kas radušies, skatoties läzera starā.

MARķĒJUMI UZ INSTRUMENTA

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Brīdinājums par läzeru.



Neskaitieties läzera starā.

DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)

Datuma kods (s), kurā ir norādīts arī ražošanas gads, ir nodrukāts uz korpusa.

Piemērs:

2013 XX XX

Ražošanas gads

Svarīgi drošības norādījumi akumulatoriem



BRĪDINĀJUMS! Akumulatori var eksplodēt vai tiem var rasties noplūde, tādējādi izraisot ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai mazinātu risku:

- rūpīgi ievērojet visus norādījumus un brīdinājumus, kas norādīti uz akumulatora uzlīmes un iepakojuma;
- akumulatori jāievieto pareizi, ievērojot polaritāti (+ un -);
- neizraisiet akumulatora spailēs īssavienojumu;
- akumulatorus nedrīkst uzlādēt;
- nelietojiet vienlaicīgi lietotus akumulatorus ar jauniem. Tie visi ir jānomaina vienlaicīgi un jāaizvieto ar jauniem tā paša zīmola un veida akumulatoriem;
- tukšie akumulatori ir nekavējoties jāizņem un no tiem jāatbrīvojas atbilstīgi vietējiem noteikumiem;
- akumulatorus nedrīkst sadedzināt;
- glabājiet akumulatorus bēriem neaizsniedzamā vietā;
- ja instruments netiek lietots vairākus mēnešus, izņemiet akumulatorus.

Akumulatori

AKUMULATORA VEIDS

Modelis DW085 darbojas ar četriem LR6 (AA izmēra) akumulatoriem.

Iepakojuma saturs

Iepakojumā ietilpst:

- 1 piecstaru pašlīmējošs lāzera līmenrādis
 - 4 LR6 (AA izmēra) akumulatori
 - 1 piederumu kārba (tikai K modeļiem)
 - 1 lietošanas rokasgrāmata
- Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
 - Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā izslisitu un izprastu šo rokasgrāmatu.

APRAKSTS (1. ATT.)



BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var sabojāt vai var gūt ievainojumus.

- a. akumulatoru nodalījuma vāciņš
- b. zemas akumulatoru jaudas indikators
- c. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- d. lāzera atvere augšupejošajam staram
- e. lāzera atvere lejupejošajam staram

- f. lāzera atvere pa kreisi novirzītam horizontālajam staram
- g. lāzera atvere pa labi novirzītam horizontālajam staram
- h. lāzera atvere uz priekšu novirzītam horizontālajam staram
- i. iebūvēts magnētisks grozāmais kronshtēns
- j. magnēti

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA

Lāzera līmenrādis DW085 ir pašlīmējojošs lāzera instruments, ko var izmantot izlīdzināšanai horizontālā un vertikālā plaknē, kā arī taisna lenķa veidošanai. Instruments ir iepakojumā iesaijots pilnībā saliktā veidā. Tas ir aprīkots ar ērtas un ātras uzstādīšanas funkcijām. Pirms ekspluatācijas izlasiet un izprotiet visus šīs lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.

NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.

Šis lāzers ir profesionālai lietošanai paredzēts instruments. **NELAUJIET** bēriem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatāte nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.

SALIKŠANA UN REGULĒŠANA



BRĪDINĀJUMS! Lāzeru nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka citas personas varētu apzināti vai nejauši skatīties lāzera starā. Skatoties lāzera starā, var gūt smagus acu ievainojumus.

Brīdinājuma uzlīmes pielīmēšana

Brīdinājuma uzlīmēm, kas atrodas uz instrumenta, jābūt formulētām lietotājam saprotamā vai dzimtā valodā.

Šim nolūkam instrumenta komplektācijā ir atrodama atsevišķa loksne ar pašlīmējošām uzlīmēm.



BRĪDINĀJUMS! Pārbaudiet, vai uzlīmēm norādītie brīdinājumi ir arī jūsu valodā.

Brīdinājumiem jābūt šādiem:

LĀZERA STAROJUMS

NESKATIETIES LĀZERA STARĀ

2. KLASES LĀZERA INSTRUMENTS

- Ja šie brīdinājumi ir svešvalodā, rīkojieties šādi:
 - atlobiет vajadzīgo uzlīmi no loknes;
 - rūpīgi pielīmējet to virs uzlīmes, kas ir svešvalodā;

- piespiediet uzlīmi, lai tā plieliptu.

Akumulatoru maiņa (3. att.)

Šis lāzers darbojas ar četriem LR6 (AA izmēra) akumulatoriem.

- Atveriet akumulatoru nodalījuma vāciņu (a).
- Nomainiet akumulatorus (t). Jaunie akumulatori jāievieto tā, kā norādīts.
- Aizveriet akumulatoru nodalījuma vāciņu.



BRĪDINĀJUMS! Vienmēr jānomaina visi trīs akumulatori. Nelietojiet vienlaicīgi lietotus akumulatorus ar jauniem, leteicams izmantot sārmainos akumulatorus.

EKSPLUATĀCIJA

Ekspluatācijas norādījumi



BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojet šos drošības norādījumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

- Vienmēr atzīmējiet lāzera punktu centru.
- Pārbaudiet, vai instruments ir cieši nostiprināts.
- Ja notiek straujas temperatūras mainas, instrumenta iekšējās detaļas kustās un var mazināt precīzitāti. Šādos apstākļos vienmēr jāpārbauda instrumenta precīzitāte.
- Lai arī instruments pats noregulē mazas līmenīšanas neprecīzitātes, instrumentu var nākties no jauna līdzsvarot vai uzstādīt, ja tas ir saņēmis triecienu.
- Ja instruments ir bijis nomests zemē vai ir apgāzies, kvalificēta remonta darbnīca ir jāveic lāzera galviņas kalibrēšana.

Zemas akumulatoru jaudas indikators (2. att.)

DW085 ir aprīkots ar zemas akumulatoru jaudas indikatoru (b), kā norādīts 2. attēlā. Instrumenta augšpusē atrodas sarkanā indikatora lampiņa. Ja lampiņa mirgo, tad akumulatoru jauda ir zema un akumulatori ir jānomaina. Lāzers darbojas īsu brīdi pēc tam, kad akumulatora jauda ir zema. Ievietojot jaunus akumulatorus un no jauna ieslēdzot lāzeru, vairs nedeg sarkanā indikatora lampiņa. (Ja mirgo lāzera stars, tam par iemeslu nav zema akumulatoru jauda; sk. sadaļu **Pārāk liela sagāzuma lenķa indikators**.)

Lāzera ieslēgšana un izslēgšana (1. att.)

Novietojiet izslēgtu lāzeru uz stabilas un līdzemas virsmas. Ieslēdziet lāzeru, pagriežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (c) uz augšu. Tas projicē piecus starus: vienu augšup (d), vienu lejup (e), vienu horizontāli uz kreiso pusī (f), vienu horizontāli uz labo pusī (g) un vienu horizontāli uz priekšu (h).

Izslēdziet lāzeru, pagriežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (c) atpakaļ horizontālā pozīcijā. Stari vairs netiek projicēti.

Svārsta bloķēšana (1. att.)

DW085 ir aprīkots ar svārsta bloķēšanas mehānismu. Šī funkcija ir aktīva tikai tad, kad lāzers ir izslēgts. Pagriežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (c) ieslēgtā pozīcijā, svārsts tiek atbloķēts un pašlīmeņojas.

Lāzera lietošana

Ja ir veikta pārbaudes kalibrēšana, lāzera stari tiek projicēti vertikāli un horizontāli (sk. sadaļu **Pārbaudes kalibrēšana darba apstākļos**) un nemirgo (sk. sadaļu **Pārāk liela sagāzuma lenķa indikators**).

Instruments projicē punktus jebkurā piecu staru kombinācijā.

IEBŪVĒTS MAGNĒTISKS GROZĀMAIS KRONŠTEINS (1. ATT.)



UZMANĪBU! Nestāviet zem lāzera, ja tas ir piestiprināts ar magnētisko grozāmo kronšteinu. Ja lāzers nokrič, var gūt smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts.

Modelim DW085 ir iebūvēts magnētisks grozāmais kronšteins (i), ko nevar noņemt. Ar šī kronšteina palīdzību instrumentu var piestiprināt pie vertikālas dzelzs vai tērauda virsmas, izmantojot magnētus (j), kas iestrādāti grozāmā kronšteina aizmugurē. Dažas piemērotas virsmas ir, piemēram, tērauda spraišļi, tērauda durvju rāmji un konstrukciju tērauda sijas. Novietojiet lāzeru uz stabilas virsmas. Ja lāzers nokrič, var gūt smagus ievainojumus vai lāzers var tikt sabojāts. Grozāmais kronšteins nodrošina aptuveni 4,5 cm (1 3/4 collas) lielu distanci no grīdas, tādējādi ir vieglāk uzstādīt tērauda rāmja konstrukcijas.

PĀRĀK LIELA SAGĀZUMA LENĶA INDIKATORS (4. ATT.)

Lāzeram DW085 ir pašlīmeņošanas funkcija.

Ja lāzers ir sagāzts tiktāl, ka nespēj veikt pašlīmeņošanas funkciju (sagāzums $> 4^\circ$), mirgo lāzera stars. Stara mirgošana liecina par to, ka ir

pārsniegts sagāzuma lejkis un ka *lāzera stars nav horizontāli (vai vertikāli), tāpēc to nevar izmantot horizontālas (vai vertikālas) līnijas atzīmēšanai*. Novietojiet läzeru uz taisnākas virsmas.

TAISNĀ LENKA VEIDOŠANA — PRECĪZA REGULĒŠANA (2. ATT.)

DW085 sānā esošā precīzas regulēšanas poga (r) ir paredzēta horizontālo staru savietošanai. Novietojiet DW085 uz līdzennes virsmas un pagrieziet pogu uz labo pusī, lai staru pārvietotu pa labi, vai pagrieziet uz kreiso pusī, lai staru pārvietotu pa kreisi. Griežot precīzas regulēšanas pogu, tiek noregulēts viiss iekšējais mehānisms, saglabājot 90° leņķi starp trim horizontālajiem punktiem.

LĀZERA LĪMENOŠANA

Šīs instruments pašlīmeņojas. Tam ir rūpīnā veikta kalibrēšana, lai tas varētu projicēt horizontālu līniju, atrodoties uz līdzennes virsmas 4° sagāzuma robežās. Ja vien instruments ir pareizi kalibrēts, to nedrīkst manuāli regulēt.

APKOPE

Lai darbs būtu paveikts precīzi, regulāri pārbaudiet läzera kalibrāciju. Sk. sadalu **Pārbaudes kalibrēšana darba apstākjos**.

Pārbaudes kalibrēšanu un citus apkopes darbus var veikt DeWALT apkopes centros.

Ja läzeru nelietojat, glabājiet to piederumu kārbā, kas atrodas komplektācijā. Läzeru nedrīkst glabāt temperatūrā, kas zemāka par -20 °C (-5 °F) vai augstāka par 60 °C (140 °F).

Ja läzers ir mitrs, to nedrīkst ievietot piederumu kārbā. Läzers vispirms ir jānosusina ar mīkstu, sausu lupatiņu.

Pārbaudes kalibrēšana darba apstākjos

PRECIZITĀTES PĀRBAUDE — VERTIKĀLAIS VIRZIENS (5.–6. ATT.)

Läzera vertikālo kalibrāciju var visprecīzāk pārbaudīt tad, ja ir pietiekami augsta vertikālā siena, vislabāk — 7,5 m (25 collas); šajā gadījumā viena persona uz grīdas pozicionē läzeru, bet otra persona uz griestiem atzīmē läzera stara projicēto punktu (5. att.). Svarīgi veikti kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam läzers tiks izmantots.

- Vispirms atzīmējiet punktu uz grīdas.
- Novietojiet läzeru tā, lai lejupejošais stars būtu projicēts pret atzīmi uz grīdas.

- Nogaidiet, līdz läzers nostabilizē vertikālo virzienu un atzīmējiet uz griestiem punktu, kas pārnests ar augšupejošā stara palīdzību.
- Pagrieziet läzeru par 180°, kā norādīts 6. attēlā, raugoties, lai lejupejošais stars joprojām būtu projicēts pret iepriekš atzīmēto punktu uz grīdas.
- Nogaidiet, līdz läzers nostabilizē vertikālo virzienu un atzīmējiet uz griestiem punktu, kas pārnests ar augšupejošā stara palīdzību.

Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā norādīts tabulā, läzers nav kalibrēts.

Griestu augstums	Mērījums starp atzīmēm
3,5 m	1,5 mm
7,5 m	3 mm

PRECIZITĀTES PĀRBAUDE — HORIZONTĀLAIS VIRZIENS (7.–10. ATT.)

Lai pārbaudītu läzera horizontālo līmeni, jāizmanto divas paralēlas sienas, kas atrodas vismaz 6 m (20 pēdu) attālumā. Svarīgi veikti kalibrēšanas pārbaudi tādā attālumā, kas nav mazāks par attiecīgo attālumu uz projicējamās virsmas, kam läzers tiks izmantots.

- Novietojiet instrumentu 5–8 cm (2–3 collu) attālumā no pirmās sienas ar skatu pret sienu (7. att.).
- Aztīmējiet uz šīs sienas projicēto staru.
- Pagrieziet instrumentu pa 180° un atzīmējiet projicēto staru uz otras sienas (8. att.).
- Novietojiet instrumentu 5–8 cm (2–3 collu) attālumā no otrās sienas ar skatu pret sienu (9. att.).
- Noregulējiet instrumenta augstumu, līdz stars ir notēmēts pret atzīmi, kas minēta 3. punktā.
- Pagrieziet instrumentu pa 180° un notēmējiet staru pret pirmo sienu tuvumā tai atzīmei, kas minēta 2. punktā (10. att.).
- Izmēriet attālumu starp staru un atzīmi.
- Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā norādīts tabulā, läzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Lai pārbaudītu uz priekšu novirzīto staru, pa kreisi novirzīto staru un pa labi novirzīto staru, atkārtojiet 1.–8. darbību.

Attālums starp sienām	Mērījums starp atzīmēm
7,5 m (25 pēdas)	3,0 mm (1/8 collas)
15 m (50 pēdas)	6,0 mm (1/4 collas)
23 m (75 pēdas)	9,0 mm (3/8 collas)

TAISNĀ LENKA PRECIZITĀTES PĀRBAUDE — 90° LENKIS (11. ATT., A–D)

Sk. 11. attēlu, kur norādīta lāzera un atzīmēto punktu atrašanās vieta katrā darbībā. Visas atzīmes var veikt uz grīdas, novietojot pret horizontāliem vai taisnā lenķa stariem priekšmetus un pārnesot tajos projēcētās atzīmes uz grīdas.

- Izvēlieties vismaz 10 m (35 pēdas) garu telpu. Vienā telpas galā uz grīdas atzīmējiet punktu (k) (11. att., a).
- Uzstādiet lāzeru tā, lai lejupejošais stars būtu vērsts pret punktu (k). Uz priekšu vērstajam staram jābūt notēmētam pret telpas otru, tālāko, sienu (11. att., a).
- Telpas vidū uz grīdas atzīmējiet punktu (l), novietojot pret staru priekšmetu un pārnesot tajā projēcēto atzīmi uz grīdas (11. att., a).
- Atzīmējiet punktu (m) uz tālākā sienas vai pārnesiet uz priekšu vērstā staru atzīmi uz grīdas (11. att., a).
- Novietojiet lāzeru pie punkta (l) un vēlreiz savietojiet uz priekšu vērsto staru ar punktu (m) (11. att., b.).
- Atzīmējiet uz grīdas abu staru veidotā taisnā lenķa punktus (n, o).

PIEZĪME. Precizitātes nolūkā attālumiem starp (k) un (l), starp (l) un (m), starp (l) un (n), starp (l) un (o) jābūt vienādiem.

- Pagrieziet lāzeru par 90° tā, lai uz priekšu vērstais stars būtu savietots ar punktu (n) (11. att., c.).
- Atzīmējiet uz grīdas pirmā taisnā lenķa stara (p) atrašanās vietu pēc iespējas tuvāk punktam (k) (11. att., c.).
- Izmēriet attālumu starp punktiem (k) un (p) (11. att., c.). Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā norādīts tabulā, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.
- Pēc tam pagrieziet lāzeru par 90° tā, lai uz priekšu vērstais stars būtu savietots ar punktu (o) (11. att., d.).
- Atzīmējiet uz grīdas otrā taisnā lenķa stara (q) atrašanās vietu pēc iespējas tuvāk punktam (k) (11. att., d.).

12. Izmēriet attālumu starp punktiem (k) un (q) (11. att., d.). Ja attālums starp abiem punktiem ir lielāks nekā norādīts tabulā, lāzers jānogādā pilnvarotā apkopes centrā, lai tam veiktu apkopi.

Attālums starp atzīmēm (k) un (m)	Mērījumi starp atzīmēm (k) un (p); (k) un (q)
7,5 m (25 pēdas)	3,0 mm (1/8 collas)
15 m (50 pēdas)	6,0 mm (1/4 collas)
23 m (75 pēdas)	9,0 mm (3/8 collas)

Problēmu novēršana

LĀZERU NEVAR IESLĒGT

- Akumulatori jāievieto atbilstīgi (+), (-) atzīmēm akumulatoru nodalījuma vāciņā.
- Akumulatoriem jābūt labā darba kārtībā. Ja tie ir izlādējušies, ievietojet jaunus akumulatorus.
- Akumulatoru saskarvietām jābūt tīrām, un uz tām nedrīkst būt rūsas traipu. Lāzera instrumentam jābūt sausam, un tajā jāievieto vienīgi jauni, kvalitatīvi akumulatori, lai mazinātu noplūdes rašanos.
- Ja lāzers ir uzglabāts ļoti karstā vidē, nogaidiet, līdz tas atdziest.

LĀZERA STARI MIRGO (4. ATT.)

Lāzera līmenrādis DW085 veic pašlīmeņošanu, ja tā sagāzums nepārsniedz 4° visos virzienos un tas ir novietots tā, kā norādīts 4. attēlā. Ja lāzers ir pārmērīgi sagāzts un iekšējais mehānisms nespēj veikt pašlīmeņošanu, lāzera starī sāk mirgot, liecīnot par to, ka sagāzums ir pārāk liels. STARU MIRGOŠANA LIECINA PAR TO, KA STARI NAV NOLĪMENOTI HORIZONTĀLI VAI VERTIKĀLI, TĀPĒC TOS NEVAR IZMANTOT HORIZONTĀLAS VAI VERTIKĀLAS LĪNIJAS ATZĪMĒŠANAI. Novietojiet lāzeru uz taisnākas virsmas.

LĀZERA STARI TURPINA PĀRVIETOTIES

DW085 ir precīzijas instruments. Tāpēc tas turpina meklēt vertikālo līmeni, ja neatrodas uz stabilas (un nekustīgas) virsmas. Ja starī turpina pārvietoties, novietojiet instrumentu uz stabilākas virsmas. Tāpat virsmai jābūt relatīvi līdzīgai, lai lāzers nostabilizētos.



Tīrīšana

- Pirms instrumenta tīrīšanas izņemiet akumulatorus.

- Ventilācijas atveres nedrīkst būt nosprostotas, un korpuiss ir regulāri jātīra ar mīkstu lupatiņu.
- Ja vajadzīgs, notīriet lēcu ar mīkstu lupatiņu vai spirtā samērcētu vati. Neizmantojiet citus tīrīšanas līdzekļus.

Papildpiederumi

Lāzera apakšpusē atrodas 6 mm (1/4 collas) x 20 iekšējā vītnē. Tā ir paredzēta tam, lai lāzeram uzstādītu patlaban pieejamos un turpmāk iespējamos DeWALT piederumus. Lietojiet vienīgi tādus DeWALT piederumus, kas paredzēti šim instrumentam. Ievērojiet piederumam pievienotos norādījumus.



BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi, kurus DeWALT, nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bīstami apstāklī, ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojiet tikai DeWALT ieteiktos piederumus.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis DeWALT instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietot izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir daļīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

DeWALT nodrošina DeWALT izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo DeWALT biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DeWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.



Akumulatori

Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem videi nekaītīgā veidā. Sīkāku informāciju par to, kā droši atbrīvoties no akumulatoriem, jautājiet vietējām iestādēm.

5-ТИ ЛУЧЕВОЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ DW085

Поздравляем Вас!

Вы выбрали прибор фирмы DeWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали электроинструменты DeWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.

Технические характеристики

DW085

Напряжение питания	В	6
Тип		1
Типоразмер батареек питания	4 x LR6 (AA)	
Мощность лазерного излучателя	мВт	< 1,5
Класс лазера		2
Длина волны	Нм	630 ~ 680
Класс защиты		IP54
Угол самовыравнивания	°	+/- 4
Рабочая температура	°C	10 - 50
Резьба		6,35 мм (1/4") x 20 TPI
Вес	кг	0,66

Определения: Предупреждения безопасности

Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова. Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.



ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.



ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением телесной травмы,

которая, однако, может привести к повреждению оборудования.



Риск поражения электрическим током!



Огнеопасность!

Меры безопасности при работе с лазерными приборами



ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите все инструкции.

Несоблюдение всех перечисленных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- Не используйте лазерный прибор, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроприбор создает искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- Используйте лазерный прибор только с предназначенными для него батарейками питания. Использование батареек иного типа может привести к возникновению пожара.
- Храните не используемый лазерный прибор в месте, недоступном для детей и посторонних лиц. Лазерные приборы представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- Используйте только те дополнительные приспособления, которые рекомендованы производителем для Вашей модели лазера. Дополнительные принадлежности и аксессуары, подходящие для одного прибора, при использовании с другой моделью могут стать причиной получения травмы.
- Ремонт инструмента ДОЛЖЕН производиться только квалифицированным ремонтным

персоналом. Ремонт или техническое обслуживание, произведенное неквалифицированным персоналом, может привести к получению травмы. Местоположение ближайшего авторизованного сервисного центра DeWALT см. в списке авторизованных сервисных центров DeWALT в конце данного руководства по эксплуатации или на сайте www.2helpU.com.

- **Ни в коем случае не рассматривайте лазерный луч через оптические приборы, такие как телескоп или теодолит.** Это может привести к серьезному поражению глаз.
- **Никогда не устанавливайте лазерный прибор в положении, при котором возможно умышленное или случайное попадание лазерного луча в глаза.** Это может привести к серьезному поражению глаз.
- **Никогда не устанавливайте лазерный прибор вблизи от отражающих поверхностей, которые могут отразить лазерный луч в глаза пользователя или случайного лица.** Это может привести к серьезному поражению глаз.
- **Всегда выключайте лазерный прибор, когда он не используется.** Включенный прибор увеличивает риск попадания лазерного луча в глаза.
- **Никогда не используйте лазерный прибор в присутствии детей и не позволяйте детям пользоваться прибором.** Это может привести к серьезному поражению глаз.
- **Никогда не снимайте и не стирайте с прибора предупреждающие этикетки.** При отсутствии предупреждающих этикеток пользователь или случайное лицо могут непредумышленно подвергнуться облучению.
- **Устанавливайте лазерный прибор на устойчивой ровной поверхности.** Падение лазерного прибора может привести к его повреждению или получению пользователем тяжёлой травмы.
- **Одевайтесь соответствующим образом.** Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Убирайте длинные волосы. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки находились в постоянном отдалении от

движущихся частей прибора. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части прибора. Движущиеся части часто скрываются за вентиляционными прорезями; избегайте контакта с ними.



ВНИМАНИЕ: Использование иных средств управления или регулирующих устройств или нарушение инструкций, обозначенных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к опасному радиационному облучению.



ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР! Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей. Разборка лазерного прибора делает гарантию на продукт недействительной. Ни в коем случае не видоизменяйте прибор. Модификация данного прибора может стать причиной опасного лазерного облучения.

Дополнительные правила безопасности при работе с лазерными приборами

- Данный лазерный прибор относится к классу 2, в соответствии со стандартом EN 60825-1: 2007. Не заменяйте лазерный диод ни на какой другой тип. В случае повреждения лазерный прибор должен ремонтироваться только в авторизованном сервисном центре.
- Используйте лазерный прибор только для проецирования лазерных линий. Прямое попадание луча лазера 2-го класса в глаз считается безопасным в течение не более 0,25 секунды. В этом случае ответная реакция глазного века обеспечивает достаточную защиту глаза. На расстоянии более 1 метра данный лазерный прибор можно рассматривать как полностью безопасный лазер 1-го класса.
- Ни в коем случае не смотрите преднамеренно на лазерный луч.
- Не рассматривайте лазерный луч через оптические приборы.
- Устанавливайте лазерный прибор в таком положении, чтобы лазерный луч

не проходил на уровне глаз окружающих Вас людей.

- Не разрешайте детям прикасаться к лазерному прибору.
- Если Вы заметили вытекшую жидкость, поступите следующим образом:
 - Аккуратно удалите салфеткой жидкость. Избегайте контакта с кожей или с глазами. Не глотайте жидкость.
 - В случае попадания жидкости на кожу или в глаза, промойте их чистой проточной водой в течение не менее 10 минут и обратитесь к врачу.



ВНИМАНИЕ: Опасность возникновения пожара! Избегайте короткого замыкания контактов извлечённых батареек питания.


Остаточные риски

Следующие риски являются характерными при использовании лазерных приборов:

- Травмы в результате поражения лазерным лучом.

МАРКИРОВКА ПРИБОРА

На приборе имеются следующие знаки:



Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации.



Внимание! Лазер!



Не смотрите на лазерный луч.

МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)

Код даты (s), который также включает в себя год изготовления, отштампован на поверхности корпуса инструмента.

Пример:

2013 XX XX

Год изготовления

Важные правила безопасности при использовании батареек питания



ВНИМАНИЕ: Батарейки могут взорваться или протечь, и могут стать причиной травмы или возникновения пожара. Для снижения риска:

- Страно следуйте всем инструкциям и предупреждениям, содержащимся в маркировке батареек питания и на упаковке.
- Всегда вставляйте батарейки питания с соблюдением полярности (+ и -).
- Не допускайте короткого замыкания контактов батарейки питания.
- Ни в коем случае не пытайтесь заряжать батарейки питания.
- Не смешивайте старые и новые батарейки питания. Заменяйте одновременно все батарейки питания новыми батарейками такой же марки и типоразмера.
- Отработанные батарейки немедленно вынимайте из устройства и утилизируйте их в соответствии с местным законодательством.
- Не бросайте батарейки питания в огонь.
- Держите батарейки питания в не доступном для детей месте.
- Извлекайте батарейки питания из прибора, если Вы не будете им пользоваться в течение нескольких месяцев.

Батарейки питания

ТИП БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ

DW085 работает от четырёх батареек питания LR6 (AA).

Комплект поставки

В упаковку входят:

- 1 5-х лучевой самовыравнивающийся лазерный указатель
- 4 Батарейки питания LR6 (AA)
- 1 Чемодан (только К-модели)
- 1 Руководство по эксплуатации
- Проверьте инструмент, детали и дополнительные приспособления на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.

ОПИСАНИЕ (РИС. 1)



ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не модифицируйте электроприбор или какую-либо его деталь. Это может привести к получению травмы или повреждению прибора.

- a. Крышка отсека для батареек питания
- b. Индикатор разрядки батареек питания
- c. Пусковой выключатель
- d. Апертура излучающей части лазера – лазерный луч направлен вверх
- e. Апертура излучающей части лазера – лазерный луч направлен вниз
- f. Апертура излучающей части лазера – горизонтальный лазерный луч, направленный влево
- g. Апертура излучающей части лазера – горизонтальный лазерный луч, направленный вправо
- h. Апертура излучающей части лазера – горизонтальный лазерный луч, направленный вперёд
- i. Встроенный магнитный поворотный кронштейн
- j. Магниты

НАЗНАЧЕНИЕ

Лазерный уровень DW085 является самовыравнивающимся лазерным прибором, и может использоваться для горизонтального (уровневого), вертикального (отвесного) и перпендикулярного выравнивания. Данный прибор поставляется в полной комплектации.

Данный прибор оснащен функциями, позволяющими быстро и легко производить настройку. Перед использованием прибора внимательно прочтите все инструкции данного руководства по эксплуатации.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных условиях или при наличии в окружающем пространстве легко воспламеняющихся жидкостей или газов.

Данный лазерный прибор является профессиональным инструментом. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям прикасаться к прибору. Неопытные пользователи должны использовать данный прибор под руководством опытного инструктора.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА



ВНИМАНИЕ: Никогда не устанавливайте лазерный прибор в положении, при котором возможно умышленное или случайное попадание лазерного луча в глаза.

Попадание лазерного луча в глаза привести к серьезному поражению глаз.

Наклейка этикетки с предупреждением

Меры безопасности на этикетке, наклеенной на лазерный прибор, должны быть сформулированы на языке пользователя.

В комплект поставки прибора входит отдельный лист с самоклеящимися этикетками с надписями на разных языках.



ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что требования безопасности на этикетке сформулированы на Вашем языке.

Предупреждения должны быть следующими:

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2

- Если предупреждения сформулированы на иностранном языке, поступите следующим образом:
 - Снимите с листа нужную этикетку.
 - Аккуратно приложите этикетку к поверхности существующей этикетки.
 - Прижмите этикетку, приклеивая ее на место.

Замена батареек питания (Рис. 3)

Данный прибор работает от батареек питания типа LR6 (AA).

- Откройте крышку отсека для батареек питания (а).
- Замените батарейки питания (t). Проследите, чтобы новые батарейки питания были вставлены в положении, как показано на рисунке.
- Закройте крышку отсека для батареек питания.



ВНИМАНИЕ: При обновлении батареек питания, каждый раз заменяйте весь комплект. Не смешивайте старые и новые батарейки питания. Рекомендуется использовать щелочные батарейки питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Инструкции по использованию



ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.

- Каждый раз отмечайте центр лазерной точки.
- Следите, чтобы прибор был надежно зафиксирован.
- Большие перепады температуры окружающей среды могут вызвать перемещение внутренних деталей, что может привести к снижению точности прибора. При работе прибора в таких условиях регулярно проверяйте точность его настройки.
- Несмотря на автоматическую коррекцию прибором небольших неточностей выравнивания, для приведения прибора в исходное состояние после удара может потребоваться его повторное регулирование.
- Если Вы уронили или опрокинули прибор, проведите калибровку головки лазера в авторизованном сервисном центре.

Индикатор разрядки батареек питания (Рис. 2)

Лазерный прибор DW085 оборудован индикатором разрядки батареек питания

(b), изображённым на Рисунке 2. Красный индикатор расположен в верхней части прибора. Мигание индикатора указывает на необходимость замены батареек питания. Лазерный прибор может продолжить работать ещё какое-то время при почти разряженных батареях питания. После установки новых батареек питания лазерный прибор снова включится, а красный индикатор погаснет. (Мерцание лазерного луча не зависит от степени разрядки батареек питания; см. раздел *Индикатор выхода за пределы амплитуды наклона*.)

Включение и выключение лазерного прибора (Рис. 1)

Установите выключенный лазерный прибор на ровную и устойчивую поверхность. Чтобы включить лазерный прибор, поверните пусковой выключатель (c) так, чтобы он указывал вверх. Прибор будет излучать 5 лучей: направленный вверх (d), направленный вниз (e), горизонтальный, направленный влево (f), горизонтальный, направленный вправо (g) и горизонтальный, направленный вперёд (h).

Чтобы выключить лазерный прибор, поверните пусковой выключатель (c) вниз в его изначальное горизонтальное положение. Прибор больше не будет излучать лучи.

Блокировка маятникового механизма (Рис. 1)

Лазерный прибор DW085 имеет функцию блокировки маятникового механизма.

Данная функция задействуется только при выключенном приборе. При включении лазерного прибора с помощью пускового выключателя (c) маятниковый механизм разблокируется и самовыравнивается.

Использование лазерного прибора

Лазерные лучи будут уровневыми или отвесными только после проведения калибровки (см. раздел *Проверка локальной калибровки*). Лазерный луч не должен мерцать (см. раздел *Выход за пределы амплитуды наклона*).

Прибор может использоваться для проецирования лазерных точек с использованием любой комбинации пяти лучей.

ВСТРОЕННЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН (РИС. 1)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не стойте под лазерным прибором, прикреплённым к поверхности при помощи магнитного поворотного кронштейна. Падение лазерного прибора может привести к его повреждению или получению пользователем тяжёлой травмы.

Лазерный прибор DW085 оборудован встроенным магнитным поворотным кронштейном (i). Данный кронштейн позволяет закреплять прибор на любых вертикальных поверхностях из стали или чугуна при помощи магнитов (j), расположенных на задней стороне поворотного кронштейна. Типичными примерами подходящих поверхностей являются стальные рамы, дверные стальные рамы и строительные стальные балки. Установите лазерный прибор на устойчивой ровной поверхности. Падение лазерного прибора может привести к его повреждению или получению пользователем тяжёлой травмы. Поворотный кронштейн также обеспечивает зазор между полом приблизительно 4,5 см, что помогает в установке нижней колеи стальной рамы.

ИНДИКАТОР ВЫХОДА ЗА ПРЕДЕЛЫ АМПЛИТУДЫ НАКЛОНА (РИС. 4)

Лазерный прибор DW085 спроектирован с функцией самовыравнивания. При слишком большом наклоне лазерного прибора, когда самовыравнивание невозможно (наклон > 4°), начнет мерцать лазерный луч. Мерцание лазерного луча указывает на превышение амплитуды наклона, следовательно, луч не является показателем уровня (или отвесности) и не должен использоваться для определения или отметки уровня (или отвеса). Переустановите лазерный прибор на более ровной поверхности.

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ЛУЧЕЙ – ТОНКАЯ НАСТРОЙКА (РИС. 2)

Колесо тонкой настройки (g), расположенное на боковой стороне DW085, предназначено для выравнивания горизонтальных лазерных лучей. Расположите DW085 на плоской поверхности и поворачивайте колесо вправо, чтобы переместить луч вправо, или влево, чтобы переместить луч влево. Поворачивание колеса тонкой настройки регулирует весь внутренний механизм, устанавливая угол 90° между тремя горизонтальными лазерными точками.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА

Данный прибор оборудован функцией самовыравнивания. Он калибруется на заводе-изготовителе в режиме поиска отвеса, при условии нахождения на плоской поверхности с уровнем в пределах 4°. При условии правильной калибровки ручную настройку не выполнять.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения максимальной точности в работе регулярно проверяйте лазерный прибор на правильность калибровки. См. раздел *Проверка локальной калибровки*.

Проверку калибровки и прочие виды технического обслуживания можно произвести в авторизованном сервисном центре DeWALT.

Храните не используемый лазерный прибор в чемодане, входящем в комплект поставки. Не храните лазерный прибор при температуре ниже –20 °C или выше 60 °C.

Не убирайте в чемодан влажный лазерный прибор. Сначала полностью высушите лазерный прибор при помощи мягкой сухой ткани.

Проверка локальной калибровки

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ – ОТВЕС (РИС. 5-6)

Наиболее точную калибровку отвесности можно произвести при наличии значительного количества вертикальной высоты, в идеале 7,5 м., при этом, один человек должен стоять на полу для позиционирования лазерного прибора, а второй человек должен находиться максимально близко к потолку, чтобы отметить на нем точку, спроектированную лазерным лучом (Рис. 5). Очень важно произвести проверку калибровки на расстоянии не короче расстояния, для которого предполагается использование прибора.

- Сделайте отметку на полу.
- Поместите лазерный прибор таким образом, чтобы направленный вниз луч точно совпадал с отметкой на полу.
- Подождите, пока лазерный прибор не спроектирует вертикальную линию, и отметьте центр лазерной точки, спроектированной лучом, направленным вверх.
- Разверните лазерный прибор на 180°, как показано на Рис. 6, чтобы убедиться,

что направленный вниз луч по-прежнему совпадает с отметкой на полу.

- Подождите, пока лазерный прибор не спроектирует вертикальную линию, и отметьте центр лазерной точки, спроектированной лучом, направленным вверх.

Если расстояние между двумя отметками превышает приведённые ниже значения, лазерный прибор нуждается в калибровке.

Высота потолка	Расстояние между отметками
3,5 м	1,5 мм
7,5 м	3 мм

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ – УРОВЕНЬ ПЛОСКОСТЕЙ (РИС. 7-10)

Для проверки уровня калибровки лазерного прибора потребуется 2 параллельные стены, расположенные на расстоянии минимум 6 м друг от друга. Очень важно произвести проверку калибровки на расстоянии не короче расстояния, для которого предполагается использование прибора.

- Поместите лазерный прибор на расстоянии 5-8 см от первой стены, направив его в сторону стены (Рис. 7).
- Отметьте на первой стене позицию лазерного луча.
- Разверните прибор на 180° и отметьте позицию лазерного луча на второй стене (Рис. 8).
- Поместите лазерный прибор на расстоянии 5-8 см от второй стены, направив его в сторону стены (Рис. 9).
- Отрегулируйте высоту прибора, пока луч не совпадёт с отметкой из пункта 3.
- Разверните прибор на 180° и направьте лазерный луч на отметку на первой стене из пункта 2 (Рис. 10).
- Измерьте вертикальное расстояние между лучом и отметкой.
- Если расстояние превышает приведённые ниже значения, лазерный прибор должен быть откалиброван в авторизованном сервисном центре.

Для проверки лучей, направленных вперёд, влево и вправо, повторите пункты 1-8.

Расстояние между стенами	Расстояние между отметками
7,5 м	3,0 мм
15 м	6,0 мм
23 м	9,0 мм

ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ – ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ЛУЧЕЙ ПОД УГЛОМ 90° (РИС. 11 А-Д)

Расположение DW085 и сделанных отметок при выполнении каждого пункта настройки см. на Рисунке 11. Все отметки могут делаться на полу при расположении контрольной точки перед уровнем или перпендикулярным лучом с последующим переносом расположения отметки на пол.

- Выберите помещение длиной не менее 10 м. Отметьте точку (k) на полу в одном из торцов помещения (Рис. 11а).
- Настройте лазерный прибор таким образом, чтобы луч, направленный вниз, указывал на точку k. Убедитесь, что горизонтальный луч, направленный вперёд, указывает точно в противоположный торец помещения (Рис. 11а).
- Отметьте на полу в центре помещения точку (l), используя контрольную точку для переноса расположения направленного вперёд горизонтального луча на пол (Рис. 11а).
- Отметьте точку (m) на противоположной стене или перенесите расположение направленного вперёд горизонтального луча на пол (Рис. 11а).
- Переместите DW085 на точку l и снова направьте указывающий вперёд горизонтальный луч на точку m (Рис. 11б).
- Отметьте расположение двух перпендикулярных лучей отметками p и o.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для максимальной точности, расстояние между точками k и l, l и m, l и n, и l и o должно быть одинаковым.

- Разверните DW085 на 90°, чтобы направленный вперёд горизонтальный луч указывал на точку n (Рис. 11с).
- Отметьте расположение первого перпендикулярного луча (p) на полу в максимальной близости от точки k (Рис. 11с).

9. Измерьте расстояние между точками k и p (Рис. 11c). Если расстояние превышает значения из таблицы, лазерный прибор должен быть отдан в ремонт в авторизованный сервисный центр.
10. Разверните DW085 на 90°, чтобы направленный вперёд горизонтальный луч указывал на точку o (Рис. 11d).
11. Отметьте расположение второго перпендикулярного луча (q) на полу в максимальной близости от точки k (Рис. 11d).
12. Измерьте расстояние между точками k и q (Рис. 11d). Если расстояние превышает значения из таблицы, лазерный прибор должен быть отдан в ремонт в авторизованный сервисный центр.

Расстояние между точками (k) и (m)	Расстояние между точками (k) и (p) или (k) и (q)
7,5 м	3,0 мм
15 м	6,0 мм
23 м	9,0 мм

Возможные неисправности и способы их устранения

ЛАЗЕРНЫЙ ПРИБОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

- Убедитесь, что батарейки питания вставлены в прибор в соответствии с отметками (+), (-) на крышке отсека.
- Убедитесь, что батарейки питания находятся в рабочем состоянии. Если сомневаетесь, попробуйте установить новые батарейки питания.
- Убедитесь, что контакты батареек питания чистые и без признаков ржавчины или коррозии. Следите, чтобы лазерный уровень оставался сухим, и всегда используйте только высококачественные батарейки питания, чтобы свести к минимуму риск их протечки.
- Если лазерный прибор хранился при очень высокой температуре, дождитесь его полного остывания.

ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ МЕРЦАЕТ (РИС. 4)

Лазерный прибор DW085 был сконструирован для самовыравнивания до 4° во всех направлениях, при его расположении, как показано на Рисунке 4. Если

лазерный прибор наклонён слишком сильно и внутренний механизм не может произвести самостоятельное выравнивание, лазерный луч начнёт мерцать, указывая на превышение амплитуды наклона.
МЕРЦАЮЩИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСНОСТИ И НЕ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОТМЕТКИ УРОВНЯ ИЛИ ОТВЕСА. Переустановите лазерный прибор на более ровной поверхности.

ЛАЗЕРНЫЕ ЛУЧИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТ ДВИГАТЬСЯ

Лазерный прибор DW085 является инструментом высокой точности. Поэтому, будучи расположенным на неустойчивой (и подвижной) поверхности, прибор будет продолжать поиск отвесности. Если лазерный луч не прекращает своего движения, попробуйте установить лазерный прибор на более устойчивой поверхности. Кроме этого, проверьте, что поверхность является абсолютно плоской и лазерный прибор находится в устойчивом положении.



Чистка

- Перед чисткой прибора извлеките из него батарейки питания.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия прибора оставались чистыми, и регулярно протирайте его корпус мягкой тканью.
- При необходимости, протирайте линзы мягкой тканью или смоченной в спирте ватной палочкой. Не используйте никакие другие чистящие средства.

Дополнительные принадлежности

В нижней части лазерного прибора имеется внутренняя резьба 6 мм (1/4") x 20. Данная резьба подходит для использования существующих или спроектированных в будущем дополнительных принадлежностей DeWALT. Используйте только дополнительные принадлежности DeWALT, специально предназначенные для использования с данным продуктом. Следуйте инструкциям, приложенными к дополнительной принадлежности.



ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DeWALT, не проходили тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей может привести к опасной ситуации. Во избежание риска получения травмы, с данным продуктом должны использоваться только рекомендованные DeWALT дополнительные принадлежности.

По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.

Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.



Батарейки питания

Утилизируйте отработанные батарейки питания безопасным для окружающей среды способом. Узнайте в ближайшем учреждении органов власти о безопасном для окружающей среды способе переработки и утилизации батареек питания.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.



Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие DeWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковки позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма DeWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DeWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DeWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DeWALT и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах



Гарантия

Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материала и сборки. Данная гарантia дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантia действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DEWALT из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DEWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

- Гарантia не действительна, если поломка произошла вследствие:
 - Нормального износа
 - Неправильного использования или плохого обслуживания
 - Перегрузки двигателя
 - Если изделие поражено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
 - Использования ненадлежащего источника питания
- Гарантia не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.
- Для того, чтобы воспользоваться гарантийей необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантинную карту и доказательство покупки (приемки) изделия или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дилер

Дата

Гарантийные условия:

Гарантia распространяется на

DEWALT гарантия, ka produktaim, to piegādāju kļantam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus privāt kļantu juridiskajam tiesību un tas neieikmē. Garantija ir spēkā visas Eiropas kopienas dalībvalstis un Eiropas Brivās iedzīnēbas zonā.

Ja DEWALT produkts salūst materiālu un/vai montāžas trūkumā dēļ vai ja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, DEWALT 12 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, ceteros kļantam radīt iespējām mazāku grūtību.

Garantija nav spēkā, ja produkta ir radīs šāda iemesla dēļ:

- Normālā nodilums
- Ierīces nepareiza lietošana vai slīkta uzlīešanā
- Ja motors darbinās ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumi radījūt svešķermenī, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Ne pareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja produkta remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādām nolikam nav DEWALT atlaujas.

Lai izmāgtu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas talonu un pilnīgi ēplicēnājumu (čeku) ir jānorāda pārdevējam vai ietei pilnvarotajam apkopes pārstāvījam divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko DEWALT servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 ^a 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:

www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:

www.2helpu.com

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:

www.2helpu.com

