


STANLEY®

FATMAX®











382020 - 33 BAL

www.stanley.eu

FMEG232

Slovenščina	(Prevod izvirnih navodil)	5
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	13
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	23
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	31





Predvidena uporaba

Kotni brusilnik FMEG232 STANLEY FATMAX je konstruiran za brušenje kovine z ustrežno vrsto opreme. Z ustrežno nameščenim ščitnikom je orodje namenjeno ljubiteljskim in poklicnim uporabnikom za neprofesionalno uporabo.

Navodila za varno uporabo

Splošna opozorila za varno uporabo električnega orodja



OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Posledice neupoštevanja varnostnih opozoril so lahko električni udar, požar in/ali teške telesne poškodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite za poznejšo uporabo.

Izraz "električno orodje" v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na električno napajana električna orodja (napajana prek kabla) ali na električna orodja z akumulatorjem (brez kabla).

1. Varnost na delovnem mestu

- a. **Poskrbite, da bo delovno mesto vedno čisto in dobro osvetljeno.** V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode pogostejše.
- b. **Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost eksplozije.** Pri uporabi električnega orodja nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.
- c. **Med uporabo orodja ne smejo biti v bližini otroci in nepooblaščenim odrasli.** Če vas motijo, lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad orodjem.

2. Električna varnost

- a. **Vtiči električnega orodja morajo ustrezati vtičnicam. Nikoli na noben način ne predelujte vtiča.** Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z zaščitnim (ozemljenim) električnim orodjem ni dovoljena. Nespremenjeni vtiči in prilagajoče se vtičnice zmanjšujejo nevarnost električnega šoka.
- b. **Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega šoka večja.
- c. **Zavarujte električno orodje pred dežjem in vlago.** Vdor vode v električno orodje poveča tveganje električnega šoka.
- d. **Ne poškodujte električnega kabla.** Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko ali izklapljanje vtiča iz stenske vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovani ali prepleteni kabli povečujejo tveganje za električni šok.

- e. **Ko uporabljate električno orodje na prostem, uporabite kabelski podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem.** Uporaba ustreznega podaljška za uporabo na prostem zmanjšuje možnost električnega udara.
- f. **Če se uporabi električnega orodja v vlažnem okolju ni mogoče izogniti, uporabite napravo na diferencialni tok (RCD).**

Uporaba naprave na diferencialni tok (RCD) zmanjšuje tveganje električnega šoka.

3. Osebna varnost

- a. **Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet. Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.** Lenotek nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.
- b. **Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno nosite zaščitna očala.** Zaščitna oprema, kot so zaščitne maske proti prahu, nedrseča obutev, čelada ali zaščita sluha ob uporabi zmanjšujejo nevarnost telesnih poškodb.
- c. **Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priklopom na vir napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalo na izklopljenem položaju.** Prenašanje električnega orodja s prstom na stikalo za vklop ali priključitev električnega orodja na električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
- d. **Pred vklopom orodja odstranite vse ključe za nastavitev orodja.** Orodje ali ključ, ki ste ga pustili na vrtiljvem sestavnem delu lahko povzroči telesne poškodbe.
- e. **Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in ravnotežje.** To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
- f. **Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko in rokavicami se ne približujte premikajočim se delom orodja.** Ohlapna obleka, nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo v premikajoče se dele orodja.
- g. **Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno priklopljene in da jih uporabljate pravilno.** Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih povzroča prah.

4. Uporaba in vzdrževanje električnega orodja

- a. **Ne preobremenjujte orodja. Uporabite pravo orodje za svoje delo.** Pravo električno orodje bo delo s predpisano hitrostjo in predvidenim načinom uporabe opravilo bolje in varneje.
- b. **Ne uporabljajte električnega orodja, če stikalo ne omogoča vklopa in izklopa.** Električno orodje, ki ga ni

mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je treba popraviti.

- c. **Izvlcite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja.**
Ta varnostni ukrep zmanjšuje tveganje za zagon električnega orodja po nesreči.
 - d. **Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabe orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
 - e. **Električno orodje skrbno vzdržujte. Redno preverjajte, ali so vrtljivi deli prosto gibljivi oz. niso zagazeni, počeni ali tako poškodovani, da je funkcija električnega orodja s tem okrnjena. Poškodovano električno orodje popravite pred ponovno uporabo.** Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
 - f. **Ohranjajte rezalno orodje ostro in čisto.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo in so boljše vodljiva.
 - g. **Električno orodje, dodatno opremo, vstavke itd. uporabljajte v skladu s temi navodili, ob tem pa upoštevajte vrsto dela, ki ga opravljate, in delovne pogoje.** Če orodje uporabljate v druge namene, kot je priporočeno, lahko taka uporaba povzroči poškodbe.
5. **Servis**
- a. **Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, ki pri tem pa uporablja samo originalne nadomestne dele.** To zagotavlja varnost pri delovanju in uporabi električnega orodja.

Dodatni varnostni ukrepi pri uporabi električnega orodja



Opozorilo! Dodatna varnostna opozorila za brušenje, peskanje in brušenje z žično krtačo.

- ♦ **To električno orodje se uporablja kot brusilnik, orodje za peskanje ali brušenje z žično krtačo. Preberite vsa varnostna opozorila, navodila, slikovne prikaze in specifikacije, priložene električnemu orodju.** Če spodnjih navodil ne upoštevate, lahko to povzroči električni šok, požar in/ali hude telesne poškodbe.
- ♦ **Uporaba orodja za delovne operacije, ki niso odobrene, lahko vodi do nevarnosti in telesnih poškodb.**
- ♦ **Ne uporabljajte pribora, ki ni zasnovan in s strani proizvajalca priporočen za uporabo s tem orodjem.** Če je določen pripomoček/nastavek možno pritrčiti na električno orodje to še ne pomeni, da je njegova uporaba varna.
- ♦ **Dovoljena nominalna hitrost pribora mora biti najmanj enaka najvišji hitrosti, označeni na električnem orodju.** Pripomočki, ki se vrtijo hitreje, kot je njihova nominalna hitrost, se lahko polomijo in razletijo.
- ♦ **Zunanji premer in debelina opreme morata biti znotraj navedenih zmogljivosti vašega električnega orodja.** Orodje ne nudi ustrezne zaščite, oteženo je pa tudi rokovanje z orodjem, ki uporablja nastavke neustreznih velikosti.
- ♦ **Velikosti rezalnih kolutov, prirobnic, podložnih kolutov in drugih pripomočkov morajo ustrezati velikosti pogonskega vretena električnega orodja.** Pripomočki z neustrezno velikostjo pritrditelne luknje za določeno električno orodje se neenakomerno vrtijo, niso pravilno uravnoteženi in lahko povzročijo prekomerne vibracije in izgubo nadzora nad orodjem.
- ♦ **Ne uporabljajte poškodovanega pribora. Pred vsako uporabo preverite morebitne poškodbe pribora, kot so razpoke in odlomljeni delci na brusilnem kolutu, razpoke na podložni blazini, raztrganine ali prekomerna obraba, popuščene ali polomljene žice na žični krtači.**
Če električno orodje ali pripomoček pade na tla, preverite morebitne poškodbe pripomočka ali uporabite nepoškodovani pripomoček. Ko preverite in vgradite pripomoček/pribor, naj orodje eno minuto deluje na najvišji hitrosti brez obremenitve.
Poškodovani pribor se običajno v tem preizkusnem času polomi ali odlomi.
- ♦ **Nosite osebno zaščitno opremo. Glede na vrsto dela nosite popolno zaščito za obraz, zaščito za ušesa ali zaščitna očala. Če je primerno, nosite masko proti prahu, zaščito za ušesa, rokavice in predpasnik, ki zmorejo zaustaviti majhne abrazivne delce obdelovanega predmeta.**
Zaščitna očala morajo biti sposobna zadržati leteče delce, ki nastanejo pri različnih delih. Maska za zaščito pred prahom ali respirator mora filtrirati delce, ki nastajajo med delom. Predolga izpostavljenost hrupu lahko povzroči poškodbo/izgubo sluha.
- ♦ **Opazovalci naj se umaknejo na varno razdaljo od delovnega mesta.**
Ljudje, ki vstopajo v delovno območje orodja, morajo obvezno nositi osebno zaščitno opremo. Delci obdelovanca ali polomljene opreme so lahko izvrženi in povzročijo poškodbe tudi izven neposrednega delovnega območja.
- ♦ **Ko opravljate taka dela, kjer se lahko pribor z rezilom dotakne skrite napeljave ali lastnega napajalnega kabla, električno orodje vedno držite za izolirano površino.**

Dotik rezalnega orodja s kablom, ki je pod napetostjo, bo povzročil, da bodo vsi kovinski deli orodja pod napetostjo in posledično udar elektrike za upravljavca.

- ◆ **Uporabite sponke ali drug varen način za pritrnitev obdelovanca na stabilno delovno podlago.** Če držite obdelovanec z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
- ◆ **Držite napajalni kabel proč od vrtečega se nastavka/pribora.** Če izgubite nadzor, lahko prerežete kabel oz. kabel se lahko ovije okoli roke in jo povleče v vrteči se nastavek.
- ◆ **Nikoli ne odlagajte električnega orodja na tla, dokler se pribor ni popolnoma ustavil.** Vrteči se nastavek lahko zgrabi površino in iztrga električno orodje iz nadzora.
- ◆ **Ne prenašajte vključenega, delujočega orodja.** Vrteči se pripomoček lahko ob naključnem stiku z obleko zagrabí oblačilo in povleče pripomoček v telo.
- ◆ **Redno čistite zračne reže električnega orodja.** Na motorju ventilatorja se bo nakopičil prah iz ohišja orodja in nabrani ostružki lahko povzročijo nevarnost udara elektrike.
- ◆ **Ne uporabljajte električnega orodja blizu vnetljivih snovi.** Iskre lahko zanetijo te snovi.
- ◆ **Ne uporabljajte pribora, ki zahteva tekočinsko hlajenje.** Uporaba vode ali drugih hladilnih sredstev lahko povzroči smrt zaradi električnega udara.

Pomnite: Zgornje opozorilo ne velja za električna orodja, ki so specifično zasnovana za uporabo s tekočinskim sistemom.

Povratni sunek in z njim povezana opozorila

Povratni sunek je nenadna reakcija ob stisnjemem kolutu, podložnem kolutu, krtači ali pri drugem nastavku. Če se vrteči pripomoček uklešči ali poškoduje, bo povzročilo hitro zaustavitev vrtečega se pripomočka, kar bo vodilo do sprostitve energije orodja v obliki povratnega sunka.

Na primer, če se brusilni kolut zatakne ob obdelovani del, lahko rob koluta, ki je na točki stiska, prodre v površino materiala in povzroči povratni sunek ali zdrs koluta nazaj. Kolut lahko glede na smer gibanja v trenutku, ko se zagodži, skoči proti uporabniku ali vstran od njega. Pod takimi pogoji se lahko brusilni kolut tudi odlomi.

Povratni sunek je posledica napačne uporabe orodja in/ali nepravilnega procesa obdelave, temu pa se lahko izognete, če upoštevate spodaj navedena opozorila.

- ◆ **Vedno trdno držite električno orodje in postavite svoje telo in roke, tako da se boste lahko uprli silam povratnega sunka. Vedno uporabljajte stranski ročaj,**

če je priložen, za maksimalni nadzor nad povratnim sunkom in reakcijskim navorom ob zagonu orodja. Uporabnik lahko z upoštevanjem ustreznih varnostnih ukrepov nadzira reakcijske sile navora in povratnega sunka.

- ◆ **Nikoli ne približajte roke vrtečemu se priboru.** Pribor lahko sune nazaj v vašo roko.
- ◆ **Ne postavite telesa v območje, kamor bi se pomaknilo orodje v primeru povratnega sunka.** Povratni sunek bo potisnil orodje v nasprotno smer vrtenja koluta.
- ◆ **Bodite posebej previdni, ko obdelujete vogale, ostre robove itd. Preprečite poskakovanje in zagozdenje pribora.** Vogali, ostri robovi in poskakovanje lahko poškodujejo vrteči pripomoček in povzročijo izgubo nadzora ali povratni sunek.
- ◆ **Na orodje ne montirajte koluta z verižnim ali zobatim rezilom.** Taki koluti povzročajo stalne povratne sunke in izgubo nadzora.

Varnostna opozorila, specifična za brušenje

- ◆ **Uporabljajte le kolute, ki so predpisani za vaše električno orodje in specifično zaščito, ki se prilaga izbranemu kolutu.** Kolutov, ki niso namenjeni uporabi z električnim orodjem, ni mogoče primerno zaščititi, zato so nevarni.
- ◆ **Zaščita koluta mora biti varno pritrjena na električno orodje; zagotavlja mora optimalno varnost, tako da je uporabniku izpostavljena najmanjša možna površina koluta.** Zaščita koluta pomaga zaščititi uporabnika pred polomljenimi delci koluta in morebitnim dotikom koluta.
- ◆ **Rezalne kolute je treba uporabljati le v priporočene namene. Npr.: ne brusite s stranjo rezalnega koluta, ki je namenjena rezanju.** Abrazivni rezalni koluti so namenjeni grobem brušenju periferije, stranske sile, ki delujejo na te kolute, lahko povzročijo, da se koluti zlomijo (razletijo).
- ◆ **Vedno uporabljajte nepoškodovane kolutne prirobnice, ki so ustrezne velikosti in oblike glede na izbrani kolut.** Pravilno izbrana prirobnica bo pravilno pritrjevala kolut, s tem pa se zmanjšuje možnost razpada koluta. Prirobnice za rezalne kolute so lahko drugačne od prirobnic za brusilne kolute.
- ◆ **Ne uporabljajte obrabljenih kolutov z večjih električnih orodij.** Kolut, namenjen za večja električna orodja, ni primeren za večje hitrosti manjših električnih orodij in lahko počí.

Varnostna opozorila, ki so specifična za brušenje z brusnim papirjem

- ◆ **Ne uporabljajte prevelikega okroglega brusnega papirja.**
Pri izbiri brusnega papirja upoštevajte navodila proizvajalca. Brusilni papir, ki močno štrli prek brusilne podloge vas lahko poreže, obenem pa lahko povzroči zatikanje, poškodbe koluta ali povratni sunek.

Varnostna opozorila, ki so specifična za brušenje z žično krtačo

- ◆ **Bodite pazljivi, ker se deli žičnih krtačk lomijo in izvržejo tudi pri običajnih delovnih operacijah. Ne povzročajte prekomerne obremenitve krtače.** Žični delci krtače zlahka predrejo oblačila in/ali kožo.
- ◆ **Če je priporočena uporaba ščitnika med delom z žično krtačo zagotovite, da se žični delci krtače ne drgnejo ob ščitnik.** Žična krtača lahko med delom poveča svoj premer zaradi delovne obremenitve in centrifugalne sile.

Varnost drugih ljudi

- ◆ Ta naprava ni namenjena, da bi jo uporabljale osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali jim je oseba, odgovorna za njihovo varnost, razložila način uporabe naprave.
- ◆ Otroke je treba nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne bi po naključju igrali z orodjem.

Ostale nevarnosti.

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo druga tveganja, ki niso navedena v varnostnih opozorilih. Ta tveganja so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.

Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim ostalim tveganjem ni mogoče izogniti.

Mednje sodijo:

- ◆ poškodbe zaradi stika z vrtljivimi/premičnimi deli;
- ◆ poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in opreme;
- ◆ poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja; če delate z orodjem dalj časa, poskrbite za redne odmore;
- ◆ poškodbe sluha;
- ◆ nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu, ki nastaja pri uporabi orodja (na primer: delo z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s srednje-gostimi vezanimi ploščami - MDF).

Tresljaji

Deklarirane vrednosti emisij tresljajev, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti so bile

izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vrednost tresljajev se lahko uporablja kot predhodna ocena izpostavitve.

Opozorilo! Vrednost tresljajev se med dejansko uporabo orodja lahko glede na način uporabe orodja razlikuje od navedene. Raven tresljajev se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.

Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.

Oznake na orodju

Na orodju so poleg datumske kode prikazane tudi naslednje slikovne oznake:



Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb morate natančno prebrati navodila za uporabo.



Med delom s tem orodjem nosite zaščitna očala.



Med delom s tem orodjem nosite zaščito za sluh.

Električna varnost



To orodje je dvojno izolirano, zato ozemljitev ni potrebna. Vedno preverite, ali dejanska napetost ustreza napetosti, navedeni na podatkovni plošči.

- ◆ Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec ali pooblaščen servisier podjetja STANLEY FATMAX, saj se lahko le na ta način izognete morebitnim nevarnostim.

Napetostni padci

Tokovne konice povzročaj kratkotrajne napetostne padce. Pod pogoji neugodnega napajanja je lahko prizadeta druga oprema.

Če je sistemska impedanca napajanja nižja od 0,107 Ω je malo verjetno, da bo prišlo do motenj.

Funkcije

To orodje vsebuje nekatere sestavne dele ali vse, navedene v nadaljevanju.

1. Stikalo
2. Zaklep vretena
3. Ščitnik
4. Stranski ročaj

Predvidena uporaba

Ta kotni brusilnik je posebej konstruiran za brušenje.

Ne uporabljajte kolutov z brusnim papirjem ali brusnih kolutov, razen tistih, ki imajo ugreznjeno sredino.

Ne uporabljajte orodja v vlažnih pogojih ali okolju oz. v prisotnosti vnetljivih tekočin ali plinov.

Ta kotni brusilnik je profesionalno električno orodje.

Otrokom ne dovolite stika z orodjem.

Neizkušeni uporabniki morajo uporabljati to orodje pod nadzorom.

Sestavljanje

Opozorilo! Pred nastavljanjem, odstranjevanjem/ nameščanjem opreme, izklopite električno orodje in izvlecite vse vtiče, da bi zmanjšali nevarnost težkih telesnih poškodb. Preden ponovno priključite orodje, pritisnite in sprostite sprožilno stikalo in se tako prepričajte, ali je orodje stikala izključeno.

Nameščanje in odstranjevanje ščitnika koluta (sl. A)

Opozorilo! Pred nastavljanjem, odstranjevanjem/ nameščanjem opreme, izklopite električno orodje in izvlecite vse vtiče, da bi zmanjšali nevarnost težkih telesnih poškodb. Preden ponovno priključite orodje, pritisnite in sprostite sprožilno stikalo in se tako prepričajte, ali je orodje stikala izključeno.

Namestitev ščitnika

- ◆ Kotni brusilnik položite na delovno mizo z žlebom navzgor.
- ◆ Prirobnico obroča ščitnika (3) povlecite prek žleba (5) ohišja pogonskega mehanizma.
- ◆ Ščitnik (3) obrnite za 150 stopinj v nasprotno smer gibanja urinega kazalca.
- ◆ Prepričajte se, ali so vijaki (20) trdno zategnjeni.

Odstranitev ščitnika

- ◆ Ovijte vijake (20) na obroču ščitnika.
- ◆ Ščitnik (3) povlecite navzgor.

Opozorilo! Ne uporabljajte orodja, če varnostni ščitnik ni nameščen.

Namestitev in odstranitev brusilnega koluta (sl. B1, B2, B3)

Opozorilo! Ne uporabljajte poškodovanih brusilnih kolutov.

- ◆ Orodje položite na delovno mizo s ščitnikom zgoraj.
- ◆ Pravilno namestite notranjo prirobnico (6) na vreteno (7) (sl. B1).
- ◆ Namestite kolut (8) na prirobnico (6) (sl. B2). Ko montirate kolut, ki ima dvignjen sredinski del, zagotovite, da je dvignjen sredinski del (9) obrnjen proti podložni prirobnici (6).
- ◆ Zunanjo prirobnico (10) privijte na vreteno (7) (sl. B3), obroč na prirobnici (10) mora biti obrnjen proti kolutu, če namestite brusilni kolut (A), mora biti obroč na prirobnici (10) obrnjen stran od krožnika, ko namestite rezalni kolut (B)
- ◆ Pritisnite blokado vretena (2) in zavrtite vreteno (7), dokler se ne zaskoči na položaju (sl. B2).
- ◆ Prirobnico (10) zategnite s priloženim napenjalnikom z dvema zatičema.
- ◆ Sprostite zaklep vretena.
- ◆ Za odstranitev koluta popustite prirobnico (10) z napenjalnikom z dvema zatičema.

Pritrditev stranskega ročaja (sl. C)

Opozorilo! Pred uporabo orodja preverite, ali je ročaj trdno pritrjen.

Opozorilo! Uporaba stranskega ročaja je nujno potrebna za zagotovitev popolnega nadzora nad orodjem. Trdno privijte stranski ročaj (4) v eno od lukenj (11) ali (12) na eni ali drugi strani ohišja pogonskega mehanizma.

Priprava pred uporabo

- ◆ Pritrdite varnostni ščitnik in ustrezne abrazivne ali brusilne kolute. Ne uporabljajte preveč obrabljenih abrazivnih ali brusilnih kolutov.
- ◆ Prepričajte se, ali sta notranja in zunanja prirobnica pravilno pritrjeni.
- ◆ Prepričajte se, ali se abrazivni oz. brusilni koluti vrtijo v smeri puščic na opremi in orodju.

Uporaba

Opozorilo! Vedno upoštevajte varnostna navodila in ustrezne predpise.

Opozorilo! Pred nastavljanjem, odstranjevanjem/ nameščanjem opreme, izklopite električno orodje in izvlecite vse vtiče, da bi zmanjšali nevarnost težkih telesnih poškodb. Preden ponovno priključite orodje, pritisnite in sprostite sprožilno stikalo in se tako prepričajte, ali je orodje stikala izključeno.

- ◆ Zagotovite, da bodo vsi materiali, ki jih boste brusili, dobro pritrjeni.

- ◆ Na orodje pritiskajte le na rahlo. Na abrazivni kolut ne pritiskajte s strani.
- ◆ Ne preobremenjujte orodja. Če se orodje preveč segreje, naj se nekaj minut vrti brez obremenitve.
- ◆ Prepričajte se, ali držite orodje trdno z obema rokama (ena roka na ohišju, druga na stranskem ročaju). Zaženite orodje in približajte brusilni kolut obdelovancu.
- ◆ Rob krožnika naj bo nagnjen pod kotom od 15 do 30 stopinj proti površini obdelovanca.
- ◆ Pri uporabi novega brusilnega koluta ne upravljajte s kolutom v smeri B, sicer se bo zarezal v obdelovanec. Ko je rob koluta zaokrožen, lahko brusilnik prosto uporabljate v smeri A ali B.

Zagon in zaustavitev

Opozorilo! Pred uporabo orodja preverite, ali je ročaj trdno pritrjen. Preverite, ali stikalo za VKLOP/IZKLOP deluje normalno. Preden orodje priključite na električno omrežje, preverite, ali je stikalo v položaju OFF (IZKLOP), ko pritisnete zadnji konec stikala.

Če želite zagnati orodje, pritisnite zadnji konec stikala in ga potisnite naprej. Nato pritisnite sprednji konec stikala, da ga zaklenete. Za zaustavitev orodja pritisnite zadnji konec stikala.

Opozorilo! Orodja, ki je pod obremenitvijo, ne vklopite ali izklopite.

Pravilni položaj rok (sl. F)

Opozorilo! Za zmanjšanje tveganja hudih telesnih poškodb VEDNO držite roke v pravilnem položaju, kot prikazuje slika.

Opozorilo! Za zmanjšanje tveganja za telesne poškodbe, orodje VEDNO držite čvrsto in bodite pripravljeni na nenadno odzivanje.

Pravilni položaj rok je ena roka na stranskem držalu (slika A) in druga roka na ohišju orodja, kot prikazuje slika F.

Funkcija odpahnitve stikala

Sprožilo (1) potisnite na sprednji del orodja in nato pritisnite sprožilo (1), orodje se bo zagnalo. Spustite sprožilo (1), orodje bo prenehalo delovati.

Pojasnilo: Preden pridete v stik s predmetom, ki ga obdelujete, se prepričajte, ali se brusilni kolut vrti z največjo hitrostjo. Preden orodje izklopite, ga dvignite od predmeta, ki ga obdelujete.

Previdnost: Preden odložite orodje, se prepričajte, ali je brusilni kolut popolnoma ustavljen.

Obračanje ohišja menjalnika (sl. D)

Ohišje menjalnika je pritrjeno na ohišje orodja in ga lahko vrtite, da bi omogočili udobnejše rezanje.

Vrtljivo ohišje menjalnika lahko obrnete za 90 stopinj, 180 stopinj in 270 stopinj v levo ali desno.

- ◆ Odvijte štiri vijake na ohišju menjalnika.
- ◆ Obračajte ohišje menjalnika, dokler ne doseže idealnega položaja.
- ◆ Zategnite štiri vijake na ohišju menjalnika.
- ◆ Prepričajte se, ali je vrtljivi mehanizem zapahnen.

Opozorilo! NE uporabljajte orodja, če je ohišje menjalnika odpahnjeno.

Uporaba pri kovinah

Naprava za diferenčni tok (RCD) je nameščena, da bi preprečila nevarnost pred kovinskimi ostružki.

Če RCD povzroči odklop elektrike, morate orodje poslati pooblaščenemu prodajalcu STANLEY FATMAX, da ga popravi.

Opozorilo! V ekstremnih delovnih pogojih se lahko pri rokovanju s kovinskimi obdelovanci v notranjosti ohišja nabirata prevodni prah in pesek. To lahko povzroči nevarnost električnega šoka, saj oslabi zaščitno izolacijo v brusilniku.

Da bi preprečili nabiranje kovinskih drobcov v notranjosti brusilnika, priporočamo vsakodnevno čiščenje prezračevalnih kanalov.

Glejte poglavje Vzdrževanje.

Uporaba brusilnih kolutov

Opozorilo! Nabira se kovinski prah. Prekomerna uporaba brusilnega koluta na kovinah lahko poveča nevarnost električnega šoka.

Da bi zmanjšali tveganje, vstavite pred uporabo RCD in vsak dan očistite prezračevalne kanale. Za vpihovanje suhega stisnjene zraka v prezračevalne kanale upoštevajte spodnja navodila za vzdrževanje.

Vzdrževanje

STANLEY FATMAX akumulatorske ali električne naprave/ orodja so zasnovana tako, da deluje dolgo brez posebnega vzdrževanja. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.

Opozorilo! Pred vzdrževanjem električnih naprav s kablom/ brez kabla:

- ◆ izklopite orodje in izvlecite kabel iz električnega omrežja;
- ◆ Ali izključite in odstranite baterijo iz naprave/orodja, če naprava uporablja ločeno baterijo.
- ◆ ali do konca izpraznite baterijo, če je sestavni del naprave, nato napravo izključite.
- ◆ Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega omrežja. Razen rednega čiščenja ne potrebuje polnilnik nobenega vzdrževanja.
- ◆ Redno čistite zračne reže v napravi/orodju/polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
- ◆ Ohišje motorja redno čistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte kemičnih čistil ali sredstev za čiščenje, ki drgnejo.

- ♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah iz njene notranjosti (če je nameščena).

Zamenjava električnega vtiča (samo ZK in Irska)

Če je treba namestiti novi električni vtič:

- ♦ stari vtičač odvrzite med odpadke v skladu s predpisi;
- ♦ priključite rjavo žico na fazni priključek novega vtiča;
- ♦ priključite modri vodnik na nevtralni priključek.

Opozorilo! Na ozemljitveni priključek ne priključite nobene žice.

Upošteвайте napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi kakovostnim vtičem.

Priporočena varovalka: 13 A.

Varovanje okolja



Opadke odlagajte ločeno. Izdelka ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki.

Orodje in akumulator vsebujeta materiale, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati, kar zmanjšuje potrebo po surovinah.

Električne izdelke in akumulatorje reciklirajte v skladu s krajevnimi predpisi. Za več podrobnosti obiščite spletno stran www.2helpU.com

Tehnični podatki

		FMEG232 (tip 1)
Vhodna napetost	V _{ac}	230
Vhodna moč	W	2000
Nominalna hitrost	min ⁻¹	6500
Premjer koluta	mm	230
Izvrtna koluta	mm	22
Maksimalna debelina koluta		
brusilni koluti	mm	6
rezalni koluti	mm	3,5
Velikost vretena		M14
Teža	kg	5

L _{RA} (zvočni tlak) 94 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
L _{WA} (zvočna moč) 105 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vrednosti tresljajev (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:
Brušenje površin (a _{h,SG}) 7,8 m/s ² , negotovost (K) 1.5 m/s ²

Izjava ES o skladnosti

DIREKTIVA O STROJIH



FMEG232

Stanley Europe izjavlja, da so izdelki, opisani pod »tehničnimi podatki« v skladu z:

2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3

Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2004/108/ES in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite s Stanley Europe na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dokumentacije in daje to izjavo v imenu Stanley Europe.

Ed Higgins





Direktor - Električna orodja za uporabnike
STANLEY FATMAX Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
1. 2. 2021

Garancija

Stanley Fat Max na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja 12 mesečno garancijo, ki velja od dneva nakupa. Ta garancija je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše zakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

Za garancijski zahtevek boste morali skladno s pravili in pogoji poslovanja podjetja Stanley Fat Max prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju predložiti dokazilo o nakupu orodja. Pravila in pogoje 1-letne garancije podjetja Stanley Fat Max in lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko najdete na spletni strani www.2helpU.com, ali stopite v stik z najbližjo trgovino Stanley Fat Max; naslovi trgovin so navedeni v tem priročniku.

Obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in registrirajte svoj novi izdelek Stanley Fat Max, da boste ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.

Tabela opreme			
Tip ščitnika	Pribor	Opis	Namestitev brusilnika
 Ščitnik tip 27		Sredinsko poglobljeni brusilni koluti	 Ščitnik tipa 27
		Žični koluti	 Podložna prirobnica   Sredinsko poglobljen brusilni kolut tip 27  Varovalna prirobnica
		Žični koluti z navojno matico	 Ščitnik tipa 27  Žični kolut
		Žična ščetka z navojno matico	 Ščitnik tipa 27  Žična ščetka

Namjena

Vaša STANLEY FATMAX FMEG232 kutna brusilica projektirana je za brušenje metala uporabom odgovarajućeg pribora. Kada se postavi odgovarajući štitičnik, ovaj je alat namijenjen profesionalnim i privatnim, amaterskim korisnicima.

Sigurnosne upute

Opća sigurnosna upozorenja za električne alate



UPOZORENJE! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

Upozorenja i upute čuvajte za slučaj potrebe.

Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na električni alat napajan putem gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).

1. **Sigurnost na radnome mjestu**
 - a. **Radno područje održavajte čistim i dobro osvijetljenim.** Zakrčeni ili mračni prostori dovode do nezgoda.
 - b. **S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 - c. **Pri radu s električnim alatom držite daleko promatrače i djecu.** Zbog odvratanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. **Zaštita od električne struje**
 - a. **Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač.** Pri upotrebi električnih alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.
 - b. **Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.** Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
 - c. **Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.** Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
 - d. **Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene namjene. Kabel ne upotrebljavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača alata iz električne utičnice. Kabel držite daleko od izvora topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova.** Oštećeni ili zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.

- e. **Pri radu s električnim alatom na otvorenom prostoru upotrijebite produžni kabel koji je za to predviđen.** Upotreba kabela prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
 - f. **Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).** Upotreba sklopke na diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od strujnog udara.
3. **Osobna sigurnost**
 - a. **Pri radu s električnim alatom budite oprezni, usredotočeni na rad i primjenjujte zdravorazumski pristup. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
 - b. **Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek koristite zaštitu za oči.** Upotreba zaštitne opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih neklizajućih cipela, šljema ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
 - c. **Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju.** Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač uključen dovodi do nezgoda.
 - d. **Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.** Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
 - e. **Ne posežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan položaj.** To omogućuje bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
 - f. **Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite daleko od pokretnih dijelova.** Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
 - g. **Ako su omogućeni uređaji za priključivanje izvlačenja i prikupljanja prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.** Upotreba uređaja za prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
 4. **Upotreba i čuvanje električnih alata**
 - a. **Električni alat nemojte forsirati. Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao koji obavljate.** Prikladan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
 - b. **Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.**

Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.

- c. **Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili izvadite bateriju.** Ove sigurnosne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
 - d. **Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.** Električni alati opasni su ako njima rade nestručni korisnici.
 - e. **Električne alate treba održavati. Provjerite ima li kakvih otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe.** Velik broj nezgoda uzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
 - f. **Rezne dijelove alata održavajte oštroma i čistima.** Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica smanjuje mogućnost savijanja i olakšava upravljanje.
 - g. **Električni alat, pribor, nastavke itd. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti.** Upotreba električnih alata za poslove za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih situacija.
5. **Servisiranje**
- a. **Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.** To omogućuje sigurnu uporabu alata.

Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za brušenje, grubo brušenje i rad sa žičanom četkom

- ♦ **Ovaj električni alat namijenjen je radovima brušenja, grubog brušenja ili radu sa žičanom četkom. Proučite sva sigurnosna upozorenja, upute, ilustracije i specifikacije isporučene uz ovaj električni alat.** Nepoštivanje uputa navedenih u nastavku može rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.
- ♦ **Upotreba u svrhe za koje ovaj električni alat nije predviđen može biti opasna i uzrokovati tjelesne ozljede.**
- ♦ **Ne koristite dodatni pribor koji nije namjenski dizajniran ni preporučen od strane proizvođača alata.** Iako se dodatni pribor možda može postaviti na vaš električni alat, to ne znači da će upotreba biti sigurna.
- ♦ **Najmanja deklarirana brzina dodatnog pribora mora biti jednaka oznaci najveće brzine na električnom alatu.**

Dodatni pribor koji se koristi pri brzinama koje su veće od njegove nazivne brzine može puknuti i raspasti se.

- ♦ **Vanjski promjer i debljina dodatnog pribora moraju biti unutar deklariranih vrijednosti električnog alata.** Dodatni pribor neodgovarajuće veličine ne može se zadovoljavajuće zaštititi i kontrolirati.
- ♦ **Veličina dosjeda diskova, spojnica, podloški i bilo kojeg drugog pribora mora pravilno odgovarati osovini električnog alata.** Dodatni pribor s dosjednim otvorima koji ne odgovaraju ugrađenim elementima električnog alata neće biti u ravnoteži, pretjerano će vibrirati i može uzrokovati gubitak nadzora.
- ♦ **Ne koristite oštećeni pribor. Dodatni pribor pregledajte prije svake upotrebe radi mogućih oštećenja, kao što su krhotine ili pukotine abrazivnih diskova, pukotine ili pretjerano habanje podloški, labavost ili ispučanost žičanih četki.**

Ako električni alat ili dodatni pribor padne na tlo, provjerite ima li oštećenja ili postavite neoštećeni pribor. Nakon pregleda i ugradnje pribora i pokretanje električnog alata na maksimalnoj brzini bez opterećenja jednu minutu.

Oštećeni dodatni pribor obično se raspadne tijekom ove provjere.

- ♦ **Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o primjeni koristite štitnik za lice ili zaštitne naočale. Po potrebi nosite masku protiv prašine, zaštitu za sluh, rukavice i radnu pregaču koja može zaustaviti manje komadiće abrazivnog ili radnog materijala.**

Zaštita za oči mora zaustavljati komadiće materijala koji nastaju tijekom svih radova. Zaštitna maska protiv prašine mora filtrirati čestice nastale tijekom rada. Produljeno izlaganje zvuku velike jačine može izazvati oštećenje sluha.

- ♦ **Promatrače držite podalje od radnog područja.** Svaka osoba koja dolazi na radno mjesto mora nositi osobnu zaštitnu opremu. Fragmenti radnog materijala ili dodatnog pribora mogu poletjeti i izazvati ozljede izvan samog područja rada.
- ♦ **Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane ruke dok radite u područjima gdje bi pribor mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjem ili kabelom alata.**

U slučaju kontakta reznog pribora sa žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar.

- ♦ **Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način učvrstite radni materijal za stabilnu podlogu.** Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije sigurno i može dovesti do gubitka nadzora.
- ♦ **Kabel napajanja postavite podalje od rotirajućeg pribora.** Ako izgubite nadzor, kabel bi mogao biti

prerezan ili zahvaćen, a vaša šaka ili ruka mogla bi biti uvučena u rotirajući pribor.

- ◆ **Električni alat nikad ne odlažite dok se rotiranje pribora potpuno ne zaustavi.** Rotirajući pribor može zahvatiti površinu i povući električni alat, uslijed čega možete izgubiti nadzor nad alatom.
- ◆ **Električni alat ne uključujte dok ga nosite uz tijelo.** U slučaju kontakta s rotirajućim priborom može doći do zahvaćanja odjeće i povlačenja pribora prema tijelu.
- ◆ **Redovito čistite otvore za prozračivanje električnog alata.** Ventilator motora uvlači prašinu u kućište. Pretjerano nakupljanje metalne prašine može uzrokovati opasnost od električnog udara.
- ◆ **Električni alat ne upotrebljavajte u blizini zapaljivih materijala.** Iskrenje može zapaliti takve materijale.
- ◆ **Ne upotrebljavajte dodatni pribor koji zahtijeva hlađenje tekućinom.** Upotreba vode ili drugih tekućih rashladnih sredstava može rezultirati strujnim udarom.

Napomena: Gornje upozorenje ne primjenjuje se na električne alate koji su posebno projektirani za uporabu sa sustavom tekućina.

Povratni udar i povezana upozorenja

Povratni udar iznenadna je reakcija uslijed zaglavlivanja ili zahvaćanja rotirajućeg diska, podloške, četke ili bilo kojeg drugog pribora. Zaglavlivanje ili zahvaćanje uzrokuje blokiranje rotirajućeg pribora, koje potom u točki dodira s materijalom izaziva nekontroliranu vrtnju električnog alata u smjeru suprotnom od smjera rotacije pribora.

Na primjer, ako se abrazivni disk zahvati ili zaglavi u radnom materijalu, rub diska koji ulazi u procjep može se ukopati u površinu materijala i uzrokovati iskakanje diska ili udar. Disk se može odbaciti prema korisniku ili u suprotnom smjeru, ovisno o smjeru vrtnje diska u točki zaglavlivanja. Također, abrazivni diskovi mogu puknuti u ovim uvjetima.

Povratni udar posljedica je nepravilne upotrebe električnog alata i/ili nepravilnih postupaka ili uvjeta upotrebe i može se izbjeći preventivnih mjera navedenih u nastavku.

- ◆ **Električni alat uvijek čvrsto pridržavajte, a tijelo i ruke postavite na način da se odupiru silama povratnog udara.** Uvijek koristite pomoćni rukohvat, ako je isporučen, kako biste imali najveću moguću kontrolu nad povratnim udarom ili reakcijom zakretnog momenta tijekom pokretanja alata. Rukovatelj može kontrolirati reakcije zakretnog momenta ili povratni udar ako se poduzmu pravilne protumjere.

- ◆ **Ruke nikad ne postavljajte u blizini rotirajućeg pribora.**

Dodatni pribor mogao bi se odbaciti preko vaših ruku.

- ◆ **Tijelo ne postavljajte u području unutar kojeg bi se električni alat mogao kretati ako dođe do povratnog udara.** Povratni će udar alat odbaciti u smjeru suprotnom od smjera rotacije diska u točki zahvaćanja.
- ◆ **Budite osobito oprezni pri radu na kutovima, oštrim rubovima itd. Izbjegavajte poskakivanje i pomicanje pribora.** Kutovi, oštri rubovi ili poskakivanje mogu uzrokovati zahvaćanje rotirajućeg pribora, gubitak nadzora ili povratni udar.
- ◆ **Ne postavljajte oštricu za piljenje drva ili drugih materijala.** Takve oštrice mogu izazvati česte povratne udare i gubitke kontrole.

Sigurnosna upozorenja specifična za radnje brušenja

- ◆ **Upotrebljavajte isključivo vrste diskova koje su preporučene za vaš električni alat, kao i namjenski štitnik za odabrani disk.** Diskovi za koje električni alat nije projektiran ne mogu se zadovoljavajuće zaštititi i nisu sigurni za upotrebu.
- ◆ **Štitnik mora biti čvrsto postavljen na električni alat i namješten za najveću razinu zaštite, kako bi što manji dio diska bio izložen rukovatelju.** Štitnik pomaže zaštititi rukovatelja od odlomljenih fragmenata diska i slučajnog dodira s diskom.
- ◆ **Diskovi se smiju upotrebljavati isključivo u preporučene svrhe. Na primjer: ne brusite bočnom stranom diska za odrezivanje.** Abrazivni diskovi za odrezivanje namijenjeni su rubnom brušenju i primjena bočnih sila na ovakve diskove može izazvati njihov lom.
- ◆ **Uvijek upotrebljavajte neoštećene prirubnice diskova koje su pravilne veličine i oblika za odabrani disk.** Odgovarajuće prirubnice pričvršćuju disk i tako sprječavaju mogućnost pucanja diska. Prirubnice za diskove namijenjene odrezivanju mogu se razlikovati od prirubnica za diskove koji su namijenjeni brušenju.
- ◆ **Ne upotrebljavajte istrošene diskove preuzete s jačih električnih alata.** Diskovi namijenjeni jačim alatima nisu pogodni za velike brzine vrtnji malih alata i mogu se polomiti.

Sigurnosna upozorenja specifična za radove grubog brušenja

- ◆ **Ne upotrebljavajte preveliki papir za brušenje diska. Slijedite preporuke proizvođača kada odabirete papir za brušenje.** Veći papir za brušenje koji izlazi izvan podloške za brušenje predstavlja opasnost od

posjekotina i može izazvati pomicanje i pucanje diska ili povratni udar.

Sigurnosna upozorenja specifična za brušenje žičanom četkom

- ◆ **Imajte na umu da se žica s četke odbacuje i tijekom uobičajene upotrebe. Žičanu četku ne opterećujte prevelikim pritiskom na alat.** Žica četke može lako probiti odjeću i/ili kožu.
- ◆ **Ako se tijekom korištenja žičane četke preporučuje korištenje štitnika, ne dopustite nikakve smetnje kretanju četke unutar štitnika.** Promjer žičanog diska ili četke može se povećati uslijed radnog opterećenja i centrifugalnih sila.

Sigurnost drugih osoba

- ◆ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima (uključujući i djecu) ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute za sigurnu upotrebu uređaja.
- ◆ Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.

Stalno prisutni rizici.

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici, koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, duge upotrebe itd. Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije moguće izbjeći. Oni obuhvaćaju:

- ◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
- ◆ Ozljede prouzrokovane tijekom promjene dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
- ◆ Ozljeda prouzrokovane produljenom upotrebom alata. Radite redovite pauze tijekom dulje upotrebe bilo kojeg alata.
- ◆ Oštećenje sluha.
- ◆ Opasnosti za zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom upotrebe alata (npr. tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).

Vibracije

Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izvavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana emisija vibracija može se upotrijebiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.

Upozorenje! Vibracije tijekom stvarne upotrebe električnog alata mogu se razlikovati od deklariranih vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.

Pri ocjenjivanju izloženosti vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate potrebno je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.

Oznake na alatu

Sljedeći piktogrami uzduž datumskog koda prikazuju se na alatu:



Upozorenje! Da biste smanjili rizik od ozljeda, pročitajte priručnik s uputama.



Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitne naočale.



Tijekom upotrebe ovog alata koristite zaštitu za sluh.

Zaštita od električne struje



Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.

- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke STANLEY FATMAX kako bi se izbjegle opasnosti.

Padovi napona

Struja pri uključivanju izaziva kratkotrajni pad napona. U nepovoljnim uvjetima strujnog napajanja može postojati negativan utjecaj na drugu opremu.

Ako impedancija sustava strujnog napajanja niža je od 0,107 Ω, vjerojatno će se pojaviti smetnje.

Značajke

Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.

1. Prekidač
2. Blokada osovine
3. Štitnik
4. Bočni rukohvat

Svrha dizajna

Ova kutna brusilica projektirana je posebno za brušenje. Ne upotrebljavajte diskove s brusnim papirom i brusne diskove koji nemaju udubljeno središte.

Ne upotrebljavajte alat u vlažnim uvjetima ili okruženjima u blizini zapaljivih tekućina ili plinova.

Ova kutna brusilica profesionalan je električni alat.

Ne dopustite djeci da dolaze u dodir s ovim alatom.

Neiskusni rukovatelji moraju upotrebljavati ovaj alat pod nadzorom.

Sastavljanje

Upozorenje! Da biste minimizirali opasnost od ozljede, isključite napajanje alata i odspojite sve utikače prije namještanja ili uklanjanja/ugradnje pribora. Prije ponovnog sastavljanja alata pritisnite i pustite prekidač okidača kako biste osigurali da je alat isključen.

Pričvrščivanje i uklanjanje štitnika diska (sl. A)

Upozorenje! Da biste minimizirali opasnost od ozljede, isključite napajanje alata i odspojite sve utikače prije namještanja ili uklanjanja/ugradnje pribora. Prije ponovnog sastavljanja alata pritisnite i pustite prekidač okidača kako biste osigurali da je alat isključen.

Pričvrščivanje štitnika

- ◆ Kutnu brusilicu postavite na radni stol tako da je žlijeb okrenut prema gore.
- ◆ Postavite prirubnicu glave štitnika (3) preko žlijeba (5) kućišta prijenosnika.
- ◆ Okrenite štitnik (3) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za 150 stupnjeva.
- ◆ Osigurajte da su vijci (20) zategnuti.

Uklanjanje štitnika

- ◆ Otpustite vijke (20) na glavi štitnika.
- ◆ Povucite štitnik (3) prema gore.

Upozorenje! Ne upotrebljavajte alat ako sigurnosni štitnik nije postavljen.

Postavljanje i uklanjanje brusnih diskova (sl. B1, B2, B3)

Upozorenje! Ne upotrebljavajte oštećene brusne diskove.

- ◆ Alat postavite na radni stol tako da je štitnik okrenut prema gore.
- ◆ Unutrašnju prirubnicu (6) pravilno namjestite na osovinu (7) (sl. B1).
- ◆ Disk (8) postavite na prirubnicu (6) (sl. B2). Tijekom namještanja diska s uzdignutim središtem osigurajte da podignuto središte (9) bude okrenuto prema potpornoj prirubnici (6).

- ◆ Zategnite vanjsku prirubnicu (10) na vreteno (7) (sl. B3), prsten na prirubnici (10) mora gledati prema disku kada postavljate brusni disk (A), a prsten na prirubnici (10) mora gledati u suprotnom smjeru od diska kada postavljate rezni disk (B).
- ◆ Pritisnite blokadu osovine (2) i zakrećite osovinu (7) dok se ne blokira u svom položaju (sl. B2).
- ◆ Zategnite prirubnicu (10) isporučeniim ključem s dvije igle.
- ◆ Oslobodite blokadu osovine.
- ◆ Da uklonite disk, otpustite prirubnicu (10) ključem s dvije igle.

Pričvrščivanje bočnog rukohvata (sl. C)

Upozorenje! Prije upotrebe alata provjerite je li rukohvat dobro pričvršćen.

Upozorenje! Bočni rukohvat treba se uvijek koristiti kako biste zadržali nadzor nad alatom.

Bočni rukohvat (4) čvrsto zategnite u jedan od otvora (11) ili (12) sa strane kućišta prijenosnika.

Priprema prije uporabe

- ◆ Pričvrstite sigurnosni štitnik i odgovarajuće abrazivne ili brusne diskove. Ne upotrebljavajte abrazivne ili brusne diskove koji su previše istrošeni.
- ◆ Osigurajte da su unutrašnje i vanjske prirubnice odgovarajuće pričvrščene.
- ◆ Osigurajte da se abrazivni ili brusni diskovi okreću u smjeru strelica na priboru i alatu.

Upotreba

Upozorenje! Uvijek se pridržavajte sigurnosnih uputa i važećih propisa.

Upozorenje! Da biste minimizirali opasnost od ozljede, isključite napajanje alata i odspojite sve utikače prije namještanja ili uklanjanja/ugradnje pribora. Prije ponovnog sastavljanja alata pritisnite i pustite prekidač okidača kako biste osigurali da je alat isključen.

- ◆ Osigurajte da svi materijali koje brusite budu dobro pričvrščeni u položaju.
- ◆ Na alat primijenite lagani pritisak. Na abrazivni disk ne primjenjujte bočni pritisak.
- ◆ Izbjegavajte preopterećenje. Ako alat postane vruć, pustite da se okreće nekoliko minuta bez opterećenja.
- ◆ Osigurajte da čvrsto držite alat s obje ruke (jedna ruka na kućištu, a druga na bočnom rukohvatu). Pokrenite alat i postavite brusni disk na radni materijal.
- ◆ Držite rub diska nagnutim pod kutom od 15 - 30 stupnjeva u odnosu na površinu radnog materijala.
- ◆ Kada upotrebljavate novi brusni disk, ne upotrebljavajte disk u smjeru B zato što će u protivnom zarezati u radni materijal. Kada je rub diska obrubljen, smijete slobodno upotrebljavati brusilicu u smjeru A ili B.

Pokretanje i zaustavljanje

Upozorenje! Prije upotrebe alata provjerite je li rukohvat dobro pričvršćen. Provjerite je li prekidač za uključivanje/isključivanje radi ispravno. Prije priključivanja alata u strujno napajanje provjerite je li prekidač u isključenom položaju kada pritisnete stražnji kraj prekidača.

Da biste pokrenuli alat, pritisnite stražnji kraj prekidača i gurnite ga naprijed. Nakon toga pritisnite prednji kraj prekidača da biste ga blokirali. Pritisnite stražnji kraj prekidača da biste zaustavili alat.

Upozorenje! Alat ne uključujte i ne isključujte kada je pod opterećenjem.

Pravilan položaj ruku (sl. F)

Upozorenje! Da biste smanjili opasnost od teške ozljede, UVIJEK upotrijebite odgovarajući položaj ruku prema prikazu.

Upozorenje! Da biste smanjili opasnost od teških ozljeda uslijed gubitka nadzora, UVIJEK čvrsto držite uređaj.

Pravilan položaj ruku zahtjeva da jednom rukom držite bočni rukohvat (slika A), dok drugom rukom držite tijelo alata, kako je prikazano na slici F.

Značajka blokade prekidača

Gurnite okidač (1) na prednji dio alata, a nakon toga pritisnite okidač (1) i alat se pokreće. Pustite okidač (1) i alat se zaustavlja.

Objašnjenje: Prije kontakta s predmetom na kojem ćete raditi osigurajte da se abrazivni disk okreće na maksimalnoj brzini. Prije isključivanja alata podignite alat s predmeta na kojem radite.

Oprez: Osigurajte da je abrazivni disk potpuno zaustavljen prije odlaganja alata.

Okretanje kućišta prijenosnika (sl. D)

Kućište prijenosnika ugrađeno je na kućište alata i može se okretati kako bi korisniku pružilo ugodnije iskustvo za vrijeme rezanja.

Okretajuće kućište prijenosnika možete se okrenuti za 90 stupnjeva, 180 stupnjeva i 270 stupnjeva ulijevo ili udesno.

- ◆ Otпустите četiri vijka na kućištu prijenosnika.
- ◆ Okrećite kućište prijenosnika dok ne postigne idealno mjesto.
- ◆ Zategnite četiri vijka na kućištu prijenosnika.
- ◆ Osigurajte da je okretajući mehanizam blokiran.

Upozorenje! NE upotrebljavajte alat ako je kućište prijenosnika deblokirano.

Primjena na metalima

Napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD) postavlja se kako bi se izbjegla opasnost od metalnih strugotina.

Ako RCD izaziva odspajanje napajanja, pošaljite alat ovlaštenom STANLEY FATMAX prodavatelju na popravak.

Upozorenje! U ekstremnim radnim uvjetima provodljiva prašina i ostaci mogu se nakupiti u unutrašnjosti kućišta kada rukujete metalnim radnim materijalima. To može izazvati strujni udar zato što oslabljuje zaštitnu izolaciju u brusilici.

Da biste izbjegli nakupljanje metalnih strugotina u unutrašnjosti brusilice, preporučujemo svakodnevno čišćenje ventilacijskih vodova.

Pogledajte u održavanje.

Uporaba brusnih diskova

Upozorenje! Nakuplja se metalna prašina.

Prekomjerna uporaba brusnog diska na metalima znači povećanje opasnosti od strujnog udara.

Da biste smanjili opasnost, umetnite RCD prije uporabe i svakodnevno čistite ventilacijske vodove. Slijedite upute za održavanje dolje kako biste komprimiranim zrakom ispuhnuili ventilacijske vodove.

Održavanje

Ovaj STANLEY FATMAX žični/bežični električni uređaj/ alat projektiran je za dugotrajnu upotrebu uz minimalno održavanje. Nепрекинута i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom održavanju i redovitom čišćenju.

Upozorenje! Prije bilo kakvog održavanja žičnog/bežičnog električnog alata:

- ◆ Isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice.
- ◆ Ili isključite uređaj/alat i izvadite bateriju ako je zaseban dio.
- ◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je integralan dio te isključite uređaj.
- ◆ Punjač prije čišćenja iskopčajte iz napajanja. Ovaj punjač ne zahtjeva nikakvo održavanje osim redovitog čišćenja.
- ◆ Utore za prozračivanje na uređaju/alatu/punjaču redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
- ◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.
- ◆ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu (kada je postavljena).

Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)

Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:

- ◆ Na siguran način zbrinite stari utikač.
- ◆ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog utikača.
- ◆ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.

Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati.

Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete.

Preporučeni osigurač: 13 A.

Zaštita okoliša



Odlazite sa zasebnim otpadom. Ovaj proizvod ne smije se odlagati kao uobičajeni komunalni otpad.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati radi smanjenja potrošnje sirovina i očuvanja prirodnih resursa.

Električne proizvode i baterije reciklirajte sukladno lokalnim propisima. Više informacija dostupno je na adresi www.2helpU.com.

Tehnički podaci

FMEG232 (tip 1)		
Ulazni napon	V _{AC}	230
Ulazna snaga	W	2000
Procijenjena brzina	min ⁻¹	6500
Promjer diska	mm	230
Provrt diska	mm	22
Maksimalna debljina diska		
diskovi za brušenje	mm	6
diskovi za rezanje	mm	3,5
Veličina osovine		M14
Težina	kg	5

L _{PA} (zvučni tlak) 94 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
L _{WA} (zvučna snaga) 105 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vibracije (troosni vektorski zbroj) prema direktivi EN 60745:
Brušenje površine (a _{h,SG}) 7,8 m/s ² , nesigurnost (K) 1,5 m/s ²

EU izjava o usklađenosti

DIREKTIVA O STROJEVIMA



FMEG232

Stanley Europe izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima: 2006/42/EZ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.

Ovi proizvodi također su usklađeni s direktivama 2004/108/EZ i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte s tvrtkom Stanley Europe putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog na kraju priručnika.

Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Stanley Europe.






Ed Higgins
 Director – Consumer Power Tools
 STANLEY FATMAX Europe, Egide
 Walschaertsstraat 14-18,
 2800 Mechelen, Belgija
 01.02.2021.

Jamstvo

Stanley Fat Max siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i svojim kupcima pruža 12-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Ovo jamstvo dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

Da biste potraživali jamstvo, ono mora biti sukladno uvjetima i odredbama tvrtke Stanley Fat Max, a prodavatelju ili ovlaštenom servisu potrebno je priložiti dokaz o kupnji. Uvjeti i odredbe jednogodišnjeg jamstva tvrtke Stanley Fat Max i lokaciju najbližeg ovlaštenog servisa pronaći ćete na internetu na adresi www.2helpU.com ili putem lokalnog ureda tvrtke Stanley Fat Max na adresi navedenoj u ovom priručniku.

Posjetite našu web-lokaciju www.stanleytools.co.uk/ kako biste registrirali svoj novi Stanley Fat Max proizvod te provjerili nove proizvode i posebne ponude.

Tablica pribora			
Tip štitnika	Dodatni pribor	Opis	Sklopanje brusilice
 Štitnik tipa 27		Disk za brušenje s udubljenim središtem	 Štitnik tipa 27
		Žičani diskovi	 Podložna prirubnica   Disk s udubljenim središtem tipa 27  Zaporna prirubnica
		Žičani diskovi s navojem	 Štitnik tipa 27  Žičani disk
		Čašasta žičana četka s navojnom maticom	 Štitnik tipa 27  Žičana četka

JAMSTVENA IZJAVA

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavača te pravilno ispunjenog jamstvenog lista ovjerenog pečatom prodavača.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

RADOVI I DIJELOVI OBUHVAĆENI JAMSTVOM

- ◆ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ◆ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekvaletnim materijalom tj. tvorničkom greškom
- ◆ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2
- ◆ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/uređaja u rad

RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

1. Oštećena i kvarovi nastali:
 - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim korištenjem
 - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
 - ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:	
Prodajno mjesto:	Pečat:
Datim prodaje:	Potpis:

Ovlašteni Serviseri:

ALATI MAŠIĆ

Županijska 38, 31000 OSIJEK
T: 00 385 (0) 31 200 888
M: 00 385 (0) 98 506 174

ALATI MILIĆ D.O.O.

Mirka Viriusa 2, 10090 ZAGREB
T: 00 385 (0)1 3734 791
T: 00 385 (0)9 137 33 000
F: 00 385 (0)1 3906 790
info@alatimilic.hr
<http://www.alatimilic.hr/>

ELEKTROMEHANIKA TERLEVIĆ d.o.o.

Ročka 39, 52440 POREČ
T: 00 385 (0) 52 438 297
F: 00 385 (0) 52 438 297
elektroterlevic@inet.hr
<http://elektromehanika-terlevic.hr/index.html>

GEMMA SERVIS

Andrije peruča 38, 51000 Rijeka
T: +38551217118
M: 098211784
F: +38551217118
gemma-servis@ri.t-com.hr
<http://gemmaservis.fullbusiness.com>

GROM d.o.o

Hrvatskih vladara 33, 22 243 MURTER
T: 00 385 95 909 6164
gromelectro@gmail.com

MEDIMURKA BS SERVIS

Kalnička 6, 40000 ČAKOVEC
T: 00 385 (0) 40 384 660
M: 00 385 (0) 40 500 634
servis@medjimurka-bs.hr
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

PAVLOV ALATI

Cesta Dr. F. Tuđmana 273, 21213 KAŠTEL GOMILICA
T: 00 385 (0) 21 220 022
M: 00 385 (0) 21 221 122
F: 00 385 (0) 21 220 022
servis-pavlov@st.t-com.hr

PROFI – AL OBRT

Mikulinci 4a, 10010 ZAGREB
T: 00 385 (0)1 66 22 820
T: 00 385 (0)98 718 108
F: 00 385 (0) 1 66 22 823
info@profi-al.hr
<http://profi-al.hr/zagreb-hrvatska/>

TITAN d.o.o.

Bogoslava Šuleka 19, 47000 KARLOVAC
T: 00 385 (0) 47 63 63 11
F: 00 385 (0) 47 63 63 10
info@titan.com.hr
<http://www.titan.com.hr/>

VERMA d.o.o.

Pere Devčića 23, 10290 ZAPREŠIĆ
T: +385 1 3357 496
servis@verma.hr / verma@verma.hr
www.verma.hr

Namena

Vaša STANLEY FATMAX FMEG232 ugaona brusilica je konstruisana za brušenje metala korišćenjem odgovarajućeg tipa pribora. Kada je opremljen odgovarajućim štitičnikom, ovaj alat je namenjen profesionalnim i privatnim, neprofesionalnim korisnicima.

Sigurnosna uputstva

Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate



UPOZORENJE! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva.

Nepoštovanje dole navedenih upozorenja i uputstva može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe.

Termin „električni alat“ u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (akumulatorski).

1. Bezbednost radnog područja

- Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro osvetljeno.** Zakršeni ili mračni prostori prizivaju nezgode.
- Sa električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
- Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom.** Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.

2. Električna bezbednost

- Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama. Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. Ne koristite nikakve utične adaptere sa (uzemljenim) električnim alatima.** Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** Ako je telo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
- Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.** Prodiranje vode u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
- Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad koristiti kabl za nošenje, povlačenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova.** Oštećeni ili zapleteni kabl povećava rizik od strujnog udara.
- Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru, koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.** Upotreba produžnog kabla koji

je pogodan za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.

- Ako se ne može izbegnuti korišćenje električnog alata na vlažnoj lokaciji, onda koristite FID sklopku za zaštitu od struje kvara.**

Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od električnog udara.

3. Lična bezbednost

- Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite sa električnim alatom. Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga.** Trenutak nepažnje pri radu sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
- Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.** Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa donom koji se ne kliza, kaciga ili zaštitna za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjuje telesne povrede.
- Sprečite nenamerno uključivanje. Pobrinite se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata.**

Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.

- Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje pre uključivanja električnog alata.** Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da dovede do telesne povrede.
 - Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.** Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
 - Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih delova.** Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
 - Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno koriste.** Upotreba uređaja za sakupljanje prašine može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- #### 4. Upotreba i održavanje električnih alata
- Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad.** Pravilan električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
 - Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može da se uključi i isključi.** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se popraviti.

- c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
- d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju uskladištite izvan dohvata dece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputstvima. Električni alati su opasni u rukama nevestih korisnika.
- e. Održavajte električne alate. Proverite da li su pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen, postarajte se da se električni alat popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održanim električnim alatima.
- f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
- g. Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti. Korišćenje električnog alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Servis
- a. Postarajte se da vaš električni alat servisira kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo originalne rezervne delove. Time se osigurava bezbednost električnog alata.

Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za operacije brušenje, glačenje, četkanje

- ◆ Ovaj električni alat je predviđen da funkcioniše kao brusilica, glačalica ili za žičano četkanje. Pročitajte sva bezbednosna upozorenja, uputstva, ilustracije i specifikacije koje su isporučene uz ovaj električni alat. Nepoštovanje svih dole navedenih upozorenja i uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.
- ◆ Obavljanje radova za koje električni alat nije namenjen može izazvati opasnost i telesnu povredu.
- ◆ Ne koristite pribor koji nije specijalno projektovan i koji nije preporučen od strane proizvođača alata. Ako neki pribor može da se priključi na vaš električni alat, to ne znači da osigurava bezbedan rad.
- ◆ Nominalna brzina pribora mora da bude minimalno jednaka maksimalnoj brzini koja je označena na električnom alatu. Pribori se kreću brže

od njihove nominalne brzine i mogu da se polome i razlete u komadićima.

- ◆ Spoljašnji prečnik i debljina pribora moraju da odgovaraju nominalnom kapacitetu vašeg električnog alata. Pogrešno dimenzionisan pribor ne može se adekvatno štiti ili kontrolisati.
- ◆ Priključna veličina diskova, pribornica, podmetača ili drugog pribora mora da odgovara vretenu električnog alata. Pribor sa priključnim rupama koji ne odgovara montažnom delu električnog alata biće izbačen iz ravnoteže, jako će vibrirati i može dovesti do gubitka kontrole.
- ◆ Ne koristite oštećeni pribor. Pre svake upotrebe prekontrolišite pribor; proverite da li na abrazivnom disku postoje opiljci i napukline, da li na podmetaču postoje napukline, pohabanost ili preterana istrošenost, da li na čeličnoj žici postoje labave ili naprsle žice.

Ako električni alat ili pribor padnu, proverite da li su oštećeni i instalirajte neoštećen pribor. Nakon provere i instaliranja pribora, uključite električni alat i pustite da radi jedan minut pri maksimalnoj brzini bez opterećenja.

Oštećeni pribor bi se normalno polomio tokom ovog vremena testiranja.

- ◆ Nosite ličnu zaštitnu opremu. U zavisnosti od primene, koristite štitnik za lice ili zaštitne naočare. Ako je potrebno, nosite masku za prašinu, štitnike za uši, rukavice i radioničku keclju koja može da zaustavi sitne opiljke ili komadiće predmeta obrade.

Zaštita za oči mora da bude u stanju da zaustavi leteće opiljke koji se stvaraju pri raznim operacijama. Maska za prašinu ili respirator moraju da budu u stanju da filtriraju čestice koje se stvaraju pri radu. Duže izlaganje visokom nivou buke može dovesti do gubitka sluha.

- ◆ Udaljite posmatrača na bezbednu udaljenost od radnog područja.

Svako ko ulazi u radno područje mora da nosi ličnu zaštitnu opremu. Komadići predmeta obrade ili polomljenog pribora mogu da se razlete i izazovu povredu van neposrednog područja rada.

- ◆ Električni alat držite samo za izolovane rukohvate kada obavljate radove pri kojima postoji mogućnost da rezni pribor dodirne skrivene vodove ili preseče sopstveni kabl.

Rezni pribor koji dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži rukovodca električnom udaru.

- ◆ Koristite stezaljke ili druge praktične načine da osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.

- ◆ **Kabl udaljite od rotirajućeg pribora.** Ako izgubite kontrolu, kabl se može preseći ili zaglaviti, a vaša šaka ili ruka se mogu uvući u rotirajući pribor.
- ◆ **Nikad ne odlažite električni alat dok se pribor potpuno ne zaustavi.** Rotirajući pribor može da se ukopa u površinu i izbaci električni alat iz vaše kontrole.
- ◆ **Ne uključujte električni alat dok ga prenosite sa strane.** Slučajni dodir sa rotirajućim priborom može da uhvati vašu odeću i povuče pribor ka vašem telu.
- ◆ **Redovno čistite ventilacione otvore električnog alata.** Ventilator motora će uvlačiti prašinu u kućište, a preveliko nagomilavanje metalne prašine može izazvati električne opasnosti.
- ◆ **Ne radite sa električnim alatom u blizini zapaljivih materijala.** Varnice bi mogle da upale takve materijale.
- ◆ **Nemojte da koristite pribor za koji je potrebna rashladna tečnost.** Korišćenje vode ili drugih tečnih rashladnih sredstava može izazvati električni udar.

Napomena: Gore navedeno upozorenje ne važi za električne alate koji su specijalno projektovani za rad sa sistemom tečnog hlađenja.

Povratni udar i povezana upozorenja

Povratni udar predstavlja iznenadnu reakciju koja se javlja kada se rotirajući disk, podmetač, četka ili drugi pribor uklješće ili ukopaju. Uklješćenje ili ukopavanje izaziva brzo blokiranje rotirajućeg pribora koji sa svoje strane dovodi do prinudnog nekontrolisanog kretanja alata u smeru suprotnom od smera rotacije pribora u trenutku uklješćenja.

Na primer, ako se abrazivni disk ukopa ili uklješće u predmet obrade, ivica diska koja ulazi u tačku uklješćenja može da zaroni u površinu materijala izazivajući izvlačenje ili odskakanje diska. Disk može da odskoči ili ka ili od rukovaoca, što zavisi od smera kretanja diska u trenutku uklješćenja.

Pod takvim uslovima, može doći do loma abrazivnih diskova.

Povratni udar je rezultat loše upotrebe alata i/ili nepravilnih radnih procedura ili uslova i može se izbeći preduzimanjem odgovarajućih mera opreza koje su navedene u nastavku.

- ◆ **Čvrsto držite alat, a telo i ruku postavite tako da može izdržati sile povratnog udara. Uvek koristite pomoćnu ručku, ako postoji, radi maksimalne kontrole nad povratnim udarom ili reakcijom na obrtni moment pri pokretanju.** Rukovalac može da iskontroliše reakcije na obrtni moment ili povratne udare ako preduzme odgovarajuće mere opreza.
- ◆ **Nikad ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg alata.** Pribor može da napravi povratni udar preko vaše ruke.

- ◆ **Ne pozicionirajte se u području u koje bi električni alat mogao da dođe u slučaju povratnog udara.** Povratni udar će prinuditi alat da se kreće u smeru koji je suprotan od smera kretanja diska u trenutku uklješćenja.
- ◆ **Budite naročito pažljivi kada obrađujete uglove, oštre ivice itd. Izbegavajte odskakanje i ukopavanje pribora.** Uglovi, oštre ivice ili odskakanje imaju tendenciju ukopavanja rotirajućeg pribora i mogu da izazovu gubljenje kontrole ili povratni udar.
- ◆ **Nemojte priključivati testere za rezanje drveta ili drugih materijala.** Takve testere često stvaraju povratni udar i dovode do gubitka kontrole.

Bezbednosna upozorenja specifična za brušenje

- ◆ **Koristite samo one tipove diska koji se preporučuju za vaš električni alat i specijalne štitnike za izabrani disk.** Diskovi za koje električni alat nije dizajniran ne mogu se adekvatno zaštititi i nisu bezbedni.
- ◆ **Štitnik se mora sigurno pričvrstiti za električni alat i postaviti tako da pruži maksimalnu bezbednost i da disk na strani rukovaoca bude u što manjoj meri izložen.** Štitnici su pomoćna sredstva za zaštitu rukovaoca od komadića slomljenog diska i slučajnog dodira sa diskom.
- ◆ **Diskovi se moraju koristiti samo za preporučene primene. Na primer: Nemojte brusiti bočnom stranom reznog diska.** Abrazivni rezni diskovi su namenjeni za periferijsko brušenje, pa dejstvo bočnih sila na takve diskove može izazvati njihovo lomljenje.
- ◆ **Za izabrani disk uvek koristite neostečene prirubnice diskova, odgovarajuće veličine i oblika.** Pravilno izabrane prirubnice diskova podupiru disk i smanjuju mogućnost loma diska. Prirubnice za rezne diskove mogu se razlikovati od prirubnica za brusne diskove.
- ◆ **Ne koristite istošene diskove sa većih električnih alata.** Disk koji je namenjen za veći alat nije podesan za veće brzine manjeg alata i može se rasprsnuti.

Bezbednosna upozorenja specifična za glačanje

- ◆ **Ne koristite predimenzionisani brusni papir. Pri izboru brusnog papira vodite računa o preporukama proizvođača.** Veći brusni papir koji štrči izvan podmetača za glačanje može dovesti do zaglavljivanja i kidanja diska ili do povratnog udara.

Bezbednosna upozorenja za operacije sa žičanom četkom

- ◆ **Imajte na umu da vlakna ispadaju i prilikom normalnog četkanja. Nemojte da prenaprežete žice primenjujući preveliko opterećenje na četku.** Žičane čekinje mogu lako da prođu kroz tanku odeću i/ili kožu.

- ◆ **Ako koristite štitičnik koji je preporučen za rad sa žičanom četkom, pazite da štitičnik ne ometa žičani disk ili četku.** Žičani disk ili četka mogu da povećaju svoj prečnik zbog opterećenje rada i centrifugalnih sila.

Bezbednost drugih osoba

- ◆ Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.
- ◆ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.

Preostale opasnosti.

Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene upotrebe itd.

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:

- ◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
- ◆ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
- ◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
- ◆ Slabljenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvatom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om)

Vibracije

Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema memom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

Upozorenje! Emisija vibracija tokom stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarisanе vrednosti, zaviso od načina na koji se alat koristi. Nivo vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.

Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba koje redovno koriste električne alate na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve delove

radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vreme kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.

Oznake na alatu

Na alatu su prikazani sledeći piktogrami pored šifre datuma:



Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.



Nosite zaštitne naočare dok radite sa ovim alatom.



Nosite zaštitu za sluh dok radite sa ovim alatom.

Električna bezbednost



Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.

- ◆ U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni STANLEY FATMAX centar da bi se izbegla opasnost.

Padovi napona

Prilikom opterećenja električne mreže alat prouzrokuje padove napona. Pod nepovoljnim uslovima električnog napajanja, ostala oprema može da bude pod uticajem zbog toga.

Ako je impedansa sistema električnog napajanja niža od 0,107 Ω, onda postoji mala verovatnoća da se dešavaju smetnje.

Karakteristike

Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.

1. Prekidač
2. Blokada vretena
3. Štitičnik
4. Bočna drška

Svrha dizajna

Ova ugaona brusilica je dizajnirana posebno za brušenje.

Nemojte koristiti diskove za brusni papir i brusne diskove osim onih sa utišnutim centrima.

Ne koristite alat u vlažnim uslovima ili okruženjima u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova.

Ova ugaona brusilica je profesionalni električni alat.

Ne dozvolite deci da dođu u kontakt sa ovim alatom.

Neiskusni operateri moraju koristiti ovaj alat pod nadzorom.

Montaža

Upozorenje! Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih povreda, isključite napajanje alata i izvucite sve utikače pre podešavanja ili uklanjanja/installiranja bilo kog pribora. Pre ponovnog sastavljanja alata, pritisnite i otpustite prekidač okidača da biste se uverili da je alat već isključen.

Postavljanje i skidanje štitnika diska (sl. A)

Upozorenje! Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih povreda, isključite napajanje alata i izvucite sve utikače pre podešavanja ili uklanjanja/installiranja bilo kog pribora. Pre ponovnog sastavljanja alata, pritisnite i otpustite prekidač okidača da biste se uverili da je alat već isključen.

Pričvršćivanje štitnika

- ◆ Postavite ugaonu brusilicu na radni sto, žlebom okrenutim nagore.
- ◆ Postavite prirubnicu prstena štitnika (3) preko žleba (5) kućišta zupčanika.
- ◆ Okrenite štitnik (3) u smeru suprotnom od kazaljke na satu za 150 stepeni.
- ◆ Uverite se da su zavrtnji (20) zategnuti.

Skidanje štitnika

- ◆ Otpustite zavrtnje (20) na prstenu štitnika.
- ◆ Povucite naviše štitnik (3).

Upozorenje! Nemojte koristiti alat kada štitnik nije na svom mestu.

Postavljanje i skidanje brusnog diska (sl. B1, B2, B3)

Upozorenje! Ne koristite oštećene brusne diskove.

- ◆ Postavite alat na radni sto sa štitnikom okrenutim naviše.
- ◆ Pravilno postavite unutrašnju prirubnicu (6) na vreteno (7) (sl. B1).
- ◆ Postavite disk (8) na prirubnicu (6) (Fig. B2). Kada nameštate disk sa izdignutim centrom, pobrinite se da izdignuti centar (9) bude okrenut prema prirubnici (6).
- ◆ Navijte spoljnu prirubnicu (10) na vreteno (7) (Sl. B3) prsten na prirubnici (10) mora da bude okrenut prema disku kada postavljate brusni disk (A) prsten na prirubnici (10) mora da bude okrenut od diska pri postavljanju diska za sečenje (B)
- ◆ Pritisnite blokadu vretena (2) i rotirajte vreteno (7) dok se ne zaključa u svoj položaj (sl. B2).
- ◆ Pritegnite prirubnicu (10) pomoću isporučenog vijluškastog ključa sa dva trna.
- ◆ Pustite dugme za blokadu vretena.
- ◆ Za skidanje diska olabavite prirubnicu (10) pomoću ključa sa dva trna.

Nameštanje bočne drške (sl. C)

Upozorenje! Pre korišćenja alata proverite da li je drška sigurno učvršćena.

Upozorenje! Bočnu dršku treba uvek koristiti radi održavanje kontrole nad alatom.

Čvrsto pritegnite bočnu ručku (4) u jednom od otvora (11) ili (12) sa obe strane kućišta alata.

Priprema pre upotrebe

- ◆ Pričvrstite štitnik i odgovarajuće abrazivne ili brusne diskove. Nemojte koristiti abrazivne ili preterano istrošene diskove za brušenje.
- ◆ Uverite se da su unutrašnje i spoljašnje prirubnice pravilno pričvršćene.
- ◆ Uverite se da se abrazivni ili brusni diskovi okreću u pravcu strelica na priboru i alatu.

Upotreba

Upozorenje! Uvek vodite računa o bezbednosnim merama i primenljivim propisima.

Upozorenje! Da biste smanjili opasnost od ozbiljnih povreda, isključite napajanje alata i izvucite sve utikače pre podešavanja ili uklanjanja/installiranja bilo kog pribora. Pre ponovnog sastavljanja alata, pritisnite i otpustite prekidač okidača da biste se uverili da je alat već isključen.

- ◆ Uverite se da su svi materijali za brušenje učvršćeni na svom mestu.
- ◆ Primenjujte samo lak pritisak na alat. Ne primenjujte bočni pritisak na abrazivni disk.
- ◆ Izbegavajte preopterećenje. Ako se alat zagreje, ostavite ga da se vrti nekoliko minuta bez opterećenja.
- ◆ Obavezno držite alat čvrsto sa obe ruke (jedna ruka na kućištu, druga na bočnoj dršci). Pokrenite alat i postavite brusni disk na radni predmet.
- ◆ Držite ivicu diska nagnutu pod uglom od 15 do 30 stepeni u odnosu na površinu radnog predmeta.
- ◆ Kada koristite novi disk za brušenje, ne pomerajte disk u smeru B, inače će se urezati u radni predmet. Kada je ivica diska zaobljena, možete slobodno upravljati brusilicom u A ili B smeru.

Pokretanje i zaustavljanje

Upozorenje! Pre korišćenja alata proverite da li je drška sigurno učvršćena. Proverite da li prekidač za uključivanje/isključivanje radi normalno. Pre nego što priključite alat na napajanje, proverite da li je prekidač u položaju OFF kada pritisnete zadnji kraj prekidača.

Da biste pokrenuli alat, pritisnite zadnji kraj prekidača i povucite ga napred. Zatim pritisnite prednji kraj prekidača da biste ga zaključali. Pritisnite zadnji kraj prekidača da zaustavite alat.

Upozorenje! Ne vršite uključivanje ili isključivanje alata dok je pod opterećenjem.

Pravilan položaj ruke (sl. F)

Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda, UVEK primenjujte pravilan položaj ruke kao što je pokazano na slici.

Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od ozbiljnih telesnih povreda, UVEK sigurno držite alat i budite pripravi za iznenadnu reakciju.

Pravilan položaj ruke znači da jednom rukom treba uhvatiti bočnu dršku (slika A), a drugu ruku postaviti na kućište alata, kao što je pokazano na slici F.

Funkcija zaključavanja prekidača

Pomerite okidač (1) ka prednjem delu alata, a zatim pritisnite okidač (1), alat će se pokrenuti. Otpustite okidač (1), alat će prestati da radi.

Objašnjenje: Pre nego što dođete u kontakt sa predmetom na kome radite, uverite se da se abrazivni disk okreće maksimalnom brzinom. Pre nego što isključite alat, podignite alat sa predmeta na kome radite.

Oprez: Uverite se da je abrazivni disk potpuno zaustavljen pre nego što spustite alat.

Rotiranje kućište zupčanika (sl. D)

Kućište zupčanika je montirano na kućište alata i može se rotirati kako bi korisniku pružilo ugodnije iskustvo tokom sečenja.

Rotirajuće kućište zupčanika se može okrenuti za 90 stepeni, 180 stepeni i 270 stepeni ulavo ili udesno.

- ◆ Otpustite četiri zavrtnja na kućištu zupčanika.
- ◆ Okrenite kućište zupčanika dok ne dođe na svoju idealnu lokaciju.
- ◆ Zategnite četiri zavrtnja na kućištu zupčanika.
- ◆ Uverite se da je rotirajući mehanizam zaključan.

Upozorenje! NEMOJTE koristiti alat kada je kućište zupčanika otključano.

Primena na metalima

FID sklopka (RCD) je umetnuta da spreči opasnost od metalnih strugotina.

Ako FID sklopka izazove isključenje struje, odnesite alat ovlašćenom STANLEY FATMAX distributeru na popravku.

Upozorenje! U ekstremnim radnim uslovima, provodljiva prašina i pesak se mogu akumulirati u unutrašnjosti kućišta prilikom rukovanja metalnim radnim predmetima. Ovo može stvoriti opasnost od strujnog udara jer slabi zaštitnu izolaciju u brusilici.

Da biste izbegli nakupljanje metalnih strugotina u unutrašnjosti brusilice, preporučujemo svakodnevno čišćenje ventilacionih kanala.

Pogledajte deo Održavanje.

Korišćenje brusnih diskova

Upozorenje! Metalni prah se akumulira. Prekomerna upotreba brusnog diska na metalima može povećati rizik od strujnog udara.

Da biste smanjili rizik, umetnite FID sklopku pre upotrebe i svakodnevno čistite ventilacione kanale. Pratite dolenađena uputstva za održavanje da biste duvali suvi komprimovani vazduh u ventilacione kanale.

Održavanje

Vaš STANLEY FATMAX uređaj/alat sa kablom ili bežični uređaj/alat dizajniran je za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.

Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju električnih alata sa ili bez kabla:

- ◆ Isključite alat i izvucite utikač alata iz utičnice.
- ◆ Ili isključite alat i izvadite bateriju iz uređaja/alata ako uređaj/alat ima posebnu bateriju.
- ◆ Ili potpuno ispraznite bateriju ako je ugrađena u alat, a zatim isključite alat.
- ◆ Pre čišćenja isključite punjač iz struje. Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje osim redovnog čišćenja.
- ◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem uređaju/alatu/punjaču pomoću mekane četke ili suve krpe.
- ◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krp. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
- ◆ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je deo opreme).

Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)

Ako treba namestiti novi mrežni utikač:

- ◆ Bezbedno odložite stari utikač.
- ◆ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom utikaču.
- ◆ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.

Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje.

Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 13 A.

Zaštita životne sredine



Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim otpadom.

Proizvodi i baterije sadrže materijale koji se mogu reciklirati, smanjujući time potražnju za sirovinama.

Reciklirajte električne proizvode i baterije u skladu sa lokalnim propisima. Više informacija možete naći na www.2helpU.com

Tehnički podaci

FMEG232 (tip 1)		
Ulazni napon	V _{ac}	230
Ulazna snaga	W	2000
Nominalna brzina	min ⁻¹	6500
Prečnik diska	mm	230
Otvor diska	mm	22
Maks. debljina diska		
Diskovi za brušenje	mm	6
Rezni diskovi	mm	3,5
Veličina vretena		M14
Težina	kg	5

L _{PA} (zvučni pritisak) 94 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
L _{WA} (akustična snaga) 105 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745:
Površinsko brušenje (a _{h,SG}) 7,8 m/s ² , odstupanje (K) 1,5 m/s ²

EC izjava o usklađenosti

DIREKTIVA ZA MAŠINE



FMEG232

Stanley Evropa izjavljuje da su proizvodi opisani u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3

Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom 2004/108/EC i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte Stanley Europe na sledećoj adresi ili ih potražite na poledini uputstva za upotrebu.

Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Stanley Europe.





Ed Higgins
Direktor - potrošački električni alati
STANLEY FATMAX Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgija
01.02.2021

Garancija

Stanley Fat Max je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi potrošačima garanciju od 12 meseca od datuma kupovine. Ova garancija je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.

Za podnošenje zahteva za garanciju zahtev mora da bude u skladu sa Stanley Fat Max uslovima i neophodno je da podnesete dokaz o kupovini prodavcu ili ovlašćenom serviseru. Uslove i odredbe Stanley Fat Max garancije koja važi 1 godine i lokacije najbližeg ovlašćenog serviseru možete naći na Internetu na adresi www.2helpU.com, ili stupanjem u kontakt sa vašom lokalnom Stanley Fat Max kancelarijom na adresi označenoj u ovom uputstvu.

Posetite našu web lokaciju www.stanleytools.co.uk/ da biste registrovali svoj novi Stanley Fat Max proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama

Tabela pribora			
Tip štitnika	Pribor	Opis	Kako se montira štitnik
 Štitnik tip 27		Brusni disk sa udubljenim centrom	 Štitnik, tip 27
		Žičani disk	 Prihvatna priрубnica   Tip 27, disk sa udubljenim centrom  Pritezna priрубnica
		Žičani diskovi sa navojnom navrtkom	 Štitnik, tip 27  Žičani disk
		Konusna četka sa navojnom navrtkom	 Štitnik, tip 27  Žičana četka

Наменета употреба

Вашата STANLEY FATMAX FMEG232 аголна брусилка е дизајнирана за брусење метал користејќи соодветни видови на додатоци. Кога е опремена со соодветен штитник, оваа алатка е наменета за професионални и приватни, непрофесионални корисници.

Упатства за безбедна употреба

Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитајте ги сите мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за безбедност и долунаведените упатства може да доведе до електричен удар, пожар и/или сериозна повреда.

Сочувајте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување.

Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на Вашата електрична алатка што работи на струја (преку кабел), или на електрична алатка што работи на батерии (без кабел).

1. Безбедност на работното место

- a. **Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено.** Пренатрупани и темни места се причина за незгоди.
- b. **Немојте да работите со електрични алатки во експлозивни окружувања, какви што постојат кога има присуство на запалливи течности, гасови или честички.** Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
- c. **Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична алатка.** Одвлекување на вниманието може да предизвика да изгубите контрола.

2. Безбедност од електричен удар

- a. **Приклучокот на електричната алатка мора да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш не го преправајте приклучокот. Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки.** Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од електричен удар.
- b. **Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини како што се цевки, радијатори, шпорети или фрижидери.** Има зголемен ризик од електричен удар ако вашето тело е заземјено.
- c. **Не ги изложувајте електричните алатки на дожд или влажност.**

Навлегувањето на вода во електричната алатка го зголемува ризикот од електричен удар.

- d. **Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не го употребувајте кабелот за носење, влечење или исклучување на електричната алатка. Држете го кабелот настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови.** Оштетените или заплетканите кабли го зголемуваат ризикот од електричен удар.
- e. **Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој е соодветен за надворешна употреба.** Употребата на кабел што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.
- f. **Доколку работењето со електрична алатка во влажна средина не може да се избегне, употребувајте заштитна диференцијална (FID) склопка.**

Употребата на заштитна диференцијална (FID) склопка го намалува ризикот од електричен удар.

3. Лична безбедност

- a. **Бидете претпазливи, внимавајте што правите и користете логика кога работите со електрична алатка. Не употребувајте електрична алатка кога сте уморни или кога сте под влијание на дрога, алкохол или лекови.** Еден момент на невнимание за време на работење со електрична алатка може да доведе до сериозна лична повреда.
- b. **Носете опрема за лична заштита. Секогаш носете заштита за очите.** Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки сигурносни обувки, шлемови или штитници за слухот ќе го намали бројот на повреди кога се употребува за соодветни работни услови.
- c. **Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката на струја или на батериски пакет, или пред да ја подигнете или пренесувате алатката.** Пренесувањето на електрични алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки може да доведе до незгоди.
- d. **Отстранете ги сите алатки за подесување или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка.** Клуч или алатка за подесување што е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
- e. **Не посегajte предалеку. Цврсто стојте на земјата и имајте рамнотежа во секое време.** Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.

- f. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата, облеката и ракувиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот или долгата коса може да бидат фатени во подвижните делови.
- g. Доколку на апаратите постои можност за приклучување на опрема за извлекување и собирање на прав, обезбедете таа да биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правта може да ги намали опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични алатки
 - a. Не ја употребувајте електричната алатка на сила. Употребувајте електрична алатка што е соодветна за вашата работа. Соодветната електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што била дизајнирана.
 - b. Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја електрична алатка што не може да се контролира преку прекинувачот е опасна и мора да биде поправена.
 - c. Исклучете го приклучокот од изворот на струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да ја одложите електричната алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на електричната алатка.
 - d. Одлагајте ги електричните алатки што не ги употребувате надвор од доseg на децата и не дозволувајте да ги употребуваат лица кои не се запознаени со нивната функција и со овие упатства. Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат необучени корисници.
 - e. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо поставени, заглавени или оштетени, или постои друга состојба што би можела да влијае врз работењето на електричните алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани поради лошо одржувани електрични алатки.
 - f. Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти. Правилно одржувани алатки за сечење со остри рабови за сечење имаат помала шанса да се заглават и полесно се управуваат.
 - g. Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги во предвид работните услови и работата која треба да се заврши. Употребата на електрична алатка за работа што е различна од нејзината намена може да доведе до опасна ситуација.

5. Сервис

- a. Вашата електрична алатка треба да ја сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови. Вака ќе бидете сигурни дека се одржува безбедноста на електричната алатка.

Дополнителни мерки за безбедност при користење на електрични алатки



Предупредување! Дополнителни безбедносни предупредувања за операции на брусење, шмирглање, четкање со жица

- ◆ Оваа електрична алатка е наменета да функционира како брусилка, шмиргла или челична четка. Прочитајте ги сите мерки за претпазливост, упатства, скици и технички карактеристики што ќе ги добиете со оваа електрична алатка. Непридржување кон предупредувањата и упатствата може да доведе до електричен удар, пожар и/или сериозна повреда.
- ◆ Извршувањето на работи за кои не е наменета електричната алатка може да биде опасно и да предизвика повреда.
- ◆ Не употребувајте додатоци кои не се посебно направени и препорачани од страна на производителот на алатката.
Тоа што додатокот може да се прикачи на вашата електрична алатка не осигурува безбедно работење.
- ◆ Брзината декларирана на додатокот мора да биде барем еднаква на максималната брзина назначена на електричната алатка. Додатоците што работат побрзо од нивната декларирана брзина можат да се скршат или да се одвојат.
- ◆ Надворешниот дијаметар и дебелината на додатокот мора да бидат во рамки на декларираните можности на Вашата електрична алатка. Додатоците со несоодветна големина не можат да бидат соодветно наместени или контролирани.
- ◆ Внатрешните отвори на дисковите, прирабниците, подлогите и сите други додатоци мора да одговараат на вретеното на електричната алатка. Додатоците со внатрешни отвори што не се соодветни со монтираниот хардвер на електричната алатка ќе излезат од рамнотежа, претерано ќе вибрираат и може да предизвикаат губење на контрола.
- ◆ Не употребувајте оштетени додатоци. Пред секоја употреба прегледајте дали резните тркала се напрснати или откргнени, дали подлогите се напрснати, расцепени или излитени, и дали четките имаат испаднати или скршени челични влакна.

Доколку електричната алатка или додаток паднат на земја, прегледајте дали се оштетени или поставете неоштетен додаток. После прегледот и поставањето на додатокот, вклучете ја електричната алатка на максимална брзина без оптоварување во траење од една минута.

Оштетените додатоци обично се кршат за време на овој период на тестирање.

- ◆ **Носете опрема за лична заштита. Во зависност од работата, употребувајте штитник за лице или заштитни очила. По потреба, носете маска против прав, штитници за слух, ракавици и работна престилка која може да заштити од мали абразивни парчиња од предметот кој се обработува.**

Заштитата за очите мора да може да запре летечки отпаднати парчиња кои се ствараат во работењето. Маската против прав или респираторот мора да бидат во можност да ги задржат честичките кои се ствараат во работењето. Продолжена изложеност на звук со висок интензитет може да предизвика губење на слухот.

- ◆ **Држете ги присутните лица на безбедна оддалеченост од работното место. Секој што ќе влезе во работниот простор мора да носи опрема за лична заштита. Парчиња од работен материјал или од скршен додаток можат да одлетаат и да предизвикаат повреда надвор од непосредниот круг на работење.**
- ◆ **Фаќајте ги електричните алатки само за изолираните површини за држење, кога вршите работа при која додатокот за сечење може да дојде во допир со скриени жици или со кабелот на алатката.**
Додаток за сечење што се допира на гола жица може да ги наелектризира изложените метални делови од електричната алатка и да му нанесе електричен удар на ракувачот.
- ◆ **Употребувајте стегачи или други практични начини да го прицврстите предметот на обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака или со тело го прави нестабилен и може да доведе до губење на контрола.**
- ◆ **Поставете го кабелот подалеку од вртечкиот додаток. Ако изгубите контрола, кабелот може да биде пресечен или закачен и вашата дланка или рака може да биде повлечена во вртечкиот додаток.**
- ◆ **Никогаш не сплштајте ја електричната алатка додека додатокот не запре целосно. Вртечкиот додаток може да се фати за површината и да ви ја одземе од контрола електричната алатка.**
- ◆ **Не ја вклучувајте електричната алатка додека ја пренесувате. Случаен контакт со вртечкиот додаток**

може да ја фати вашата облека, привлекувајќи го додатокот кон вашето тело.

- ◆ **Редовно чистете ги отворите за вентилација на електричната алатка. Вентилаторот на моторот ќе внесе прав во кукиштето и голема акумулација на метал во прав може да предизвика опасности поврзани со напојувањето.**
- ◆ **Не работете со електричната алатка во близина на запалливи материјали.**
Искри може да ги запалат овие материјали.
- ◆ **Не употребувајте додатоци што бараат течности за ладење.**
Употреба на вода или други течности за ладење може да доведе до електричен удар.

Напомена: Горенаведеното предупредување не важи за електрични алатки кои се посебно направени за употреба со систем со течности.

Предупредувања за повратен удар и слични опасности

Повратен удар е ненадејна реакција поради прикљештени или заглавени вртечко тркало, подлога, четка или било кој друг додаток. Прикљештувањето или заглавувањето предизвикува нагло забавување на вртечкиот додаток, кое пак предизвикува неконтролираната електрична алатка да биде присилена да се движи во спротивен правец од вртењето на додатокот во точката на прикљештувањето.

На пример, доколку резното тркало е прикљештено или заглавено во обработуваниот предмет, работ на тркалото што влегува во точката на прикљештувањето може да влезе во површината на материјалот и да предизвика тркалото да испадне или да излети од алатката. Тркалото може или да отскокне во правец на ракувачот или настрана од него, во зависност од правецот на движењето на тркалото во точката на прикљештувањето. Резните тркала исто така може да пукнат во овие услови.

Повратниот удар е резултат на неправилно користење на електричната алатка или на неправилни постапки или услови при работата, и може да биде избегнат доколку се применат соодветните долу наведени мерки за претпазливост.

- ◆ **Држете ја цврсто електричната алатка и поставете ги телото и раката така што ќе можете да ги издржите силите од повратниот удар. Секогаш употребувајте ја помошната рачка доколку ја има за да имате максимална контрола над повратниот удар или да реагирате на вртежниот момент при вклучувањето. Ракувачот може да го контролира вртежниот момент или силите на повратниот удар ако се превземени соодветни заштитни мерки.**

- ◆ **Никогаш не ја ставајте раката блиску до вртчекитот додаток.**

Повратен удар може да предизвика додатокот да прејде преку вашата рака.

- ◆ **Не поставајте го телото во правец во кој ќе се движи електричната алатка доколку дојде до повратен удар.** Повратен удар ќе ја придвижи алатката во насока спротивна на движењето на тркалото во моментот на преоптоварувањето.
- ◆ **Бидете особено внимателни кога работите на аголни делови, остри рабови и др. Избегнувајте да го отскокнувате или заглавувате додатокот.** Вртчекитот додаток има обичај да се заглави кај аголните делови, острите рабови и при отскокнувањето и да предизвика губење на контрола или повратен удар.
- ◆ **Не прикачувајте ланец за сечење дрва или назабена пила.** Таквите сечива причинуваат постојани повратни удари и губење на контрола.

Безбедносни предупредувања специфични за операциите на брусеење

- ◆ **Употребувајте само видови на тркала кои се препорачани за Вашата електрична алатка и посебни штитници кои се направени за избраните тркала.** Тркала за кои што не е дизајнирана електричната алатка не можат соодветно да бидат заштитени и не се безбедни.
- ◆ **Штитникот мора да биде сигурно прикачен на електричната алатка и поставен за максимална безбедност, така да најмал дел од тркалото е изложен накај ракувачот.** Штитникот помага да го заштити ракувачот од скршени делови од дискот и случаен контакт со дискот.
- ◆ **Тркалата мора да се користат само за препорачаната намена. На пример: немојте да брусите со страна од резно тркало.** Резните тркала се наменети за периферално брусеење, страничните сили што се додаваат на овие тркала можат да предизвикаат нивно кршење.
- ◆ **Секогаш употребувајте нештетени прирабници кои се со соодветна големина и облик за избраното тркало.** Соодветните прирабници го прицврстуваат тркалото и така ја намалуваат веројатноста за негово кршење. Прирабниците за резни тркала може да се разликуваат од прирабниците за брусни тркала.
- ◆ **Не употребувајте истрошени тркала од поголеми електрични алатки.** Тркалата наменети за поголеми електрични алатки не се соодветни за поголемата брзина на помалите алатки и може да се распукаат.

Посебни мерки за безбедност при вршење на шмирглање

- ◆ **Не употребувајте преголема хартија за шмирглање.**

Следете ги препораките на производителот при изборот на хартија за шмирглање. Поголема хартија за шмирглање која преоѓа преку подлогата за шмирглање може да се расцепи и да предизвика заглавување или отцепување на дискот или повратен удар.

Посебни мерки за безбедност при четкање

- ◆ **Знајте дека четката исфрла челични влакна дури и за време на нормално работење. Не ги напрегајте премногу челичните влакна преку нанесување на преголем притисок врз четката.** Челичните влакна лесно можат да пробијат тенка облека и/или кожа.
- ◆ **Доколку се препорачува употреба на штитник при четкање, не дозволувајте допир помеѓу четката или тркалото со челичните влакна и штитникот.** Дискот со челичните влакна или четката може да се прошири во дијаметар како резултат од работењето и центрифугалните сили.

Безбедност на други лица

- ◆ Овој уред не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или упатства за употреба на уредот од страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.
- ◆ Треба да се надгледуваат децата за да се осигура дека не си играат со уредот.

Останати ризици.

Кога се употребува алатката може да се јават дополнителни преостанати ризици што не се вклучени во предупредувањата. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др. Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведат безбедносна опрема, одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- ◆ Повреди предизвикани поради допир на вртчекити или подвижни делови.
- ◆ Повреди при менување на делови, сечила или додатоци.
- ◆ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Кога користите алатка подолг период, обезбедете да правите повремени паузи.
- ◆ Оштетување на слухот.

- ♦ Здравствените опасности предизвикани од дишење на прав произведен од употребата на Вашата алатка (на пример:- обработка на дрво, особено даб, бука и иверица.)

Вибрации

Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад со стандардната метода за тестирање според EN 60745 и можат да се користат за споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации може исто така да се користи за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.

Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.

Кога се проценува изложеноста на вибрации за да се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува 2002/44/EK за заштита на лица кои редовно употребуваат електрични алатки на работното место, проценката на изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како што се времињата кога алатката е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа.

Ознаки на алатката

Следните слики, заедно со кодот на датумот, се прикажани на алатката:



Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го прочита упатството за работа.



Носете заштитни очила кога работите со оваа алатка.



Носете заштита за ушите кога работите со оваа алатка.

Безбедност од електричен удар



Алатката е двојно изолирана; затоа не е потребна жица за заземјување. Секогаш проверете дали струјното напојување одговара на напонот што е деклариран на плочката.

- ♦ Ако струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар STANLEY FATMAX за да се избегне несреќа.

Опаѓање на волтажа

При струјни импулси може да дојде до краткорочни паѓања на напонот. При неповолни услови на довод на струја, другата опрема може да биде засегната. Ако импедансата на системот на електричната струја е пониска од 0,107 Ω, не е веројатно да настанат пречки.

Карактеристики

Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.

1. Прекинувач
2. Копче за блокирање на вретеното
3. Штитник
4. Странична рачка

Цел на дизајнот

Оваа аголна брусилка е дизајнирана специјално за брусење.

Не користете дискови за шмирглање и тркала за брусење, освен оние со втиснат центар.

Не ја употребувајте алатката во влажни услови или во присуство на запалливи течности или гасови.

Оваа аголна брусилка е професионална електрична алатка.

Не дозволувајте деца да дојдат во контакт со оваа алатка.

Од неискусните оператори се бара да ја користат оваа алатка под надзор.

Склопување

Предупредување! За да ја минимизирате опасноста од сериозни лични повреди, Ве молиме, исклучете ја алатката од напојувањето и исклучете ги сите приклучници пред да прилагодувате или извадите/монтирате каков било додаток. Пред повторно да ја склопите алатката, притиснете и ослободете го копчето за вклучување за да се осигурате дека алатката е исклучена.

Монтирање и отстранување на штитникот на тркалото (Скица А)

Предупредување! За да ја минимизирате опасноста од сериозни лични повреди, Ве молиме, исклучете ја алатката од напојувањето и исклучете ги сите приклучници пред да прилагодувате или извадите/монтирате каков било додаток. Пред повторно да ја склопите алатката, притиснете и ослободете го копчето за вклучување за да се осигурате дека алатката е исклучена.

Монтирање на штитникот

- ◆ Поставете ја аголната брусилка на работна клупа, со жлебот свртен нагоре.
- ◆ Донесете ја прирабницата на прстенот на штитникот (3) преку жлебот (5) на картерот.
- ◆ Свртете го штитникот (3) спротивно од стрелките на часовникот за 150 степени.
- ◆ Проверете дали завртките (20) се затегнати.

Отстранување на штитникот

- ◆ Олабавете ја завртката (20) од прстенот на штитникот.
- ◆ Повлечете го штитник нагоре (3).

Предупредување! Не ракувајте со алатката кога безбедносниот штитник не е поставен.

Монтирање и вадење на тркалото за брусење (Скици В1, В2, В3)

Предупредување! Не употребувајте оштетени тркала за брусење.

- ◆ Поставете ја алатката на работна клупа, со штитникот свртен нагоре.
- ◆ Поставете ја внатрешната прирабница (6) правилно на вретеното (7) (Скица В1).
- ◆ Поставете го дискот (8) на прирабницата (6) (Скица В2). Кога монтирате диск со испакнат центар, осигурајте се дека испакнатиот центар (9) да биде свртен во насока на прирабницата (6).
- ◆ Зашрафете ја надворешната прирабница (10) на вретеното (7) (Скица В3) прстенот на прирабницата (10) мора да биде свртен кон дискот кога се поставува диск за брусење (А) прстенот на прирабницата (10) мора да биде свртен настрана од дискот кога се поставува диск за сечење (В)
- ◆ Притиснете го копчето за блокирање на вретеното (2) и завртете го вретеното (7) додека не се зацврсти во положба (Скица В2).
- ◆ Зацврстете ја прирабницата (10) со употреба на испорачаниот клуч со две игли.
- ◆ Отпуштете го копчето за блокирање на вретеното.
- ◆ За да го отстраните дискот, олабавете ја прирабницата (10) со употреба на испорачаниот клуч со две игли.

Прикачување на страничната рачка (Скица С)

Предупредување! Пред употреба на алатката, проверете дали рачката е добро прицврстена.

Предупредување! Страничната рачка секогаш треба да се употребува за постојано одржување на контрола врз алатката.

Навртете ја страничната рачка (4) цврсто во една од дупките (11) или (12) од било која страна на картерот.

Подготовка пред употреба

- ◆ Прикачете безбедносниот штитник и соодветните абразивни или брусни тркала. Не користете абразивни или брусни тркала кои се премногу истрошени.
- ◆ Проверете дали внатрешните и надворешните прирабници се правилно прицврстени.
- ◆ Осигурајте се дека абразивните или тркалата за шмирглање да се вртат во насока на стрелките на додаточите и на алатката.

Употреба

Предупредување! Секогаш работете во склад со упатствата за безбедна употреба и соодветните правила.

Предупредување! За да ја минимизирате опасноста од сериозни лични повреди, Ве молиме, исклучете ја алатката од напојувањето и исклучете ги сите приклучници пред да прилагодувате или извадите/монтирате каков било додаток. Пред повторно да ја склопите алатката, притиснете и ослободете го копчето за вклучување за да се осигурате дека алатката е исклучена.

- ◆ Бидете сигурни дека сите материјали што треба да се избрусени се обезбедени во добра положба.
- ◆ Нанесете само лесен притисок врз алатката. Немојте да нанесувате страничен притисок на абразивниот диск.
- ◆ Избегнувајте да ја преоптоварувате алатката. Доколку алатката стане топла, оставете ја да работи неколку минути без оптоварување.
- ◆ Погрижете се цврсто да ја држите алатката со двете раце (едната рака на куќиштето, другата на страничната рачка). Вклучете ја алатката и доведете го тркалото за брусење на работното парче.
- ◆ Држете го тркалото навалено под агол од 15 до 30 степени во однос на површината на работното парче.
- ◆ Кога користите ново тркало за брусење, не управувајте со тркалото во насока В, во спротивно, ќе се засече во работното парче. Кога работ на тркалото е заоблен, можете слободно да ракувате со брусилкаа во насока А или В.

Почнување и запирање

Предупредување! Пред употреба на алатката, проверете дали рачката е добро прицврстена. Проверете дали прекинувачот за вклучување/исклучување (ON/OFF) работи нормално. Пред да ја приклучите алатката во напојувањето, проверете дали прекинувачот е во исклучена положба (OFF) кога го притискате задниот крај на прекинувачот.

За да ја вклучите алатката, притиснете го задниот крај на прекинувачот и лизнете го напред. Потоа притиснете го предниот крај на прекинувачот за да го заклучите. Притиснете го задниот крај на прекинувачот за да ја запрете алатката.

Предупредување! Не ја вклучувајте или исклучувајте алатката кога е под оптоварување.

Правилна положба на рацете (Скица F)

Предупредување! За да го намалите ризикот од сериозни повреди, СЕКОГАШ користете ја правилната положба на рацете како што е прикажано.

Предупредување! За да го намалите ризикот од сериозни лични повреди, СЕКОГАШ држете цврсто очекувајќи ненадејна реакција.

Правилната положба на рацете наложува едната рака да биде на страничната рачка (Скица A), а другата на телото на алатката, како што е прикажано на скица F.

Карактеристика за заклучување на прекинувачот

Лизнете го чкралото (1) на предната страна на алатката и потоа притиснете го чкралото (1), алатката ќе стартува. Ослободете го чкралото (1), алатката ќе престане да работи.

Објаснување: Пред да стапите во контакт со предметот на кој работите, проверете дали абразивното тркало се врти со максимална брзина. Пред да ја исклучите алатката, подигнете ја од предметот на кој работите.

ПРЕТПАЗЛИВОСТ: Проверете дали абразивното тркало е целосно запрено пред да ја слуштите алатката.

Ротирање на картерот (Скица D)

Картерот е поставен на кукиштето на алатката и може да се ротира за да му овозможи на корисникот поудбно искуство додека сече.

Ротирачкиот картер може да се сврти за 90 степени, 180 степени и 270 степени налево или надесно.

- ◆ Олабавете ги четирите завртки на картерот.
- ◆ Завртете го картерот додека не ја достигне својата идеална локација.
- ◆ Затегнете ги четирите завртки на картерот.
- ◆ Осигурајте се дека механизмот за заклучување е заклучен.

Предупредување! НЕ ја употребувајте алатката доколку картерот е отклучен.

Примена на метали

заштитна диференцијална (FID) склопка е вметната за да се спречи опасност од метални парчиња.

Ако заштитната диференцијална (FID) склопка предизвика исклучување на напојувањето, пратете ја алатката до овластен продавач на STANLEY FATMAX за поправка.

Предупредување! При екстремни работни услови, може да се акумулира спроводлива прашина и ронки на внатрешноста на кукиштето при ракување со метални работни парчиња. Ова може да создаде опасност од електричен удар бидејќи ја ослабува заштитната изолација во брусилката.

За да избегнете таложење на метални струганицы во внатрешноста на брусилката, препорачуваме секојдневно да ги чистите вентилационите канали.

Погледнете во Одржување.

Користење на тркала за брусење

Предупредување! Металниот прав се акумулира. Прекумерната употреба на тркалото за брусење на метали може да го зголеми ризикот од електричен удар.

За да го намалите ризикот, вметнете заштитна диференцијална (FID) склопка пред употреба и чистете ги вентилационите канали секојдневно. Следете ги упатствата за одржување подолу за да ги издувате со сув компримиран воздух каналите за вентилација.

Одржување

Вашиот STANLEY FATMAX жичен/безжичен уред/ алатка, е направен да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.

Предупредување! Пред извршување на одржување на електрични алатки со или без кабели:

- ◆ Исклучете ја алатката/уредот и извадете го приклучокот од штекер.
- ◆ Или исклучете ја алатката или уредот и извадете ја батеријата доколку алатката или уредот има одвоено батериски пакет.
- ◆ Или целосно истрошете ја батеријата доколку таа е составен дел од алатката и тогаш исклучете ја.
- ◆ Извадете го приклучокот на полначот од приклучницата пред да го исчистите. На вашиот полнач не му е потребно никакво одржување освен редовно чистење.
- ◆ Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашиот уред, алатка или полнач со употреба на мека четка или сува крпа.
- ◆ Редовно чистете го кукиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.
- ◆ Редовно отворајте го футерот (доколку го има) и лесно чукнете го да ја отстраните правта од внатрешноста.

Замена на приклучок за струја (само за Велика Британија и Ирска)

Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:

- ♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
- ♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
- ♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.

Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземјување.

Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци.

Препорачан осигурувач: 13 A.

Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Овој производ не смее да се фрла со останатиот отпад од домаќинството.

Производите и батериите содржат материјали коишто можат да бидат обновени или рециклирани, притоа намалувајќи ја побарувачката за сировини.

Ве молиме рециклирајте ги електричните производи и батерии според локалните одредби. Повеќе информации се достапни на www.2helpU.com

Технички податоци

FMEG232 (Тип 1)		
Влезен напон	V _{номинична струја}	230
Влезна моќност	W	2000
Рангирана брзина	min ⁻¹	6500
Дијаметар на дискот	mm	230
Отвор на дискот	mm	22
Максимална дебелина на дискот		
брусни дискови	mm	6
дискови за сечење	mm	3,5
Големина на вретено		M14
Тежина	kg	5

L _{ра} (звучен притисок) 94 dB(A), Отстапување (K) 3 dB(A)
L _{ва} (акустична моќност) 105 dB(A), Отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) спрема EN 60745:
Површинско бруснење (a _{h,SG}) 7,8 m/s ² , отстапување (K) 1,5 m/s ²

Декларација за сообразност со правилата на ЕК

ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ



FMEG232

Stanley Europe декларира дека производите опишани под „технички податоци“ се во склад со: 2006/42/ЕК, EN 60745-1, EN 60745-2-3

Овие производи исто така се во склад со Директивата 2004/108/ЕК и 2011/65/ЕУ. За повеќе информации, ве молиме да стаете во контакт со Stanley Europe преку следнава адреса или да погледнете од другата страна на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на Stanley Europe.

Ед Хигинс





Директор – Електрични алатки за потрошувачи
STANLEY FATMAX Европа, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Белгија
01.02.2021

Гаранција

Stanley FatMax верува во квалитетот на своите производи и им нуди на корисниците гаранција од 12 месеци од датумот на купување. Гаранцијата ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува вашите законски права. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската Унија и на Европската зона на слободна трговија.

За да направите барање на гаранцијата, барањето мора да биде направено според условите за користење на Stanley FatMax и вие ќе треба да приложите доказ за купувањето на продавачот или на овластениот сервисер. Условите за користење на едногодишната гаранција на Stanley FatMax и локацијата на вашиот најблизок овластен сервисер можат да се најдат на интернет на www.2helpU.com, или преку контактирање на вашата локална филијала на Stanley FatMax на адресата што се наоѓа во овој прирачник.

Ве молиме да го посетите нашиот сајт www.stanleytools.co.uk/ за да го регистрирате вашиот нов Stanley Fat Max производ и за да бидете известени за новите производи и специјалните понуди

Табела со Додатоци			
Тип на штитник	Додаток	Опис	Како се монтира брусилката
 Штитник од Тип 27		Брусен диск со вдлабнат центар	 Штитник тип 27
		Тркала со челични влакна	 Поддржувачка прирабница   Тркало со вдлабнат центар тип 27  Заклучувачка прирабница
		Тркала со челични влакна со навртка	 Штитник тип 27  Тркало со челични влакна
		Чашка за челични влакна и навртка	 Штитник тип 27  Челична четка

